

Fahrzeugbeschreibung für Jahreswagen / KFZ bis 24 Monate

Verkaufsbezeichnung	VW Caddy "Life" 1.9l TDI, 77 kW, DPF		
Amtl. Kennzeichen:	BW- 3-171	Erstzulassung:	09.10.2008
Fahrzeugart	Fz. z. Pers.bef b. 8 Spl. Mehrzweckfahrzeug	Gesamtfahrleistung (km)	31.286
Klimaanlage:	Manuell	Leistung / Hubraum	77 kW / 1896 cm ³
Kraftstoffart	Diesel	Getriebearart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter	DPF	Fahrzeug-Ident-Nr.	WV2ZZZ2KZ9X043524
Art der Lackierung	Metallic	Typschlüssel	0603 AGG00425
Herstellerfarbbezeichnung	Reflexsilber- Metallic	Emissionsschl. Nr. 14.1	0462
Sitzbezüge: Mat. / Farbe	Stoff /Rot- Anthrazit-Grau	Nat. Emissionsklasse (14)	EURO 4
Anzahl der Türen	5/6	HU	10.11
Bereifung (Größe):	195/65R15 91T M+S	Unfallfrei:	AU
Reifenprofiltiefe:	6/6/6/6 mm	Inspektion:	10.11
Reserverad:	--		Nicht bekannt
			lt. Anzeige

Serienausstattung (Auszug):

Airbags und Seitenairbags vorn; ABS; Außenspiegel elektr. verstellbar und beheizbar; Elektron. Stabilitätsprogramm (ESP); elektr. Fensterheber vorn; Getriebe 5- Gang; Wärmeschutzverglasung; Schiebetüren Fahrgastraum links+ rechts; Nebelscheinwerfer; Gepäckraumabdeckung (fest); 5 Sitzplätze

Sonderausstattung:

Gepäckraumabtrennung (Netz); Metallic- Lackierung; Dieselpartikelfilter; Handyvorbereitung mit Freisprechanlage; Anhängerkupplung „starr“; Klimaanlage „Climatic“; Heckflügeltüren; Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung.

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fz. weist die einem Jahreswagen entsprechenden alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Darüber hinaus wurden bei der Besichtigung folgende Mängel erkannt: Türeinstiege: leichte Kratzer; Türen: leichte Lackabplatzungen im Kantenbereich; Türinnenverkleidungen: Gebrauchsspuren und Kratzer; Hartkunststoffe im Innenraum und Kofferraum: diverse deutliche Oberflächenkratzer (siehe auch Fotos); Stoßfängerverkleidung vorne/ hinten: leichte Kratzer; Motorhaube und Frontscheibe: mehrere stecknadelgroße Steinschlagschäden; Motorraum: verschmutzt; Sitzpolster: verschmutzt (siehe auch Fotos); Radkappen: teilweise verkratzt; Fahrzeugzustand: es fand keine Fahrzeugreinigung statt.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug befindet sich in einem fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand.
- Gewährleistung bis einschließlich 08.10.2010.
- Das Fahrzeug wird nur mit Winterbereifung ausgeliefert.
- Um eventuelle Beanstandungen zu vermeiden, wird eine Fahrzeugbesichtigung vor der Gebotsabgabe empfohlen.

Anzahl der Schlüssel: 2 Stück Betriebsanleitung vorh.: ja Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot: 11.700,-- €
i. Worten: -elftausendsiebenhundert- Euro

Standort/ PLZ:	ABz Hann.Münden / 34346 Hann. Münden
Ansprechpartner:	Herr Summa
Tel. Zentrale/Durchwahl/E-Mail	05541/ 99991-2421 Rolf-Dieter.Summa@wsv.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.