

Bericht-Nr.: ODE0SCW0JYS007121

(1) Fz.-Id.Nr.: WV1ZZZ2DZ3H030187

iKFZ-Prüfz.: -

(2) Amtl. Kennz.: SW AT652 (D)

Org.Code: 2010

(3) Ausstellungsdatum: 29.02.2024 13:55 Uhr

Seite 1 von 2

Prüfart: Werneck

20425287

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU

(4) km-Stand: 204571 km

Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

(5) Klasse: LKW KIPPER OFF.KASTEN

00

Aufbau: K

0200

Hersteller: VOLKSWAGEN-VW

0603

Typ: 2DX0FZ

058090

Var./Ver./Ausf.:

DK2NJK / -

Antriebsart: Diesel

0002

Emissionsschl: 98/69/EG III;A

0654

zGM: 4600 kg

EZ: 15.04.2003

Letzte Prüfung: 12.2022

FSD.HU/Mangel:

4.24.5.3/2.0.18

Kundenkennzeichen:

Hauptuntersuchung § 29 StVZO

(7) Ergebnis:
erhebliche Mängel

(8) Nachprüfung

Prüfplakette
nicht zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unser/e Sachverständige/r hat an Ihrem Fahrzeug Mängel festgestellt. Die Abweichungen von den Vorschriften können zu einer Verkehrsfährdung führen:

(6) Festgestellte Mängel:

| | | |
|-----------|--|----|
| 1.1.11c | Bremsleitung vorn links korrodiert | EM |
| 1.1.11c | Bremsleitung hinten korrodiert | EM |
| 1.4.2 | Feststellbremse Wirkung nicht ausreichend | EM |
| 3.4b | Scheibenwischerblatt vorn links und rechts verschlissen | GM |
| 4.1.1a | Abblendlicht rechts ohne Funktion | EM |
| 4.2.3a | Begrenzungsleuchte (Standlicht) rechts eine von mehreren ohne Funktion | GM |
| 4.2.3a | Umrissleuchte vorn rechts eine von mehreren ohne Funktion | GM |
| 4.5.3 | Nebelschlussleuchte links ohne Funktion | EM |
| 6.2.3c | Tür rechts beschädigt | GM |
| 7.3a | Lenkschloss ohne Funktion | GM |
| 8.4.1 | Umweltbelastung: Motor undicht - Ölverlust mit Abtropfen | EM |
| D8.2.2.2b | Nachweis des Abgasverhaltens (Diesel) fehlt | EM |
| DF1.1.14 | Bremsscheibe Bitte an 1. und 2. Achse Verschleißmap von Fachwerkstatt kontrollieren lassen - gegebenenfalls ersetzen | EM |
| DF106.3 | Laderaum - Boden durchgerostet an mehreren Stellen | EM |
| DF106.3 | Laderaum - Wand durchgerostet - hinten | EM |
| DF6.1.8 | Nebenaggregat Zylinder undicht | EM |

Die Plakette konnte nicht zugeteilt werden.

Bitte lassen Sie die Mängel umgehend beheben und kommen Sie anschließend zur Nachprüfung. Das Fahrzeug ist spätestens bis zum Ablauf von einem Monat nach dem Tag der Hauptuntersuchung zur Nachprüfung vorzuführen. Nach Ablauf dieser Frist ist eine neue Hauptuntersuchung durchzuführen. Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

(9) Es betreute Sie Herr Stephan
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)

Messwerte:

| Bremsentest (Werte in daN) | links | rechts |
|----------------------------|-------|--------|
| Betriebsbremse 1. Achse | 255 | 241 |
| Betriebsbremse 2. Achse | 307 | 325 |
| Feststellbremse 2. Achse | 186 | 132 |

Abbremsung BBA (%): Räder block.
Abbremsung FBA (%): Räder block.

(10) Hinweise:

- Bremsscheibe(n) vorne: bitte Zustand beachten.
- Bremsscheibe(n) hinten: bitte Zustand beachten.
- Bremsbeläge hinten: bitte Verschleißgrenze beachten.
- Bereifung: bitte Grenze/Abnutzungsgrad (Profiltiefe) beachten!

Ihr mobiler TÜV Service - TÜV SÜD Auto Service GmbH

Bericht-Nr.: 0DE0SCW0JYS007121

(1) Fz-Id.Nr.: WV1ZZZ2DZ3H030187

iKFZ-Prüfz.: -

(2) Amtl. Kennz.: SW AT652 (D)

Org.Code: 2010

(3) Ausstellungsdatum: 29.02.2024 13:55 Uhr

Seite 2 von 2
20425287

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU

Prüfort: Werneck

Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

(4) km-Stand: 204571 km

(5) Klasse: LKW KIPPER OFF.KASTEN

00

Aufbau: K

0200

Hersteller: VOLKSWAGEN-VW

0603

Typ: 2DX0FZ

058090

Var./Ver./Ausf.:

DK2NJK / -

Antriebsart: Diesel

0002

Emissionsschl: 98/69/EG III;A

0654

zGM: 4600 kg

EZ: 15.04.2003

Letzte Prüfung: 12.2022

FSD.HU/Mangel:

4.24.5.3/2.0.18

Kundenkennzeichen:

- Sichtbare, leichte Korrosion an Bodengruppe, Fahrzeugaufbau, Bremsleitungen, Achsaggregate sowie an nichttragenden Teilen.
- Es ist mit weiteren Korrosionsschäden zu rechnen

| Rechnung | | | | Das Inkasso erfolgt über unseren TÜV-Partner | |
|---|----------------------------|--------------------------|-----------------|--|--|
| Hauptuntersuchung § 29 StVZO | 89,92 EUR | 107,00 EUR | | | |
| Vergütung gem. Nr. 6.4 der Anl. VIIIb zur StVZO | 4,12 EUR | 4,90 EUR | | | |
| Gesamt: | Netto 94,04 EUR | Brutto 111,90 EUR | USt 19%: | 17,86 EUR | |
| UST-IdNr.: DE177565595 | Leistungsdatum: 29.02.2024 | | | | |

Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO

Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Dr. Johannes Bußmann (Vors.),

Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Bischopink, MBA M.A. Stephan Jacoby.

Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter www.tuvsud.com/impressum.

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Zu Anregungen und Wünschen rufen Sie uns bitte unter der Telefonnummer 0800 8888822 (gebührenfrei) an oder besuchen uns im Internet unter www.tuvsud.com/de.

Die TÜV SÜD Auto Service GmbH ist die verantwortliche durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage [D-IS-11254-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang.

