

## Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

<b>Verkaufsbezeichnung:</b>	<b>Mercedes-BenzVito 116 CDI extralang</b>		
<b>Amtl. Kennzeichen:</b>	BD16-9856	<b>Erstzulassung:</b>	09.10.2014
<b>Fahrzeugart:</b>	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. MEHRZWECKFAHRZEUG	<b>Gesamtfahrleistung (Km):</b>	245781
<b>Klimatisierung:</b>	ja	<b>Leistung: / Hubraum:</b>	120 kW / 2143 cm <sup>3</sup>
<b>Kraftstoffart:</b>	Diesel	<b>Getriebeart:</b>	Automatikgetriebe
<b>Partikelfilter:</b>	ja	<b>Fahrzeug-Ident-Nr.:</b>	
<b>Art der Lackierung:</b>	metallic	<b>Typschlüssel:</b>	1313 / BPU16184X
<b>Herstellerfarbbezeichnung:</b>	dolomitbraun metallic	<b>Emissionsschl. Nr. 14.1:</b>	35K0
<b>Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)</b>	Stoff / Grau	<b>Nat. Emissionsklasse (14):</b>	EURO5;K;Cl;M1sozE ohneM1G
<b>Anzahl der Türen:</b>	4	<b>HU:</b>	12.2025
<b>Bereifung: (Größe)</b>	205/65R16C 107/105T M+S	<b>Unfallfrei:</b>	ja
<b>Reifenprofiltiefe (mm):</b>	5,5,6,6	<b>Inspektion:</b>	fällig
<b>Reserverad:</b>	vollwertig	<b>CO2-Emission:</b>	214 g/km

### Serienausstattung:

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Bodenbelag: Fahrgastraum TPO
- Bremsassistent
- Dachverkleidung
- ECO Lenkhilfpumpe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - ausstellbar, hinten links/rechts
- Fensterheber elektr. mit KomfortschlieÙung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Frontscheibe mit Scheibenantenne
- Generator 180 A
- Getriebe Automatik - (5-Stufen)
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenverkleidung gehobene Ausführung
- Karosserie/Aufbau: extra lang
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Kindersicherung
- Komfort-Fahrwerk
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Leseleuchten im Fond
- Modellpflege
- Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT
- Nebelscheinwerfer
- Partikelfilter
- PKW-Zulassung
- Radstand 3430 mm
- Reifen 205/65 R16C 103/101 T
- Rückspiegel innen
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für 2 Sitzreihen im Fond
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lima
- Stahlfelgen 6,5x16
- Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### Sonderausstattung:

- Auflastung auf 3,2 t
- Batterie zusätzlich (verstärkt)
- Breitband Lautsprecher vorn
- Cockpit Softtouch
- Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, vorn rechts
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik) besteht aus: Außentemperaturanzeige
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
- Metallic-Lackierung
- Parametrierbares Sondermodul
- Radiovorbereitung
- Reserverad mit Wagenheber
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System
- Sitze im Fahrerhaus: Ablagetasche an Rückenlehne
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2er-Sitzbank Komfort besteht aus: Armlehnen Fahrgastraum
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Vlies-Batterie 95 Ah
- Zuheizung

### **Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:**

Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

Stoßfänger vorne links: beschädigt (siehe Foto), Motorhaube: viele kleine Beschädigungen (siehe Foto), Seitenspiegelverkleidung links und rechts: beschädigt, Kotflügel vorne: beschädigt, Radlaufäufe rund um: beschädigt (siehe Beispielfoto), Türen vorne: beschädigt (siehe Beispielfoto), Schiebetür inkl. Schutzleiste rechts: beschädigt, Seiteneinwände links und rechts: beschädigt, Holm vorne rechts und links und hinten links: beschädigt, Stoßfänger hinten: beschädigt, DPF Filter: defekt, Batterie: defekt, Bremsscheiben: Flugrost, Gummilager Aufhängung vorne: beg. Verschleiß, Sitze: beschädigt und verschmutzt, innen und außen: Ausbauschäden, rund um am Fahrzeug: Kratzer und Beschädigungen, Innenraum inkl. Laderaum: Kratzer und Beschädigungen

### **Sonstiges:**

- Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit aber rollfähig.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Für die Wiedezulassung ist eine Vollabnahme nach §21 StVZO erforderlich.
- Fahrzeug wurde als Zoll- Einsatzfahrzeug genutzt; -Ersteigerer muss vor der Wiedezulassung die Zollsonderausstattungen in den Fahrzeugpapieren ändern lassen;
- Die hinter dem vorderen Stoßfänger verbaute Sondersignalanlage konnte nicht komplett entfernt werden, sie muss durch den Ersteigerer vor der Wiedezulassung ausgebaut werden.
- 4 Räder mit Sommerreifen auf Stahlfelge, 205/65R16C 107/105T ,5,5,6,6, Winterreifen: Produziert 2016/2020

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: nein

Serviceheft vorh.: nein

**Festgesetztes Mindestgebot:**

**2.900 €**

**i. Worten:**

**zweitausendneunhundert Euro**

<b>Standort:</b>	Hauptzollamt Dortmund Semerteichstraße 47-49, 44141 Dortmund
<b>Ansprechpartner:</b>	Frau Wiegmann
<b>Telefon: / E-Mail:</b>	0231/9571-1402 / DKfz.hza-dortmund@zoll.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.  
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.