

Gutachtennummer 974500270

Datum: 08.04.2024

**Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung**

Amtliches Kennzeichen  
Fahrzeugart Pkw, SUV, Kleintransporter  
Aufbauart Kombi  
Fabrikat Volvo  
Typ / Untertyp V50 Kombi (02.2004->) / T5 Kinetic  
Fahrzeug-Ident-Nummer  
Hubraum / Leistung 2.521 cm<sup>3</sup> / 162 kW  
Motor Motor 2,5 Ltr. - 162 kW 20V Turbo KAT  
Motorart / Zylinder / Motorbauart Benzin / 5 / Reihenmotor  
Abgascode Euro 4  
Türen / Sitze 5 / 5  
Länge / Breite / Höhe 4.514 / 1.770 / 1.452 mm  
Antriebsart Frontantrieb  
Anzahl Achsen / davon angetrieben 2 / -1

**Bereifung**

Achse	Hersteller	Bezeichnung
1	Toyo	205/55 R16 91H Proxes CF 2
2	Toyo	205/55 R16 91H Proxes CF 2

**Profiltiefe in mm**

Profiltiefe in mm	
links	rechts
6	6
6	6

Farbe BARENTS BLUE METALLIC / Metallic  
Lackart Metallic (2-Schicht)  
Allgemeinzustand unterdurchschnittlich  
Besichtigungszustand unzerlegt, nicht fahrbereit  
Verkehrssicherheit nicht verkehrssicher  
Vorschäden Gebrauchsspuren entsprechend des Alters und der Laufleistung waren augenscheinlich.

Für das Fahrzeug sind keine Schlüssel und Papiere vorhanden.

Die Laufleistung konnte nicht festgestellt werden.

Ein Probelauf der Antriebsmaschine war nicht möglich.

**TÜV Thüringen Fahrzeug GmbH & Co. KG**  
**Zentralbüro - Schaden**

Ernst-Thälmann-Straße 100, 99817 Eisenach

Tel: 03691 7348126 Fax: 03691 8819127 Mail: schadenbuero@tuev-thueringen.de



Gutachtennummer 974500270

Datum: 08.04.2024

**Serienausstattung**

Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audio-Paket Performance Sound, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel Weitwinkel, Außentemperaturanzeige, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Dynamische Fahrwerksregelung (DSTC), Fahrassistenz-System: Bremsassistent, Fahrwerk dynamisch ausgelegt, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Frontscheibe Verbundglas, Frontspoiler, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe Automatik - Geartronic (5-Stufen), Getränkehalter in Mittelkonsole, Gurtstraffer vorn, Heckscheibe mit Antenne, Heckspoiler, Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium gebürstet, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten, Kopfstützen vorn, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lenkrad (Leder), Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Leuchtweitenregelung, LM-Felgen, Make-up-Spiegel beleuchtet, Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorn, Motor 2,5 Ltr. - 162 kW 20V Turbo KAT, Rücksitzlehnen klappbar, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS), Seitenairbag vorn, Seitenaufprallschutz, Servolenkung, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Dala, Stoßfänger Wagenfarbe, Verglasung getönt, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Türsicherung

**Sonderausstattung**

Metallic-Lackierung, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Sitzheizung vorn

Gutachtennummer 974500270

Datum: 08.04.2024

**PRÜFBERICHT**

Position	Beschreibung	Rep.-Kosten	ÜV*
Dokumentation			
Zulassungsbescheinigung / Fahrzeugbrief	Keine Papiere für das Fahrzeug vorhanden		■
Fahrzeugschlüssel	Keine Fahrzeugschlüssel für das Fahrzeug vorhanden		■
Karosserie außen			
Dach	Dellen, korrodiert		■
Lackierung	Allgemein verkratzt und schlecht nachlackiert		■
Karosserie außen vorn			
Stoßfänger vorne	verkratzt, eingerissen		■
Motorhaube	Dellen, Kratzer		■
Karosserie außen links			
Kotflügel vorn links	korrodiert		■
Türeinstieg hinten links	korrodiert		■
Tür hinten links	Kratzer		■
Karosserie außen rechts			
Tür vorn rechts	Dellen		■
Tür hinten rechts	Dellen		■
Seitenwand rechts	Kratzer, korrodiert		■
Karosserie außen hinten			
Heckklappe	Kratzer, Dellen, korrodiert		■
Reifen und Räder			
Alufelgen	Alle 4 Alufelgen verkratzt		■
Unterboden			
Unterboden Allgemein	korrodiert		■
Bremsanlage			
Betriebsbremse vorn	Tragbild beachten - Standschäden		■

**TÜV Thüringen Fahrzeug GmbH & Co. KG**  
**Zentralbüro - Schaden**

Ernst-Thälmann-Straße 100, 99817 Eisenach

Tel: 03691 7348126 Fax: 03691 8819127 Mail: schadenbuero@tuev-thuringen.de



Gutachtennummer 974500270

Datum: 08.04.2024

Betriebsbremse hinten      Tragbild beachten - Standschäden

Motor / Getriebe / Abgasanlage

Motor      ölfeucht, kein Probelauf möglich

Gutachtennummer 974500270

Datum: 08.04.2024

**Ausstattung:**

Die im Gutachten aufgeführte Serien- und Sonderausstattung wurde nur zu Kalkulationszwecken erfasst. Eine Gewähr auf Vollständigkeit wird nicht gegeben.

**Auftrag:**

Gemäß Auftrag wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Beweissicherung und Feststellung des Restwertes besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt. Die Begutachtung sowie die Klassifizierung und monetäre Bewertung erfolgte auf der Grundlage der Vorgaben des Auftraggebers.

**Besichtigungsbedingungen:**

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges nicht ausreichend. Es stand keine Hebebühne / Grube zur Verfügung.

**Zustandsbeschreibung / Verkehrssicherheit:**

Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt in einem unterdurchschnittlichen Zustand. Die Verkehrssicherheit war zum Besichtigungszeitpunkt nicht gewährleistet.

**Probefahrt:**

Eine Probefahrt mit dem Fahrzeug war nicht möglich.

**Protokoll zur Lackschichtmessung:**

Motorhaube	µm
Stoßfänger, vorn rechts	209µm
Tür, vorn rechts	µm
Tür, hinten rechts	µm
Stoßfänger, hinten rechts	250µm
Kofferraum	µm
Stoßfänger, hinten links	250µm
Tür, hinten links	µm
Tür, vorn links	217µm
Stoßfänger, vorn links	µm
Dach	µm

**Besonderes / Sonstiges:**

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Der ausgewiesene Restwert basiert auf Angeboten von Restwertbörsen.

**Restwert (inkl. MwSt.):**

**EUR 290,00**