



## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 07.03.2024 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 11.03.2024.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 11.03.2024 um 11:45 Uhr durch [REDACTED] bei Abschleppdienst Kappler Inhaber Klaus Ortmann, Breitlerstr. 72, 55566 Bad Sobernheim, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.  
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
0 Hauptschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Zur Bearbeitung standen keine Unterlagen zum Fahrzeug / Objekt zur Verfügung.

Die uns zur Verfügung gestellte Fahrgestellnummer konnte am Fahrzeug nicht abgeglichen werden.

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 140 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Bei der Besichtigung des Fahrzeug wurde konnte kein Probelauf des Motors oder eine Fahrprobe durchgeführt werden. Zum Zeitpunkt der Besichtigung waren keine Fahrzeugschlüssel vorhanden und das Fahrzeug war verschlossen. Eine Besichtigung von unten war ebenfalls nicht möglich.

Das Fahrzeug wies, soweit erkennbar, alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren in Form von Steinschlägen, Kratzern und kleinen Dellen an Karosserie und Karosserieanbauteilen auf. Des Weiteren waren gebrauchsbedingte Abnutzungsspuren im Fahrzeuginnenraum vorhanden.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Sonderkennzeichen	07974
Tag der Erstzulassung	05.03.2008
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	16.08.2018

### Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen

### Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Audi
Typ / Verkaufsbezeichnung	A6 Avant (4F5)(03.2005->) / A6 2.4 Avant
Aufbauart	Kombi
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZ4F18N107974
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Grau
Lackierung	2-Schicht / Q4, LY7G
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	V-Motor / 6
Leistung / Hubraum	130 kW / 2393 cm <sup>3</sup>
Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

### Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 55 R 16 99 H	Nexen / Nblue4season	A / O	5 mm
rechts	225 / 55 R 16 99 H	Nexen / Nblue4season	A / O	5 mm
2 links	225 / 55 R 16 99 H	Nexen / Winguard Sport	W / O	5 mm
rechts	225 / 55 R 16 99 H	Nexen / Winguard Sport	W / O	5 mm

A/ Ganzjahres; W/ Winter; /O Original;

### Serienausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Automatische Fahrlichtschaltung (ALS), Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel asphärisch, rechts, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außentemperaturanzeige, Dachreling (Aluminium), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe Automatik - Multitronic, Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Radial, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 4-türig, Kopf-Airbag-System (Sideguard), Kopfstützen hinten (3-fach), LM-Felgen, Motor 2,4 Ltr. - 130 kW V6 24V KAT (BDW), Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag vorn, Servolenkung elektronisch gesteuert, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung grün getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### Sonderausstattung

Ablage-Paket, Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar), Außenspiegel elektr. anklappbar, Business-Paket, Business-Paket Plus, CD-Wechsler und Audi music interface, Fixierset für Schienensystem im Gepäckraum, Kraftstofftank: 80 Ltr., Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion, Metallic-Lackierung, Multi-Media-Interface MMI Navigation, Seitenairbag hinten, Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder, Sonnenschutzrollo an Heckscheibe und Seitenscheibe mech., Sound-System DSP / Audi Sound-System, Sportsitze, Sprachsteuerungs-System, Tagfahrlicht, Xenon-Scheinwerfer Plus adaptive light (Abbiegelicht integriert)

## Zustandsbeschreibung

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

#### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Dach Korossionsansatz, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14); Seitenwand hinten links zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 13); Reifen vorne links drucklos, erneuern (Bild 12); Kotflügel vorne links deformiert, erneuern (Bild 11); Stoßfänger vorne mehrfach verschrammt, instandsetzen (Bild 10); Kotflügel vorne rechts zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 9); Außenspiegel rechts abgerissen, erneuern (Bild 8); Tür vorne rechts zerkratzt und deformiert, instandsetzen (Bild 7); Seitenwand und Tür hinten rechts verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 6); Stoßfänger hinten mehrfach verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 5); Heckklappe deformiert, instandsetzen (Bild 4); Lackvorbereitung.

### Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

#### Der Sachverständige

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

### Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.