

GKK Gutachten GmbH  
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


GKK Gutachten GmbH

BG BAU - Berufsgenossenschaft der  
 Bauwirtschaft, Abteilung Infrastruktur /  
 Fuhrpark

Theodorstr. 180  
 40472 Düsseldorf

Hildegardstr. 29/30  
 10715 Berlin

Tel.: 0211 6878060  
 [REDACTED]



#### Vorgang

Ihr Auftrag vom	19.03.2024 durch BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, Abteilung Infrastruktur / Fuhrpark
Besichtigungsort	10715 Berlin, Hildegardstr. 29
Besichtigungsdatum	05.04.2024
Referenznummern	

#### Fahrzeugdaten / Technische Daten

<b>Fahrzeugident.-Nr.</b>	<b>WDD2132801A745518</b>		
<b>Fahrzeugart</b>	PKW - Kombi	<b>Farbton / Lackart</b>	Schwarz / Metallic
<b>Hersteller</b>	Mercedes-Benz	<b>Nächste HU</b>	09/2024
<b>Typ / Verkaufsbez.</b>	E 200 T Avantgarde	<b>Laufleistung abgelesen</b>	46.514 km
<b>Erstzulassung</b>	08.10.2019	<b>Emissionsklasse</b>	Euro 6
<b>Getriebe / Gänge</b>	Automatik / 9	<b>Sitzplätze / Türen</b>	5 / 5
<b>Achsen / angetrieben</b>	2 / 1	<b>Anzahl Besitzer</b>	1
<b>Motorart</b>	Hybridantrieb / Benzin / Elektro	<b>Hubraum / Nennleistung</b>	1.991 ccm / 145 KW
<b>Dauerleistung</b>		<b>Max. Leistung</b>	155 kW
<b>Ladestecker</b>		<b>Batteriekapazität</b>	
<b>Antriebsart</b>	Heckantrieb		

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Dunlop	225/55 R 17 97Y	5 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Dunlop	225/55 R 17 97Y	5 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Dunlop	225/55 R 17 97Y	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Dunlop	225/55 R 17 97Y	5 mm
Reservebereifung: ohne					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/55 R 17 97H M+S	6 mm
Rad 2	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/55 R 17 97H M+S	6 mm
Rad 3	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/55 R 17 97H M+S	6 mm
Rad 4	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/55 R 17 97H M+S	6 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✓ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗ Serviceheft vorhanden	✗ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	○ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 15.03.2024 bei km 46.500.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	○ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende :    ✓ Ja            ✗ Nein            ○ Nicht prüfbar            ⦿ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

## Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Adaptives Bremslicht		Airbag Beifahrerseite abschaltbar	
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite		Anti-Blockier-System (ABS)	
Außenspiegel Wagenfarbe		Beckenairbag vorn (Pelvisbag)	
Design- und Ausstattungslinie Avantgarde		Seitenschweller Wagenfarbe	
Dachreling (Aluminium)		Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)	
Luffederung mit Niveauregulierung Hinterachse		LM-Felgen	
Elektromotor 10 kW (Hybridantrieb)		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	
Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmoduswähler)		Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)	
Fensterheber elektrisch vorn + hinten		Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz	
Getriebe Automatik - (9-Stufen)		Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem	
Heckleuchten LED		Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	
Karosserie: 5-türig		KeyFree-Startsystem	
Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)		Knieairbag Fahrerseite	
Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect		Kopf-Airbag-System vorn	
Lenkrad (Leder Nappa)		Lenkrad mit Multifunktion	
Mercedes-Benz Notrufsystem		Mild-Hybrid 155 kW (Motor 2,0 Ltr. - 145 kW)	
Mittelkonsole Klavierlack-Optik		PRE-SAFE-System	
Reifendruck-Kontrollsystem		Rücksitzlehne geteilt / klappbar	
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP		Scheibenwischer mit Regensensor	
Scheinwerfer LED High Performance		Seitenairbag (Sidebag) vorn	
Servolenkung		Sitze vorn elektr. verstellbar	
Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum		Zentralverriegelung mit Fernbedienung	
Sonderausstattung (verifiziert)			
Ablage-Paket	✓	Audio-Navigationssystem: COMAND Online	✓
Touchpad (Mittelkonsole)	✓	Infotainment-System: Remote Online	✓
Diebstahlschutz-Paket	✓	Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz	✓
Exclusive Interieur	✓	Sitz-Komfort-Paket	✓
Zeituhr (Analog)	✓	Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico	✓
Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder	✓	Innenausstattung: Edelholz Esche	✓
Ambiente-Beleuchtung	✓	Brillenfach im Dachhimmel integriert	✓
Fahrassistenz-Paket	✓	Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent	✓
Abstandsregeltempomat DISTRONIC Plus mit Lenk-Assistent	✓	Fahrassistenz-System: Bremsassistent Plus (BAS) mit Kreuzungs-Assistent	✓
Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent	✓	Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung	✓
Feuerlöscher	✓	Fußmatten Velours	✓
Fzg. ohne Modellbezeichnung	✓	Kraftstofftank: vergrößert	✓
Memory-Paket	✓	Metallic-Lackierung	✓
Park-Paket	✓	Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent	✓
Rückfahrkamera	✓	Scheibenwaschanlage beheizt	✓
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	✓	Sitzheizung vorn	✓
Smartphone integriert	✓	Spiegel-Paket	✓
Außenspiegel elektr. anklappbar	✓	Außen-/Innenspiegel mit Ablendautomatik	✓

**Sonderausstattung (verifiziert)**

Zusatzheizung



**Wertbeeinflussende Faktoren**

Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand rechts, verkratzt, Smartrepair (Bild 13, Bild 14)	85,09 €	85,09 €

**Wertermittlung** (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	85,09 €
Minderwert	85,09 €
Händlereinkaufspreis	19.775,00 €

**Besichtigungsbedingungen**

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

**Minderwert**

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 15 Fotos.

Merfort, Reinhard

Der Sachverständige, 08.04.2024



Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

## Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

## Fotoanlage



Bild 5



Bild 6



## Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

## Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

## Fotoanlage



Bild 11



Bild 12



## Fotoanlage



Bild 13 Seitenwand rechts, verkratzt, Smartrepair



Bild 14 Seitenwand rechts, verkratzt, Smartrepair

## Fotoanlage



Bild 15