

02.04.2024

## Zusatzdokument

### LBGOG-327 JOHN DEERE Ackerschlepper

CS Auktionen GmbH  
Blankreutestraße 29  
79108 Freiburg  
Tel.: +49 (0) 761 1515 5300  
E-Mail: [vertrieb@csauktionen.de](mailto:vertrieb@csauktionen.de)

#### Artikelbeschreibung:

Hersteller:	JOHN DEERE
Typ / Verkaufsbezeichnung:	5090G BD44
Art:	Lof. Zugm. Ackerschlepper
Km-Stand / Betriebsstunden:	5723
Baujahr:	08.08.2012
Tag der Erstzulassung:	15.10.2013
FIN / SN:	AT5090G940589
Kraftstoff-/Antriebsart:	Diesel
Emissionsklasse:	
Leistung (kW):	68
Hubraum (cm³):	4525
Leergewicht (kg):	3540
Gesamtgewicht (kg):	5100
Nutzlast (kg):	
Nutzinhalt (m³):	
Türen:	2
Sitzplätze:	2
Unfallfrei:	
Farbe:	Grün
Fälligkeit der HU:	01.2024
Schlüssel:	1
Bereifung:	420/85 R28 / 375-70 R20
Profiltiefe VA / HA (mm):	30 % / 80 %
Maße LxBxH (mm):	4319 x 2570 x 2429
Anzahl der Vorbesitzer:	1

**Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.**



## Checkliste:

in Ordnung	ja	nein	Bemerkung
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Karosserie:		<input checked="" type="checkbox"/>	rostig; Verkleidung gebrochen
Unterboden:		<input checked="" type="checkbox"/>	rostig
Bremsen:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Bereifung:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Kupplung:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Getriebe dicht:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Achsgetriebe dicht:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Achsen:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Fahrwerk:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Stoßdämpfer:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Kühlsystem dicht:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Auspuffanlage:		<input checked="" type="checkbox"/>	rostig
Flüssigkeitsverlust:		<input checked="" type="checkbox"/>	Motor und Getriebe
Lichtanlage:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Batterie:		<input checked="" type="checkbox"/>	defekt
Lenkhilfe:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Zentralverriegelung:		<input checked="" type="checkbox"/>	
Lüftung / Klimaanlage:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Bordinstrumente:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Störungsmeldungen:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Innenraum:		<input checked="" type="checkbox"/>	abgenutzt, Rückbauschäden
Standzeit ca.:		<input checked="" type="checkbox"/>	4 Monate
Standschäden:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Fahrbereit:		<input checked="" type="checkbox"/>	
Dokumentation:	<input checked="" type="checkbox"/>		Fahrzeugschein, Fahrzeugbrief

Überführt durch:

Sonstige Bemerkungen:



#### Wertbeeinflussende Faktoren:

- altersbedingter Verschleiß
- rundum verbeult, verkratzt und verschrammt
- Ölundichtigkeit an Motor und Getriebe
- Batterie defekt
- Kühler defekt
- Verkleidungen gebrochen
- Innenraum abgenutzt mit Rückbauschäden
- Windleitblech Kühlerlüfter defekt
- nicht einsatzbereit/fahrbereit.

#### Wertsteigernde Faktoren:


- Motor startet per Fremdstart
- rollfähig
- Druckluftanlage
- Frontzapfwelle
- Fronthydraulik
- Klimaanlage
- Steuergerät 4DW hinten, 1DW vorne
- Zwillingsbereifung
- Komfortsitz
- Vorderachsfederung.




Fotos:




Fotos:



Fotos:



Fotos:



Fotos:



Fotos:



Fotos:



**Begutachtungshilfsmittel:**

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand kein Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung.  
Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

**Probefahrt / Probelauf:**

**Sonstiges:**

Es wird dringend angeraten, den Artikel vor Gebotsabgabe zu besichtigen.  
Die Beschaffenheit des Artikels ergibt sich aus o. g. Produktbeschreibung  
(inkl. hinterlegter Bilder) sowie aus der Besichtigung des Artikels vor Ort.

