

DEKRA Automobil GmbH
Am Cröstener Weg 16, 07318 Saalfeld

VG Schiefergebirge
Markt 8
07330 Probstzella

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Saalfeld
Am Cröstener Weg 16
07318 Saalfeld
Telefon 03671 / 5356-0
Fax 03671 / 5356-10
E-Mail saalfeld.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
[REDACTED]
Tel. direkt 03671 5356-0
Tel. mobil 01511-8278983

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

SLF 2654

FIN

WV2ZZZ702TH043131

Auftraggeber VG Schiefergebirge, Markt 8, 07330 Probstzella
Ihr Auftrag vom 07.11.2022, schriftlich
Besichtigung 07.11.2022 um 11:15
Bauhof Lehesten, Brennersgrüner Str. 22, 07349 Lehesten

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 07.11.2022 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		1.428,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 07.11.2022 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte schriftlich. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 07.11.2022.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 07.11.2022 um 11:15 Uhr durch [REDACTED] bei Bauhof Lehesten, Brennersgrüner Str. 22, 07349 Lehesten, im Beisein von [REDACTED]

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 1300 µm festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Fahrzeug mit zahlreichen reparierten Schäden sowie Restreparaturspuren und Farbtonabweichungen
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Zum Zeitpunkt der Besichtigung war ein Starten des Motors nicht möglich. Fahrzeug mit oranger Signalbeleuchtung auf dem Dach.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen
Tag der Erstzulassung

SLF 2654
23.01.1996

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 10 / 2022

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	VOLKSWAGEN-VW
Typ / Verkaufsbezeichnung	70X0C / T4 Caravelle
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	0600 / 931
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WV2ZZZ702TH043131
zul. Gesamtgewicht	2590 kg
Maße über alles L / B / H	4655 / 1840 / 1940 (mm)
Türen	5
Sitzplätze	6
Farbe (Hersteller)	Marsalrot
Polster / Farbe	Stoff / Grau
Energiequelle / Kraftstoff	DIESEL
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor
Leistung / Hubraum	57 kW / 2370 cm ³
Schadstoffklasse	S:93/59/EWG III
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Stahl ohne Radzierblende
Km-Stand abgelesen	193.612

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 70 R 15	Kumho / CW51	W / O	6 mm
	104/102 R C			
rechts	195 / 70 R 15	Kumho / CW51	W / O	6 mm
	104/102 R C			
2 links	195 / 70 R 15	Goodride / SW608	W / O	5 mm
	104/102 R C			
rechts	195 / 70 R 15	Goodride / SW608	W / O	5 mm
	104/102 R C			

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Ausstattung

ABS m. elektronischer Differentialsperre (EDS), Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Außenspiegel, manuell verstellbar (2), Drehzahlmesser, Getriebe: 5-Gang-Getriebe, Heckscheiben-Wisch/ Waschanlage, Kopfstützen (7), Servolenkung, Wegfahrsperre

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist lückenhaft. Letzte Wartung erfolgte am 08 / 2021 bei Kilometerstand 185.574.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Motorhaube deformiert, erneuern; 4 Radläufe korrodiert, instandsetzen; Schweller links aufgerissen, erneuern; Seitenteil links aufgerissen / deformiert, instandsetzen; Heckklappe deformiert, erneuern; Schiebetür rechts korrodiert, instandsetzen; Außenspiegel links gebrochen, erneuern; Rücklicht links gebrochen, erneuern; Stoßfänger hinten grochen, erneuern.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

~~XXXXXXXXXX~~

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument