

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

GKK Gutachten GmbH

Ruhrverband

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Kronprinzenstr. 37
45128 Essen

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de



Vorgang

Ihr Auftrag vom	18.04.2024 durch Ruhrverband
Besichtigungsort	44801 Bochum, Vor den Teichen 1
Besichtigungsdatum	23.04.2024
Referenznummern	4500655526

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WV2ZZZ70Z3H115117		
Fahrzeugart	Transporter - Van	Farbton / Lackart	Weiß / Uni
Hersteller	VW	Nächste HU	05/2024
Typ / Verkaufsbez.	T4 Transporter Kombi 2.5 TDI	Laufleistung abgelesen	298.349 km
Erstzulassung	16.05.2003	Emissionsklasse	98/69/ EG III; A
Getriebe / Gänge	Manuell / 5	Sitzplätze / Türen	2 / 4
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	1
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	2.461 ccm / 75 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden einer Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:

Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Semperit	195/70 R15C 104/102R	8 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Semperit	195/70 R15C 104/102R	8 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Semperit	195/70 R15C 104/102R	8 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Semperit	195/70 R15C 104/102R	8 mm

Reservebereifung: Fahrbereifung

Allgemeines / Zustand

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist fahrbereit | <input checked="" type="checkbox"/> Unterbodenkontrolle durchgeführt |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist zugelassen | <input checked="" type="checkbox"/> Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 1) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Batterie ist betriebsbereit | <input checked="" type="checkbox"/> Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Serviceheft vorhanden | <input checked="" type="checkbox"/> Rangierfahrt durchgeführt. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Probefahrt durchgeführt. | <input checked="" type="checkbox"/> Ladekabel vorhanden |
| <input checked="" type="checkbox"/> Anhängerkupplung vorhanden | <input checked="" type="checkbox"/> Bordwerkzeug vorhanden |

Kundendienst laut Serviceheft am 17.08.2020 bei km 259.317.

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Motor startet eigenständig | <input checked="" type="checkbox"/> Schließanlage (ZV) funktionsfähig |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lichtanlage funktionsfähig | <input checked="" type="checkbox"/> Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fensterheber funktionsfähig | <input checked="" type="checkbox"/> Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen | |

Fahrzeugzustand

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> verschmutzt | <input checked="" type="checkbox"/> nass |
| <input checked="" type="checkbox"/> Eis | <input checked="" type="checkbox"/> Schnee |

Fahrzeugstandort

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> unzureichende Lichtverhältnisse | <input checked="" type="checkbox"/> Lichtblendung (Besichtigung im Freien) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dunkelheit | <input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug eingeschränkt zugänglich |

Legende : Ja Nein Nicht prüfbar Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Motorhaube beschädigt	Ja	

Anmerkungen

Der Kundendienstnachweis ist unvollständig. Hinsichtlich der fehlenden Kundendienstnachweise wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Fehlteil(e):
 - Zweitschlüssel

Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehaltenlich.

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Motorhaube, korrodiert, Smartrepair (Bild 26, Bild 27)	102,10 €	102,10 €
Motorhaube Dämmmatte, beschädigt, ersetzen (Bild 36)	121,22 €	12,12 €
Motorhaube innen, korrodiert, instand setzen - lackieren (Bild 24, Bild 25)	399,76 €	92,13 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links innen, verkratzt, Smartrepair (Bild 34)	85,09 €	85,09 €
Tür vorne links Innenverkleidung -Abdeckung-, beschädigt, ersetzen (Bild 32, Bild 33)	61,85 €	6,19 €
Seitenwand links innen, korrodiert, instand setzen - lackieren (Bild 30, Bild 31)	446,12 €	201,08 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Heckklappe, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken (Bild 21, Bild 22)	92,72 €	92,72 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben	115,90 €	115,90 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Armaturenbrett, Klebreste, entfernen (Bild 35)	23,18 €	23,18 €
Sitz vorne rechts Bezug Sitzkissen -Stoff-, Brandloch, Smartrepair (Bild 19, Bild 20)	57,95 €	57,95 €
Sitz vorne Mitte Bezug Rückenlehne -Stoff-, gerissen, Smartrepair (Bild 28, Bild 29)	57,95 €	57,95 €
Technik (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Motorraum Dämmmatte, beschädigt, ersetzen (Bild 23)	148,64 €	14,86 €
Stoßdämpfer vorne rechts, defekt, ersetzen	265,24 €	265,24 €
Stoßdämpfer vorne links, defekt, ersetzen	265,24 €	265,24 €
Motor Dichtung -Ölwanne-, undicht, ersetzen	314,14 €	314,14 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Fahrzeug hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben (Bild 14, Bild 15, Bild 16, Bild 17, Bild 18)	3011,33 €	3011,33 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Zentralverriegelung, funktionsuntüchtig, prüfen	50,00 €	50,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 323,32 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	5.618,43 €
Minderwert	4.767,22 €
Händlereinkaufspreis	350,00 €
Händlerverkaufspreis	800,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 39 Fotos.

Mollaie, Ali

Der Sachverständige, 25.04.2024

REPARATUR - KALKULATION NR. 1369969/1 23.04.2024

FZ-HALTER RUHRVERBANDES ESSEN KRONPRINZENSTR. 37
45128 ESSEN

FABRIKAT VW TRANSPORTER KOMBI L TDI
FZ-IDENT-NR WV2ZZZ70Z3H115117 AMTL KZ E-RV 216 TYP-CODE 06 86 11
ERSTE ZUL 16.05.2003

BES-DATUM 23.04.2024
REP-FIRMA GKK STANDARD

AUSFUEHR- SCHIEBETUER R KLIMAAANLAGE R134A VERGLASUNG V GETOENT
VARIANTEN VERGLASUNG H GETOENT FRONTSCH M ANTENNE AUSSENSPIEGEL ELEKTR
A-SPIEGEL R KONVEX A-SPIEGEL L ASPH ZV MIT FUNKFERNBED
WEGFAHRSPERRE NEBELSCHEINWERFER 3.BREMSLEUCH HECKSCH
LEUCHTW-REGULIERUNG HECKSCHEIBENWISCHER NEBELSCHLUSSL L
BEZUEGE STOFF DREHSITZ V L VERKLDG I KUNSTSTOFF
DREHZAHLMESSER ANHAENGERKUPPLUNG WASHDUESEN HEIZBAR
2459CCM 75KW TDI ACV GETRIEBE 5-GANG GENERATOR 120 AMP
SERVOLENKUNG STABILISATOR V VERST ANTIBLOCKIERSYSTEM
205/65 R 15 C ...T FELGE 6 J X 15 AB JANUAR '03
ZUSATZHEIZUNG V D3W BREMSE V I BELUEFTET KATALYSATOR
ZUSATZHEIZUNG H NUTZLAST 1000KG RADSTAND 2920MM
VORBAU KURZ AIRBAG LINKS/RECHTS KUPPLUNG HYDRAULISCH
RESERVERAD STAHL

ERSATZTEILE PREISSTAND : 01.04.2024 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
1782		SCHIEBETUER R	7D0 843 108 C	989.00
1814		DTG O SCHIEBETUER R	>7D0 843 793	27.30
3678		SCHUTZF RADLAUF H R	>701 853 932 A	8.10
3820		DTG SEITENSCH V R	>723 845 121	51.50
3822		KLEBESATZ SCHIEBET R ;D	169 300 M2	22.85
3834		PRIMER SEITENSCH V R	D 009 200 02	11.75
3836		APPLIKATOR	D 009 500 25	4.35
3840	0.06 L	REINIGUNGSLOESUNG	D 009 401 04	9.59
3867		SCHNEIDFADEN	357 853 999 B	18.60

ARBEITSLOHN ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS/KL 1 =115.90 EUR/STD
PREIS/KL 2 =115.90 EUR/STD
PREIS/KL 3 =117.66 EUR/STD

ARB. POS. NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/ VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB. - PREIS
58 92 19 00	DICHTUNG SCHIEBETUER R AUS-/ EINBAUEN	2	7	81.13
58 65 19 00	SCHIEBETUER R AUS-/ EINBAUEN	2	3	34.77
58 65 55 56	SCHIEBETUER R ERSETZEN (SCHIEBETUER AUSGEBAUT) UMFASST: AUS-/EINBAUEN SAEMTLICHER TEILE SYSTEM AUDATEX	2	25	289.75
			BLATT	1

REPARATUR - KALKULATION NR. 1369969/1 23.04.2024

S C H L U S S K A L K U L A T I O N	EUR	EUR

ERSATZTEILE	1 143.04	
KLEINERSATZTEILE (2.0%)	22.86	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE		1 165.90
ARBEITSLOHN ZEITBASIS 10 AW = 1 STD		
GESAMT KL 2 53 AW X 115.90 EUR/STD	614.27	
GESAMT KL 3 38 AW X 117.66 EUR/STD	447.11	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN		1 061.38
NEBENKOSTEN		
HOHLRAUMKONSERV.		
LOHN KL 3 3 AW X 117.66 EUR/STD	35.30	
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN		35.30
LACKIERUNG ZEITBASIS 10 AW = 1 STD		
ARBEITSLOHN 44 AW X 130.90 EUR/STD	575.96	
LACKIERMATERIAL 30.00 %	172.79	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL		748.75
REPARATURKOSTEN OHNE MWST.....		3 011.33

MWST 19.00 %		572.15
REPARATURKOSTEN MIT MWST.....		3 583.48

ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT	* = ANWENDERANGABEN
> = VON HERST NICHT MEHR LIEFERB.	E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR
; = TEILE-NR NICHT GUELT ALS BST-NR	KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH	ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX
LIZENZ = GKKST136	

SYSTEM AUDATEX BLATT 3