

## Fahrzeugbeschreibung

Für D-Kfz # 1738

Jahreswagen  
(bis 24 Monate)

Gebrauchtwagen

Letztes Amtl. Kennzeichen:	M-KR 1154	nächste HU:	05/2019
Fahrzeugart:	PKW	nächste AU:	05/2019
Aufbauart:	Limousine	Motor	Diesel
Fabrikat, Typ:	VW-Passat 1.9 TDI DPF	Schadstoffklasse:	EURO 4
Fahrzeug-Ident-Nr.:	WVWZZZ3CZ8P118335	Schlüsselnummer:	0603/AEO 00099
Hubraum (ccm):	1896	Bereifung (Größe):	205/ 55 R 16 91 T
Leistung (kW):	77	Reifenart	Sommer
Gesamtfahrleistung (km):	167.905	Vorne links:	5 mm
Erstzulassung:	05.05.2008	Vorne rechts:	5 mm
Sitzplätze:	5	Hinten links:	5 mm
Lackierung:	Blau	Hinten rechts:	5 mm
Sitzpolster:	Stoff		
Fahrzeugschlüssel:	2		

### Serienausstattung:

Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag, Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn, Elektronisches-Stabilitäts-Programm (ESP) mit Gegenlenkunterstützung, Aussenspiegel rechts und links, elektrisch einstell- und beheizbar, Außentemperaturanzeige, Bremsleuchte, dritte, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Fensterheber, elektrisch vorn, Fernentriegelung elektrisch für Gepäckraum und Tankklappe, Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe, Heckscheibe heizbar, Klimaanlage "Climatic", Komfortstartfunktion "Press & Drive" in Instrumententafel, Kopfstützen vorn und hinten, Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung, Parkbremse elektronisch, Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatic-Gurte, Fahrersitz höheneinstellbar, Wegfahrsperrung, elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, Zentralverriegelung.

### Sonderausstattung

Lackierung: metallic, Paket: "Business", Radio „RCD“; Lendenwirbelstützen vorn; Sitzheizung vorn links und rechts;

### Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren :

HU/AU fällig; Kundendienst fällig; Motorhaube Delle und Steinschlag mit Rostbildung; Dachkante vorne Steinschlag mit Rostbildung; Tür vorn rechts Lackbeschädigung; Dachrahmen hinten rechts Delle; Tür vorn links Lackbeschädigung; Tür hinten rechts und hinten links punktuelle Lackbeschädigung; Stoßfänger hinten Gebrauchsschäden; Sitze verschmutzt keine Winterräder.

### Zustand und Instandhaltung:

Ein Wartungsnachweis fehlt. Letzte Wartung erfolgte am 30.09.2016 bei Kilometerstand 159.872  
-Kotflügel vorne links, Tür vorne links, Tür hinten links nachlackiert.  
Fahrzeug ist fahrbereit

### Sonstiges:

Abholort: München; nach telefonischer Vereinbarung.

### **Festgesetztes Mindestgebot : 2.150,- Euro**

In Worten: (zweitausendeinhundertfünfzig)

<b>Standort:</b>	München
<b>Ansprechpartner:</b>	Hr. Danner : Tel. 089 / 549118-83344 Handy : 0160/90607072
<b>Vertretung :</b>	

Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.