

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung	Volkswagen Polo 1.4 FSI		
Amtl. Kennzeichen:	BW6-334	Erstzulassung:	11.11.2010
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Gesamtfahrleistung (km)	142.600
Klimaanlage:	manuell	Leistung / Hubraum	63kW / 1390 cm³
Kraftstoffart	Benzin	Getriebeart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter	nein	Fahrzeug-Ident-Nr.	
Art der Lackierung	uni	Typschlüssel	0603 APO
Herstellerfarbbezeichnung	Candy-Weiß	Emissionsschl. Nr. 14.1	35A0
Sitzbezüge: Mat. / Farbe	Stoff schwarz	Nat. Emissionsklasse (14)	EURO5; A;PI/CI; M , N1 I
Anzahl der Türen	5	HU	01.2020
Bereifung (Größe):	185/60R15 84H DOT0917	Unfallfrei	unbekannt
Reifenprofiltiefe:	7 / 7 / 7 / 7	Inspektion:	fällig
Reserverad:	vollwertig	CO2-Emission:	-

Serienausstattung:

- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenausstattung: Color
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaanlage Climatic
- Komfort-Paket Elektrik 1
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne für Fahrersitz
- Motor 1, 4 Ltr. - 63 kW FSI
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nichtraucher-Paket
- Park-Distance-Control (hinten)
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sportsitze
- Stahlfelgen 6x15
- Staub- und Pollenfilter
- Stoßfänger lackiert
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung:

- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Kopf-Airbag-System hinten
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Tagfahrlicht
- Vorrüstung Mobiltelefon
- Winterbereifung 175/70R14 84T M+S DOT2411, 4/4/5/5 mm
- Winter-Paket umfasst: (Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Sitzheizung vorn, Anzeige für Wasserstand)

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist dem Alter entsprechende, teils sehr deutliche, Gebrauchs- und Verschleißspuren innen und außen auf. Steinschlagstellen oder durch Steinschlag entstandene Kratzer sowie Parkplatzanschlagschäden, Dellen, Schrammen, Kratzer und Lackschäden, Korrosion sind an der gesamten Karosserie vorhanden. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- Schrammen, Kratzer, Lackabplatzer/-Schäden, kleine Dellen ringsum vorhanden (z. B. Fahrzeugseiten, Radlauf, Front, Heckklappe, deutlich an Türeinstiegsbereich und Ladekante, usw.)
- Steinschläge im Frontbereich, teilweise mit beginnender Korrosion
- Stoßfänger vorn unten geschliffen
- Lack verwittert
- Innenverkleidungsteile mit Schrammen und Kratzern, verschmutzt, Sitze mit leichten Flecken
- Sitzpolster vorn links leicht ermüdet, Schonbezüge verschlissen
- Mittelarmlehne keine Rastfunktion

- Antenne mit Marderverbiss, Marderspuren im Motorraum
- Korrosion z. B. Unterboden, Abgasanlage, Fahrwerksteile, Antriebe, Stahlfelgen, Scharniere, Bremstrommeln, Brems-scheiben usw.
- Abgasanlage, Befestigungspunkte Hitzeschutzbleche korrodiert/verschlissen, Flexrohr beschädigt
- Blechschaden Tür vorn links (Deformation)

Sonstiges:

- Es wird dringend angeraten, das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen
- Da sich das Fahrzeug in einem nicht aufbereiteten Zustand befindet, können weitere Dellen, Kratzer und Schrammen nicht ausgeschlossen werden, Fahrzeug innen und außen verschmutzt
- Letzter Service vom 26.09.2017 bei 115.708 km
- Das Fz. befindet sich in einem fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand
- Batterie kann bei Abholung entladen sein

Anzahl Schlüssel: 2 Betriebsanleitung vorh.: nein Serviceheft vorh.: nein

Festgesetztes Mindestgebot: 2.600 €
i. Worten: -zweitausendsechshundert- Euro

Standort/ PLZ:	Am Hafen 4, 97437 Haßfurt
Ansprechpartner:	Hr. Stark / Hr. Hohner
Tel. Zentrale/Durchwahl/E-Mail	09521/9435-0 / -304 / - 303 / abz-hassfurt@wsv.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
 Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.