



# Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtfahrzeuge

Letztes aml. Kennzeichen:	<b>BP 25-405</b>		
Fahrzeughersteller (2):	<b>Volkswagen – VW -</b>	Code zu 2. (2.1)	<b>0603</b>
Typ und Ausführung (D.2):	<b>7DB</b>	Code zu D.2 (2.2.)	-
Bez. der Fz.-Kl. + Aufbau (5)	<b>Personenkraftwagen geschlossen</b>		
Fahrzeug-Ident-Nr.: (E)	<b>WV2ZZZ70ZYH014068</b>	nächste HU / AU:	<b>01.2019</b>
Hubraum (P.1)	<b>2461 ccm</b>	Leistung (P.2)	<b>85 kW</b>
Motorart (P.3)	<b>Benzin</b>	Schadstoffklasse (14)	<b>D3I</b>
Gesamtfahrleistung:	<b>131.822km</b>	Erstzulassung (B)	<b>10.12.1999</b>
Farbe des Fahrzeugs (R)	<b>Grün</b>	Sitzplätze (S.1)	<b>7</b> einschl. Fahrer
Bereifung (Größe):	<b>205/65 R15</b>	Bereifung (Hersteller):	
Profiltiefe, vorne rechts:	- mm	Profiltiefe, hinten rechts:	- mm
Profiltiefe, vorne links:	- mm	Profiltiefe, hinten links:	- mm
Profiltiefe, Reserverad:	- mm	Sommer-/Winterreifen:	-

## Ausstattung:

Fz.-Länge: 4707 mm, Fz.-Breite: 1840 mm, Fz.-Höhe: 2140 mm, Leermasse: 1910 kg,  
zulässige Gesamtmasse: 2800 kg

## Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

### Fahrwerk einschl. Rahmen:

-Federn HA defekt

### Bremsen:

-Bremsschläuche und Leitungen defekt

-Bremse VA/HA verschlissen

### elektrische Anlage:

-Nebelscheinwerfer defekt

-Hauptscheinwerfer defekt

### Aufbau:

-Scheibenwaschanlage hinten defekt

-Schutzverglasung verschlissen und zum Teil undicht

-Türschachtleiste vorne links defekt

-An-/Durchrostungen, Dellen und Lackschäden an gesamter Karosserie

### Sonstiges:

-Hohlraumkonservierung/Unterbodenschutz fällig

-Inspektion und HU fällig

-Durch den Ausbau der polizeitypischen Ausstattung sind Löcher im Armaturenbrett/Innenraumverkleidungen/Fahrzeugdach vorhanden.

## Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit.

- Das Fahrzeug ist mit Lexan-Verglasung ausgestattet und benötigt evtl. ein Gutachten gem. § 21 StVZO.

- Trotz aller Sorgfalt bei der Begutachtung des Kfz können aufgrund des Fahrzeugalters und der hohen technischen Beanspruchungen als Polizeifahrzeug weitere verborgene Mängel bzw. der kurzfristige Ausfall von Aggregaten nicht ausgeschlossen werden.

- Aufgrund längerer Standzeit kann die Fahrzeugbatterie bei Abholung entladen sein.

- Die gesetzlich vorgeschriebenen Ausrüstungsgegenstände sind bei Abholung mitzuführen.

- Termine zur Fahrzeugbesichtigung/Abholung sind mit dem Ansprechpartner zu vereinbaren.

- Ohne Ausrüstungsgegenstände.

## Unfallschaden:

nein

## Festgesetztes Mindestgebot:

1.500,- € ohne MwSt. (in Worten eintausendfünfhundert Euro)

Die Abgabe des gebrauchten Fahrzeuges erfolgt mehrwertsteuerfrei.

## Informationen zum Fahrzeug erteilt:

Ansprechpartner: **Herr Seifert**  
**0951-29609-1980**  
**Frau Glaßer**  
**0951-29609-1982**  
**Herr Hirschmann**

**(Kfz-Werkstatt, Regionale Bereichswerkstatt Bayreuth Außenstelle Bamberg)  
0951-29609-6450**

**Standort des Fahrzeuges**

Dienststelle  
Straße  
PLZ und Ort

**Bundespolizei aus- und -fortbildungszentrum Bamberg  
Zollnerstraße 190  
96052 Bamberg**