

Bayerisches Rotes Kreuz  
Kreisverband Rosenheim  
Tegernseestr. 5  
83022 Rosenheim



Hauptuntersuchung nach §29 StVZO Nr. 18DS08871/A  
nach sofortiger Mängelbeseitigung

26.06.2018 13:37  
13:37

<b>Amtl. Kennzeichen</b>	<b>D</b> RO-RH 51	<b>Fzg-Ident-Nr.</b>	<b>ZFA23000005835828</b>			
Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau)	SO. KFZ (10-0300)	<b>Messwerte: Betriebsbremse</b>			<b>Feststellbremse</b>	
Hersteller (-Nr)	FIAT (I) (4001)	Achse	links	rechts	links	rechts
Typ und Ausführung (-Nr)	230 L (032-01M)		[daN]	[daN]	[daN]	[daN]
Erstzulassung	03/2000	1	480	490	block.	
Stand des Wegstreckenzählers	49.721	2	250	250	block.	250 260 block.
Zul. Gesamtmasse	3250 kg	Abbremsung BBA: 45 %				Abbremsung FBA: 16 %
letzte Hauptuntersuchung vom	06/2016					
Prüfort	0087-80/0087-80					
Version Systemdaten-Anwendung	4.15.0.1					

**HU-Untersuchungsergebnis: geringe Mängel**  
Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA)  
vom 26.06.2018, Kontrollnummer: BY-4-04-3633-61

**Prüfplakette wurde zugeteilt**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht.

Ihr Fahrzeug weist folgende Mängel auf:

✓ 4.5.1a	Nebellicht links ohne Funktion (EM)	beheben
* D8.4.1b	Umweltbelastung: Motor ölfeucht (GM)	zu beheben

Mängel wurden um 13:00 Uhr festgestellt

Bitte beachten Sie, dass nach §23 StVO und §31 StVZO Halter und Fahrer für die unverzügliche Beseitigung aller Mängel verantwortlich sind. Lassen Sie bitte die noch nicht behobenen Mängel von einer Fachwerkstatt beseitigen.  
Die nachfolgend aufgeführten Hinweise stellen zum Zeitpunkt der Untersuchung laut StVZO keine Mängel dar. Die angesprochenen Bauteile/Funktionen erfordern aber im Sinne der Verkehrssicherheit in nächster Zukunft besondere Aufmerksamkeit:

- \* Betriebsbremse Wirkung gemäß Pkt. 8 Nr. 1 der Bremsenrichtlinie ohne Beanstandung (HW)
- \* Radlager 1. Achse links und rechts mit beginnendem Spiel - Zustand beobachten (HW)
- \* Querträger vorn oberflächlich korrodiert (HW)
- \* Schweller links oberflächlich korrodiert (HW)
- \* Schweller rechts oberflächlich korrodiert (HW)

Fortsetzung des Untersuchungsberichtes auf Seite 2

Seite 1 - weiter auf Seite 2

<b>Rechnung</b> Nr.18DS08871/R	Belegdatum entspricht Leistungsdatum
Prüfentgelt §29 HU ohne UMA o. MwSt.*)	57,98 EUR
Vergütung gem. Anlage VIIIb StVZO Nr. 6.4 o. MwSt.	5,04 EUR
Summe o. MwSt.	63,03 EUR
19 % MwSt.	11,97 EUR
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>75,00 EUR</b>
*) incl. amtll. Gebühr für Systemdaten-Bereitstellung gem. Anlage VIIIa StVZO Der Betrag wird durch das Autohaus / die Werkstatt vereinnahmt	

Ihr GTÜ-Sachverständiger  
00376005 Dipl.-Ing. (FH) Georg Benedikt Lichtmanegger  
Ingenieurbüro  
Lichtmanegger  
Gewerbering 7  
83549 Eiselfing  
Tel: +498071597963



Bayerisches Rotes Kreuz  
Kreisverband Rosenheim  
Tegernseestr. 5  
83022 Rosenheim



MEHRFERTIGUNG

Hauptuntersuchung nach §29 StVZO Nr. 18DS08871/A  
nach sofortiger Mängelbeseitigung

26.06.2018 13:37  
13:37

Amtl. Kennzeichen



RO-RH 51

Fzg-Ident-Nr.

ZFA23000005835828

Fortsetzung des Untersuchungsberichtes von Seite 1

124731636 7

Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung

06.2020

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.

Ihr GTÜ-Sachverständiger  
00376005 Dipl.-Ing. (FH) Georg Benedikt Lichtmannegger  
Ingenieurbüro  
Lichtmannegger  
Gewerbering 7  
83549 Eiselfing  
Tel: +498071597963



Unterschrift/Stempel

Seite 2