

## Fahrzeugbeschreibung

Für D-Kfz # 1837

Jahreswagen  
(bis 24 Monate)

Gebrauchtwagen

Letztes Amtl. Kennzeichen:	M-SP 1468	nächste HU:	06/2021
Fahrzeugart: / Hersteller:	LKW / Volkswagen	nächste AU:	06/2021
Aufbauart:	Geschlossener Kasten	Motor:	Diesel
Fabrikat, Typ:	2KN /Caddy 1.9 TDI DPF	Schadstoffklasse:	98/69/EG I; B
Fahrzeug-Ident-Nr. :	WV1ZZZ2KZ9X132911	Schlüsselnummer:	0603 / AGB 00812
Hubraum (ccm):	1896	Bereifung (Größe):	195 /65 R 15 91 T
Leistung (kW):	77	Reifenart:	Sommer
Gesamtfahrleistung (km):	63.415	Vorne links:	6 mm
Erstzulassung:	18.06.2009	Vorne rechts:	6 mm
Sitzplätze:	2	Hinten links:	6 mm
Lackierung:	Blau	Hinten rechts:	6 mm
Sitzpolster:	Stoff	Radstand:	3000

### Serienausstattung:

Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe, Anti-Blockiersystem /Antriebs-Schlupf-Regel. (ABS / ASR), Airbag: Fahrerseite, Außenspiegel, manuell verstellbar, Bremsleuchte dritte, Colorglas, Drehzahlmesser, Gesamtgewicht: erhöhte Nutzlast, Heckflügeltür (asymmetrisch geteilt), Heckflügeltüren (asymmetrisch geteilt) mit Fensterauschnitt, Kopfstützen (2) höhenverstellbar, Motor-Schleppmoment-Regelung (MSR), Partikelfilter: Rußpartikelfilter für Diesel, Polster: Stoff, Schiebetür, rechts im Fahrgast-/ Laderaum, Servolenkung, Tire Mobility Set, Trennwand hoch ohne Fenster, Verzurrösen im Fahrgastraum, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Funk und Safesicherung, Innenbetätigung.

### Sonderausstattung:

Airbag, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Fahrer und Beifahrerseite, Bodenbeläge, Gummiboden im Fahrgast-/Laderaum, Parkdistanzkontrolle, hinten, Nebelscheinwerfer, Lackierung: Metallic, Multifunktionsanzeige, Wasserzusatzheizung mit Zeitschaltuhr, Klimaanlage „Climatic“, Radio „R 110“ mit 4 Lautsprechern, Außenspiegel, elektrisch einstell-und beheizbar, Fensterheber elektrisch, Fahrer-und Beifahrersitz höheneinstellbar, Heckscheibenheizung und Heckscheibenwischer, hohe Kunststofftrennwand oben mit Gitter, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung.

### Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Tür vorne links Delle, Stoßfänger vorne links Kratzer, Seitenwand hinten rechts Beulen, Stoßfänger hinten diverse leichte Kratzer, Laderaum Gebrauchskratzer und Abnutzungen, Hecktür rechts leichte Kratzer und Delle, Hecktür links Kratzer, Seitenwand links Beulen, Tür vorne rechts Delle, Schweller rechts erhebliche Korrosion, Auspuffanlage stark korrodiert

-Tür rechts und Schweller verm. gespachtelt.  
-Kotflügel vorne rechts lackiert

Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 17.06.2019 bei Kilometerstand 61.354  
Fahrzeug ist fahrbereit

### Sonstiges:

Abholort: München; nach telefonischer Vereinbarung.

### **Festgesetztes Mindestgebot: 2.550,- Euro**

In Worten: -zweitausendfünfhundertfünzig-

<b>Standort:</b>	München
<b>Ansprechpartner:</b>	Hr. Danner: 089 / 549118-83344 Mobil: 0160/90607072
<b>Vertretung:</b>	

Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.