



## Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtfahrzeuge

Letztes amtl. Kennzeichen:	<b>19-486</b>	Code zu 2. (2.1)	<b>0005</b>
Fahrzeughersteller (2):	<b>BMW</b>	Code zu D.2 (2.2.)	<b>67300J9</b>
Typ und Ausführung (D.2):			
Bez. der Fz.-Kl. + Aufbaus (5)	<b>Personenkraftwagen geschlossen</b>		
Fahrzeug-Ident-Nr.: (E)	<b>WBADP01000GX09625</b>	nächste HU / AU:	<b>fällig</b>
Hubraum (P.1)	<b>2497 ccm</b>	Leistung (P.2)	<b>120 kW</b>
Motorart (P.3)	<b>Diesel</b>	Schadstoffklasse (14)	<b>Euro 3</b>
Gesamtfahrleistung:	<b>285875</b>	Erstzulassung (B)	<b>03.12.2002</b>
Farbe des Fahrzeugs (R)	<b>Silber</b>	Sitzplätze (S.1)	<b>5</b> einschl. Fahrer
Bereifung (Größe):	<b>225/60 R 15 96 V</b>	Bereifung (Hersteller):	
Profiltiefe, vorne rechts:	<b>8,5 mm</b>	Profiltiefe, hinten rechts:	<b>8,5 mm</b>
Profiltiefe, vorne links:	<b>8,5 mm</b>	Profiltiefe, hinten links:	<b>8,5 mm</b>
Profiltiefe, Reserverad:	mm	Sommer-/Winterreifen:	<b>Sommerreifen</b>

### Ausstattung:

Fz.-Länge: 4805 mm, Fz.-Breite: 1800 mm, Fz.-Höhe: 1700 mm, Leermasse: 1790 kg, zulässige Gesamtmasse: 2315 kg, Automatikgetriebe, Stand-/Zusatzheizung: ja, Klima: ja,

### Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Tag d. Stilllegung/Begutachtungstag: 27.01.2020
- Letzte Fahrt: 20.03.2019

- Injektoren der Einspritzanlage defekt
- Unterboden verwittert
- div. Lack- und Rostschäden incl. kleiner Dellen an Türen und Schweller
- Scheinwerferhöhenverstellung defekt
- Pumpe Scheibenwischanlage defekt
- Kraftstoffleitung angerostet
- Bremsleitungen angerostet

- zusätzlich: 4 x Winterreifen auf Stahlfelge ( DOT 4515) Profiltiefe : HL 5,7; HR 5,5; VL 5,5; VR 5,5

### Sonstiges:

- Für die Zulassung des Fahrzeuges ist ggf. ein Gutachten gem. § 21 StVZO erforderlich
- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Begutachtung fahrbereit.
- durch den Rückbau von polizeitypischen Fahrzeugausstattungen sind an entsprechenden Fahrzeugteilen (z.B. Armaturenbrett, Innenraumverkleidung, ggf. Aufbau) Bohrungen bzw. Rückbaubeschädigungen vorhanden. Nach Rückbau des Blaulichtbalkens am Fahrzeugdach sind Bohrung (Befestigung, Kabel) vorhanden; notdürftige Abdichtung mit Klebeband wurde durchgeführt
- Aufgrund längerer Standzeiten kann die Fahrzeugbatterie bei Abholung entladen sein.
- Termine zur Fahrzeugbesichtigung/Abholung des Kfz sind mit dem Ansprechpartner zu vereinbaren.

### Unfallschaden:

### Festgesetztes Mindestgebot:

400 € ohne MWSt (in Worten Vierhundert Euro)

Die Abgabe des gebrauchten Fahrzeuges erfolgt mehrwertsteuerfrei.

### Informationen zum Fahrzeug erteilt:

Ansprechpartner: **PHK Schnippert**  
Telefon: **05527/8470522**

### Standort des Fahrzeuges

Dienststelle **Bundespolizeiabteilung Duderstadt**  
Straße **Auf der Heerstätte 53**  
PLZ und Ort **37115 Duderstadt**