

Bundesamt für Naturschutz  
Außenstelle Insel Vilm  
Insel Vilm  
18581 Vilm

Markus Sohn  
von der IHK zu Rostock öffentlich bestellter  
und vereidigter Sachverständiger für  
Kraftfahrzeugschäden und Bewertungen  
T: 03838/201184  
M: 0171/8280602  
Markus.Sohn@de.tuv.com

### Wertgutachten

Gutachtennummer und -datum: 127215000051 vom 12.01.2021  
Amtliches Kennzeichen: RÜG-VW514  
Auftrag vom: 08.01.2021  
Bewertungsdatum: 08.01.2021  
Auftraggeber: Bundesamt für Naturschutz Außenstelle Insel Vilm  
Insel Vilm - 18581 Vilm  
Fahrzeughalter: wie Auftraggeber  
Besichtigung: 08.01.2021 - 12:40 Uhr  
Vilmstraße - 18581 Lauterbach  
anwesend: Herr Frank Poier  
besichtigt durch Unterzeichner

### Zusammenfassung

---

Händler-Einkaufswert inkl. MwSt. (19%)	19.000,00 EUR
Händler-Verkaufswert inkl. MwSt. (19%)	23.600,00 EUR

Die ermittelten Fahrzeugwerte berücksichtigen das Erstzulassungsdatum bzw. das Baujahr, die Kilometer- bzw. die Betriebsstunden-Leistung sowie den Allgemeinzustand und die festgestellten Beschädigungen, die über den normalen Gebrauch hinaus gehen. Darüber hinaus ist die Marktlage des Fahrzeuges zum Bewertungsdatum in die Wertermittlung eingeflossen.

### Fahrzeugdaten

Kennzeichen:	RÜG-VW514
VIN:	WV2ZZZ2KZKX053486
Hersteller, Typ:	VW, Caddy 4
Verkaufsbezeichnung:	Caddy 1.4 BiFuel TGI (7-Si.) Maxi Comfortline
Erste Zulassung:	28.02.2019
Letzte Zulassung / Vorbesitzer:	28.02.2019 / keine
Laufleistung abgelesen:	8595 km
Laufleistung geschätzt:	8595 km
Fahrzeugart / Aufbau:	PKW / Kombi
Anzahl Türen / Sitzplätze:	5-türig / 7 Sitzplätze
Motor:	Erdgas, 4-Zylinder, Reihe
Hubraum / Leistung:	1395 ccm / 81 kW
Nächste HU / AU:	02.2022 / 02.2022
Farbe / Lackierung:	Mojave Beige (H1X) / Metallic
KBA-Nummer:	0603.BSS
Gewichte:	Leergewicht: 1671 kg / zul. Gesamtgewicht: 2415 kg
Abgascode:	Erdgas

### montierte Bereifung

<i>Achse</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Profiltiefe, mm</i>	
		<i>L</i>	<i>R</i>
VA	205/55 R 16 94H - Goodyear, Winter (o)	6,0	5,7
HA	205/55 R 16 94H - Goodyear, Winter (o)	6,6	6,8

Bereifungszustand: verkehrssicher

Profiltiefen: L= links innen, L(a) = Links aussen, R = rechts innen, R(a) = rechts aussen

Spezifikation: (o) = original, (r) = runderneuert, (n) = nachgeschnitten, (f) = run flat / pannensicher, (s) = beschädigt

### Grundlagen der Fahrzeugdaten

Zulassungsbescheinigung Teil I - lag im Original vor

### Serienausstattung

Ablage- und Staukästen; Airbag, Seiten- und Kopfairbags für Fahrer und Beifahrer; Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite; Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar; Außenspiegel: PKW-Außenspiegel, links asphärisch, rechts konvex; Außenspiegelgehäuse, Türgriffe und Schiebetürabdeckung in Wagenfarbe lackiert; Berganfahr-Assistent; Bodenbeläge, Teppichbodenbelag im Fahrerhaus und im Fahrgastraum; Bremsleuchte, dritte; Dachreling, schwarz; Dekoreinlagen "Checker Plate Titan"; Drehzahlmesser; ESP Elektronisches Stabilitätsprogramm mit Bremsassistent; Fahrerassistenzsysteme: Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion; Fenster: Seitenfenster (fest) in Wärmeschutzverglasung im Lade-/Fahrgastraum, vorne und hinten; Fenster: Seitenscheiben vorn in Wärmeschutzglas; Fensterheber elektrisch, vorn; Gepäckraumabdeckung, klapp- und herausnehmbar; Geschwindigkeitsregelanlage inklusive Geschwindigkeitsbegrenzer; Getriebe: 6-Gang-Getriebe; Halogen-Doppelscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht; Heckklappe mit heizbarer Heckscheibe und Heckscheibenwischer; Innenbeleuchtung: Innenraumbelichtung im Fahrerhaus; Innenverkleidung: Komforthimmel im Fahrerhaus und Fahrgastraum; Klapptische an den Rücklehnen der Sitze in der 1. Sitzreihe; Klimaanlage; Kopfstützen (7); Lackierung: Uni-Lackierung; Lederteilumfang; Lenkrad: Lederlenkrad; Lenksäule in Höhe und Länge verstellbar; Licht und Sicht-Paket; Luftausströmer, Schwarz genarbt mit Heißsiegelring; Make-up-Spiegel: Make-up-Spiegel links, mit Abdeckung; Make-up-Spiegel: Make-up-Spiegel rechts, mit Abdeckung; Mittelarmlehnen; Müdigkeitserkennung und Multifunktionsanzeige "Plus"; Multikollisionsbremse; Nebelscheinwerfer; Paket: Chrom-Paket I; Polster: Stoff; Räder/ Reifen: 205/55 R16 94 H xl, rollwiderstandsoptimiert; Räder/ Reifen: Leichtmetallräder "Bendigo" 6 J x 16; Räder/ Reifen: Reifenkontrollanzeige; Radio "Composition Colour" mit 5"-Touchscreen; Schiebetür, links im Fahrgast-/Laderaum; Schiebetür, rechts im Fahrgast-/Laderaum; Schließsystem: 2 Funkschlüssel für die ZV mit Funkfernbedienung; Schriftzüge am Heck; Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic); Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatischesicherheitsgurte; Sitze im Fahrerhaus: Vordersitze höhenverstellbar; Sitze im Fahrgast-/ Laderaum: 2.Sitzreihe 3er-Sitzbank, geteilt klapp- und wickelbar; Sitze im Fahrgast-/ Laderaum: 3.Sitzreihe 2er-Sitzbank (klappbar); Sitze: Komfortsitz, vorn links und rechts; Start-Stopp-System; Staub und Pollenfilter; Steckdosen: 12-Volt-Steckdose im Laderaum; Stoßfänger in Wagenfarbe; Tire Mobility Set; Trittstufe innen, im Fahrerhaus und Fahrgastraum; Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste; Verzurrösen: 6 Verzurrösen zur Ladegutsicherung; Wegfahrsperrung, elektronisch; Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Innenbetätigung ohne Safesicherung

### Sonderausstattung

Ablagen und Staukästen: Abfallbehälter; Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar; Automatische Distanzregelung ACC bis 160 km/h, inklusive Geschwindigkeitsbegrenzer; Berganfahr-Assistent; Bi-Xenon Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht und abgedunkelte Rückleuchten; Car-Net "Guide & Inform", Laufzeit 3 Jahre; Diebstahlwarnanlage mit Back-Up-Horn, Abschleppschutz, Innenraumüberwachung und Zentralverriegelung; Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung; Entfall: Schriftzüge am Heck; Fahrerassistenzsysteme: Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion; Fenster: Schiebefenster im Fahrgastraum vorn links; Fenster: Schiebefenster im Fahrgastraum vorn rechts; Fenster: Sonnenschutzfolie an allen Fenstern im Fahrgastraum, tiefschwarze Tönung; Fenster: Verbundglas-Frontscheibe in Wärmeschutzglas, beheizbar; Fernlichtassistent "Light Assist"; Hecktür: Heckflügeltüren mit Fensterausschnitt, asymmetrisch geteilt; Lackierung: Metallic; Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad (3 Speichen); Multimedia-Systeme: App-Connect und zweite USB-Schnittstelle; Nebelscheinwerfer inkl Abbiegelicht; Paket: Cool & Find; Parklenkassistent "Park Assist" und ParkPilot im Front- und Heckbereich; Räder/ Reifen: M&S Reifen 205/55 R 16 94 H XL (zusätzlich); Radschrauben mit Adapter zur Radsicherung; Scheibenwaschdüsen (beheizbar); Telefon: Mobiltelefon-Schnittstelle "Comfort" mit 2 USB-Schnittstellen für Composition Media; Trennwände: Netztrennwand; Winterpaket Caddy 1

## **Gutachterliche Stellungnahme**

### Allgemeinzustand

Der nachfolgend beschriebene Fahrzeugzustand wurde unter Berücksichtigung der alters- und laufleistungsbedingten Gebrauchsspuren sowie dem spezifischen Einsatzzweck des Fahrzeuges festgelegt.

Der Allgemeinzustand des Fahrzeugs war zum Zeitpunkt der Besichtigung sehr gut.

### Lackschichtdickenmessung/-prüfung:

Mit der Untersuchung der Lackierung wurden am Fahrzeug selbst keine deutlich variierenden Lackschichtdicken festgestellt. Auch im Vergleich mit durchschnittlichen Lackschichtdicken anderer Serienfahrzeuge wurden keine Auffälligkeiten ermittelt.

### Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer - Vehicle Identification Number (VIN) WV2ZZZ2KZX053486 wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigung des Fahrzeuges erfolgte am 08.01.2021 12:40 Uhr. Bei der Besichtigung war(en) neben dem Unterzeichner noch Herr Frank Poier anwesend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne, Wagenheber, o.ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Eine Inaugenscheinnahme des Unterbodens war aus diesem Grunde nur eingeschränkt möglich. Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges ist jedoch unseres Erachtens nicht zwingend notwendig.

### Probefahrt / Probelauf

Es wurde eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

### Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

### Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

### Sonstige Hinweise

- letzter Service am 14.07.2020 bei 6714 km

Über den Zustand der Sommerbereifung liegen dem Unterzeichner keine Informationen vor, da diese im Autohaus eingelagert ist.

### Schlusswort

Die Sachverständigenleistung Wertgutachten wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Markus Sohn  
von der IHK zu Rostock öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und Bewertungen

Bergen auf Rügen, den 12.01.2021

Das Dokument umfasst 5 Seiten und 16 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.  
*Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.*

### Verteiler

Original an:

- Auftraggeber  
Bundesamt für Naturschutz Außenstelle Insel Vilm  
Insel Vilm - 18581 Vilm