

Fahrzeug- und Gerätebeschreibung für Gebrauchtfahrzeuge

Fahrzeug- und Aufbauart:	Geräteträger	Schlüssel Nr. 1	1313
Fahrzeughersteller:	Mercedes Benz	Schlüssel Nr. 2	0000
Typ und Ausführung:	Unimog 405 / 12	Schlüssel Nr. 3	
Fahrzeug-Ident.-Nr.:	405106 1V 216013	Nächste HU:	08 / 20
Antriebsart:	Diesel	G. Gew. / Nutzl. / Leergew.:	12500 / 5860 / 6640
Leistung kW / Hubraum cm³:	175 kW / 6374 cm³	Abmessungen L/B/H:	5100 / 2200 / 3260
Gesamtfahrleistung (km):	228687 km / 11633 Betr.Std	Bereifung (Größe):	365 / 85 R 20
Erstzulassung:	15.07.2009	Reifenprofiltiefe vorne:	Cont. 20 mm
Sitzplätze:	2	Reifenprofiltiefe hinten:	Mich. 20 mm
Abmessungen L/B/H:	5100 / 2200 / 3260	Lackierung:	RAL 2011

Ausstattung:

Unimog U 400:

Euro 4
Bereifung: 365 / 85 R 20, VA Conti HCS, HA Mich. HZL
Nebenantrieb N 05
Schnellreinigung Kleanfix
Zapfwellengetriebe vorne
Vario-Pilot-Wechsellenkung
Automatic Shift (EAS)
Hydrostatischer Fahrtrieb mit Verstellmotor
DC 8 Gang Wendegriebe mit Reversierschaltung (EQR)
Frantanbauplatte Gr. 3
Rückfahrkamera
Zweikreis - Hydraulikanlage
Schneepflugentlastung
Hydraulikanlage 4 Zellig, 4 fach Kreis 1+2, 4 fach Kreis 3+4
Pritsche 2400 x 2050 x 400
Schleuderketten
Windschutzscheibe Verbundglas und Heizbar
Zweikreis - Anhängerbremsanlage
Lichtmaschine 100 A
Kennung Zulassung LOF Zugmaschine / Ackerschlepper
Differenzialsperre VA
Sonnenblende

Mähgerät MKM 700 Baujahr 2013
Randstreifenmäher MRM 300 und Böschungsmäher
Hydr. Querverschiebung
Arbeitsgerät Böschungsmäher drehbar
Proportionalsteuerung
Hydraulikantrieb Mulchköpfe über Zapfwelle Unimog
1 Hebel-Bedieplatt 24 V

Festgestellte Wert beeinflussende Faktoren:

Unimog:

TÜV abgel. 08 / 2020, SP abgel. 02 / 2020
Deutliche Gebrauchsspuren
Korrosion an Achsen und Rahmen
Wendelüfter defekt
Öl­kühler und Wasser­kühler ern. 04. / 2018

Mähgerät MKM 700

keine UVV mehr, letzte 05 / 2019
letzter Einsatz 06 / 2020
Hydraulikblock vom Randstreifenmäher undicht

1. Ausleger vom Böschungsmähgerät geschweißt

Mähköpfe Gehäuse geschweißt
Keine Funktionskontrolle durchgeführt

Der Zustand entspricht dem Baujahr und den Betriebsleistungen.

Rückbauspuren von dienstlichen Einbauten, z. B. Funk, Bedienteilen und anderen Sondereinbauten sind vorhanden.

Sonstiges:

Das Fahrzeug wurde nach bestem Wissen und Gewissen beschrieben und bewertet. Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allgemeinen Identifizierung des Gerätes und stellt keine Gewährleistung im kaufrechtlichen Sinn dar. Die Angaben erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit; Irrtümer bleiben vorbehalten.

Aus diesen Gründen wird unbedingt angeraten, das Gerät vor Gebotsabgabe zu besichtigen.

Unterlagen:

Anzahl der Fahrzeugschlüssel: 1

Fahrzeug Unfallfrei: Ja Nein Betriebsanleitung vorhanden Serviceheft vorhanden

Festgesetztes Mindestgebot: 18.000 Euro

in Worten: Achzehntausend

Bearbeiter:	Michaela Wirner, Tel. 0921/606-3101, E-Mail: michaela.wirner@stbabt.bayern.de
Besichtigungsort:	Straßenmeisterei Bayreuth, Ritter-von-Eitzenberger-Str. 5, 95448 Bayreuth
Ansprechpartner:	Joachim Popp, Tel. 0921/79973-30 oder -33, E-Mail: Werkmeister.GH@stbabt.bayern.de

Die Besichtigung und Abholung erfolgt nur nach Terminvereinbarung!