

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 15.04.2021 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, durch Herrn Wörle. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 15.04.2021.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 15.04.2021 um 11:00 Uhr durch Herrn Christian Lichtenstern bei Stiftung Sankt Johannes, Schloßstr. 8, 86688 Marxheim, im Beisein von Herr Wörle.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 110 µm bis 200 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an mehreren Karosserieteilen festgestellt.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Stiftung Sankt Johannes, Schloßstr. 8, 86688 Marxheim
Kennzeichen	DON SJ140
Tag der Erstzulassung	15.05.2008
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	01.07.2020

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	03 / 2023
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	VOLKSWAGEN-VW
Typ / Verkaufsbezeichnung	7HC / Transporter T5 7HB172/WF2/ZD1 MHD

Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	0603 / AIF
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WV2ZZZ7HZ8H147222
zul. Gesamtmasse	3000 kg
Maße über alles L / B / H	4890 / - / 1970 (mm)
Radstand	3000
Türen	4
Sitzplätze	9
Farbe	Grün
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Stoff / Grau
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	75 kW / 1896 cm ³
Schadstoffklasse	98/69/EG III;B
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Km-Stand abgelesen	158.074

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 65 R 16	Pirelli / Carrier	S/O	5 mm
	107/105 T			
rechts	205 / 65 R 16	Pirelli / Carrier	S/O	5 mm
	107/105 T			
2 links	205 / 65 R 16	Pirelli / Chrono	S/O	7 mm
	107/105 T			
rechts	205 / 65 R 16	Pirelli / Chrono	S/O	7 mm
	107/105 T			
Ersatzrad	205 / 65 R 16	Continental / EcoContact	S/O	8 mm
	107/105 T			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Zweiter Reifensatz:

205/65 R16 107/105T, Winter, Pirelli Carrier, Profiltiefe 5 - 7 mm

Serienausstattung

ABS & ASR, Airbag: Airbag auf Beifahrerseite, Airbag: Fahrerseite, Außenspiegel, manuell verstellbar (2), Bremsleuchte, dritte, Differentialsperre, elektronisch (EDS), Drehzahlmesser, ESP, Fahrschreiber: Vorbereitung für Tachograf, Getriebe: 5-Gang-Getriebe, Heckklappe: Heckfenster in der Heckklappe, Innenverkleidung (seitlich), Hartfaserplatte im Laderaum, Kindersicherung (für Schiebetür im Fahrgast-/ Laderaum), Kopfstützen (2), Lackierung, Motor-Schleppmoment-Regelung (MSR), Pollenfilter, Frischluftansaugung mit Pollenfilter, Polster: Stoff, Servolenkung, Tire Mobility Set, Verzurrösen zur Ladegutsicherung, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

Anhängevorrichtung, starr, Elektrikpaket I, Elektrische Schnittstelle, Fenster: Schiebefenster vorne links, Fenster: Schiebefenster vorne rechts, Gesamtgewicht: Erhöhung des zul. Gesamtgewichts auf 3000 kg, Kindersitzverankerung, Klimaanlage mit mechanischer Regelung und 2. Heizung im Fahrgast-/Laderaum, Nebelscheinwerfer, Paket: Sitzepaket im Fahrgastraum (6-Sitzplätze), Radio "RCD 200" mit CD und 2 Lautsprechern, Räder/ Reifen: Reserverad in Fahrbereifung, Schiebetür im Fahrgast-/ Laderaum: elek. Schiebetürbetätigung rechts, Schmutzfänger, vorn und hinten, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrer-Doppelsitzbank, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz, höhenverstellbar, Verbandskasten / Warndreieck, Zentralverriegelung mit Funk und Safesicherung, Zusatzblinker hinten oben links und rechts, elektr. Trittbrett

(Schiebetür rechts)

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 15.03.2021 bei Kilometerstand 157.789.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Innenverkleidungen gebrochen (Schiebetür, Heckklappe, Himmel), erneuern; 3. Sitzreihe, Lehnenverkleidung beschädigt, erneuern; Spiegelschale rechts lose, erneuern; Schiebetür, Kante vorne angeschrammt (nicht fachgerecht instandgesetzt), instandsetzen; Heckklappe (Dellen, Kratzer, Rostansatz), instandsetzen; Seitenwand hinten rechts, mehrfach verformt, instandsetzen; Stoßfänger hinten rechts, eingedrückt, erneuern; Kotflügel vorne links, Radlauf verformt, instandsetzen. Kleberückstände an den Türen (Firmenaufschrift), polieren. Lackvorbereitung;

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Türgriffe abgenutzt; Motorhaube und Kotflügel vorne rechts, Steinschläge; Stoßfänger vorne angeschrammt; Tür vorne links, Dellen und Kratzer; Motorraum und Motorhaube, Isolierung beschädigt.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Christian Lichtenstern
Dipl.-Ing. (FH)

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.