

Kraftfahrwesen

BFV65

28.05.2021

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

| | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| Verkaufsbezeichnung: | Volkswagen Transporter T5 (Bastlerfahrzeug) | | |
| Amtl. Kennzeichen: | OL-2077 | Erstzulassung: | 07.11.2006 |
| Fahrzeugart: | PERSONENKRAFTWA- GEN GESCHLOSSEN | Gesamtfahrleistung: (km) | 199657 |
| Klimatisierung: | ja | Leistung: / Hubraum: | 128 kW / 2461 cm ³ |
| Kraftstoffart: | Diesel | Getriebearart: | Schaltgetriebe |
| Partikelfilter: | nein | Fahrzeug-Ident-Nr.: | |
| Art der Lackierung: | uni | Typschlüssel: | 0603 / 689 |
| Herstellerfarbbezeichnung: | Grauweiß R9002 | Emissionsschl. Nr. 14.1: | 0451 |
| Sitzbezüge: (Mat. / Farbe) | Stoff / hell | Nat. Emissionsklasse (14): | 98/69/EG III;A |
| Anzahl der Türen: | 4 | HU: | keine |
| Bereifung: (Größe) | 215/65R16C 106T M+S (DOT 27/14) | Unfallfrei: | nein |
| Reifenprofiltiefe: | 5 / 5 / 6 / 6 mm | Inspektion: | fällig |
| Reserverad: | vollwertig | CO2-Emission: | unbekannt |

Serienausstattung (Auszug):

- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS) mit EDS
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links
- Getriebe 6-Gang
- Heckklappe mit Verglasung besteht aus: Heckscheibe heizbar
- Motor 2,5 Ltr. - 128 kW TDI
- Radstand 3400 mm
- Schiebetür Lade-/Fahrerhaus rechts
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zul. Gesamtgewicht 3000 kg

Sonderausstattung (Auszug):

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Audiosystem: Radio Alpha
- Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar 1.Reihe links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar 1.Reihe rechts
- Klimaanlage
- Komfort-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Park-Distance-Control hinten
- Reserverad in Fahrbereifung
- Seitenairbag / Kopfairbag vorn besteht aus: Kopf-Airbag-System vorn, Seitenairbag vorn
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz drehbar, mit Armlehnen
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 2er-Sitzbank
- Standheizung
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Aufgrund der lange Standzeit sind die Batterien tiefenentladen oder defekt. Hierdurch war eine Funktionsprüfung von elektrischen und / oder elektronischen Bauteilen, Motor, Antriebsstrang und Nebenaggregaten zum Zeitpunkt der Besichtigung nicht möglich. Die Türen und Klappen lassen sich, mit Ausnahme der Fahrertür, nicht öffnen. Die Laufleistung des Fahrzeuges konnte nicht abgelesen werden. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein **Bastlerfahrzeug / Ersatzteilträger**.

Das Fahrzeug weist aufgrund des Einsatzzweckes, ehemaliges Einsatzfahrzeug, einen überdurchschnittlich hohen alters- und laufeistungsbedingten Verschleiß an allen Motor-, Antriebs- und Fahrwerkskomponenten sowie sämtlichen Nebenaggregaten auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- Die gesamte Karosserie und Bodengruppe weist Dellen, Kratzer, Steinschläge, Korrosions- und Anstoßschäden auf. Der Innen- und Laderaum ist aufgrund der intensiven Nutzung im Bereich der Kunststoffverkleidungen, Sitzpolster, Deckenverkleidungen, Bedieneinrichtungen, etc. stark abgenutzt. (Kratzer, Löcher, Verschmutzungen, beschädigte oder fehlende Bauteile, Kleberückstände, etc.)
- Rückbauschäden dienstlicher Einbauten; Löcher, Bohrungen, beschädigte / fehlende Verkleidungen und Anbauteile, zusätzliche Kabelbäume, Kleberückstände sind am und im gesamten Fahrzeug zu finden.
- Die Funktion serienmäßiger Systeme / Bauteile kann durch den Rückbau beeinträchtigt sein.
- Serienmäßig verbaute elektronische Systeme können durch den Rückbau Fehlfunktionen aufweisen.

- Rückbauschäden am Dach vorhanden. (Bohrungen, Kabeldurchführungen, fehlende Verkleidungsteile, zusätzliche Antennen)
- Massive Kratzer / Dellen / Beschädigungen / Lackschäden / Nachlackierungen und Korrosionsschäden an der gesamten Karosserie und an allen Anbauteilen.
- Türanschlagkanten und Türeinstiege mit Lackschäden und beschädigten Kunststoffverkleidungen.
- Motorhaube und Dach mit diversen Dellen / Beschädigungen / Lackschäden / Korrosionsschäden / Zusatzbauteilen.
- Stoßfänger vorn mehrfach stark beschädigt.
- Kotflügel vorn mit Beschädigungen.
- Scheinwerfer vorn rechts mit Kratzern / Beschädigungen.
- Stoßfänger hinten mit Kratzern / Beschädigungen.
- Beschädigungen und Korrosionsschäden an der gesamten Bodengruppe vorhanden.
- Schiebetür und Seitenwand rechts mit massiven Beschädigungen.
- Seitenwand links mit massiven Beschädigungen.
- Seilzug Motorhauben Entriegelung defekt.
- Marderspuren und Vogelkotanhaftungen am gesamten Fahrzeug vorhanden.
- Motorhaube und Frontscheibe mit Steinschlagschäden.
- Schwingungsdämpfer vorn undicht / verschlissen.
- Bremscheiben und Bremsbeläge mit Korrosions- und Standschäden.
- Klimaanlage und Standheizung ohne Funktion und Wirkung.
- Unzulässige Bereifungskombination vorn 205/65R16C in Verbindung mit hinten 215/65R16C am Fahrzeug montiert.
- Reifen überaltert / porös / rissig.
- Bremsleitungen mit Korrosionsschäden.
- Bremsschläuche porös / rissig.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit aber rollfähig.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Für die Wiederzulassung ist eine Vollabnahme nach §21 StVZO und eine Hauptuntersuchung nach §29 StVZO erforderlich.
- Noch vorhandene dienstliche Anbauten, Einbauten und Folierungen sind vom Ersteigerer vor der Inbetriebnahme zu entfernen.
- Die angegebene Gesamtfahrleistung entspricht dem letzten dokumentierten Kilometerstand vor der Stilllegung.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: nein

Festgesetztes Mindestgebot:

850 €

i. Worten:

achthundertfünfzig Euro

| | |
|---------------------------|--|
| Standort: | Hauptzollamt Oldenburg An der Kolckwiese 7 26133 Oldenburg |
| Ansprechpartner: | Herr Hespers-Meschter |
| Telefon: / E-Mail: | 0441/21025412 / markus.hespers-meschter@zoll.bund.de |

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.