

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung	VOLKSWAGEN VW TRANSPORTER T5 KOMBI 2.5 TDI mit Radstand 3.400 mm, zGG 3.000 kg, Standheizung und Klimaanlage		
Amtl. Kennzeichen:	BD 16-7612	Erstzulassung:	26.11.2008
Fahrzeugart	SO.KFZ BUEROFZ	Gesamtfahrleistung (km)	60.900
Klimaanlage:	ja	Leistung / Hubraum	96 kW / 2461 cm ³
Kraftstoffart	Diesel	Getriebearart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.	
Art der Lackierung	uni	Typschlüssel	0603 AFR
Herstellerfarbbezeichnung	Indienblau	Emissionsschl. Nr. 14.1	0469
Sitzbezüge: Mat. / Farbe	Stoff artgrey/anthrazit	Nat. Emissionsklasse (14)	98/69/EG III; B
Anzahl der Türen	3	HU	keine
Bereifung (Größe):	215/65R16C 109/107R M+S (DOT 2411)	Unfallfrei	Unfallfahrzeug
Reifenprofiltiefe:	5 / 5 / 5 / 5	Inspektion:	nach Anzeige
Reserverad:	vollwertig	CO2-Emission:	219 g/km

Serienausstattung:

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS) mit EDS
- Antriebsart: Frontantrieb
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang
- Heckklappe mit Verglasung
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Karosserievariante: Normaldach
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2, 5 Ltr. - 96 kW TDI
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 3.400 mm
- Rußpartikelfilter
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz-faser
- Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung:

- Audiosystem R 110 umfasst Front-scheibenantenne, Radio und 2 Laut-sprecher
- Elektrik-Paket 1 umfasst: Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und Fens-terheber Fahrer-/Beifahrertür elektrisch
- Bodenbelag im Lade-/FG-Raum Gummi
- Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung
- Komfort-Paket umfasst: Doppelton - Fanfare, Make-up-Spiegel in Sonnen-blende links und Make-up-Spiegel in Sonnenblende rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum vorn: - schiebbar, links
- feststehendes Fenster im Lade-/FG-Raum hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum vorn: - schiebbar, rechts
- geschlossener Fensterausschnitt im Lade-/FG-Raum hinten rechts
- Heckfenster, heizbar und mit Wisch/Waschanlage
- Heckscheibenwischer
- Konsole auf der Armaturentafel mit DIN-Schacht und zus. Schalterplätzen statt der serienmäßigen Ablage
- Klimaanlage mit mechan. Regelung im Fahrerhaus
- Nebelscheinwerfer im Stoßfänger inte-griert
- Erhöhung des zul. Gesamtgewichtes auf 3.000 kg
- Park-Distance-Control hinten
- Seiten- und Kopfairbag für Fahrer und Beifahrer
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Bei-fahrersitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 2er-Sitzbank mit Armlehne an der Gangsei-te
- Dunkel eingefärbte Fenster im FG-Raum
- Scheibenwaschdüsen für die Front-scheibe beheizbar
- Standheizung mit Zeitschaltuhr und Zu-heizer
- Stahl-Reserverad in Fahrbereifung
- Vorbereitung Mobiltelefon/Handy
- Zentralverriegelung mit Safesicherung und Funkfernbedienung
- Büroeinbau im Lade-/FG-Raum beste-hend aus Aktenschränken, Arbeitstisch und Ausschub im Fahrzeugheck
- Heizlüftungs-Kanal von B-Säule bis un-ter vorhandenen Arbeitstisch
- 230V-Außensteckdose mit autom. Trennung bei Startvorgang und mit La-degerät für Zusatzbatterie (unter 2er-Sitzbank verbaut)
- Wamdreieck und Verbandmaterial
- 3 statt 2 Schlüssel (starr) für Schließ-system
- Ohne Schriftzüge für Typ- und Motorbe-zeichnung
- 4x Sommerreifen 215/65R16C 109/107R (DOT 2108) mit ca. 8 mm Reifenprofiltiefe auf Stahlfelgen beilie-gend

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist die entsprechenden alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- Airbag-Kontrolle leuchtet - das Fahrzeug ist daher nicht fahrbereit
- Instandgesetzter Unfallschaden an der rechten Fahrzeugseite - rechte Schiebetür instandgesetzt, rechtes Seitenteil und rechte Schiebetür lackiert, weitere Restunfallspuren sind nicht auszuschließen

- Unfallschaden an der rechten Schiebetür - Schiebetür großflächig eingedrückt und zerkratzt
- Anfahrtschaden vorn rechts - Kratzer und Kerben am vorderen Stoßfänger, weitere Schäden unterhalb der Verkleidung sind nicht auszuschließen
- Beginnende Lackunterrostungen am Fahrzeug rundum, u.a. an den Stahlfelgen der Winterbereifung, Unterboden, Fahrwerksteilen und am Griff der Heckklappe
- Kratzer unterschiedlicher Länge am Fahrzeug rundum, u.a. in den Griffmulden der Türen, Motorhaube, Türen, Dach, Heckklappe, Kotflügeln und Seitenteilen, Gehäuse der Außenspiegel, Längsschweller unterhalb der Türen, dem vorderen und hinteren Stoßfänger
- Mehrere Dellen unterschiedlicher Größe am Fahrzeug rundum, u.a. an der Fahrertür und am rechten Dachholm
- Anschlagmarken an den Türkanten; mehrere stecknadelkopfgroße Steinschläge in der Frontscheibe; Kratzer und Kerben an der Unterseite vom vorderen Stoßfänger; Motor verölt; Schlauchanschlüsse und Leitungen im Motorraum teilweise korrodiert; Auspuffanlage korrodiert; Bremsscheiben korrodiert; Funktion der Klimaanlage und Standheizung wurde nicht geprüft
- Rückbauspuren dienstlicher Anbauten am Fahrzeug rundum, u.a. Antennenfüße der Funkantennen und einige Antennen im Dachbereich verblieben
- Deutliche Gebrauchsspuren im Fahrzeuginnenraum u.a.: Schmutzstreifen und Flecken auf den Sitzpolstern, der Dach-, Innenraum-, Sitzgestell-, Kofferraum- und Heckklappeninnenverkleidung; Kratzer an der Armaturentafel, den Türinnen-, Seiteninnen-, Sitzgestell-, Heckklappen- und Kofferrauminnenverkleidungen; alle Bedienelemente und das Lenkrad mit Abnutzungserscheinungen; Gurtbänder vom Sicherheitsgurt Fahrer und Beifahrer "ziehen Fäden"
- Deutliche Rückbauspuren dienstlicher Einbauten im Fahrzeuginnenraum u.a. in der Armaturentafel und Fußraum
- letzte Inspektion am 21.01.2020 bei 48.413 km durchgeführt

Sonstiges:

- Das Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.
- Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit – Airbag-Kontrolle leuchtet
- " Es wird angeraten, das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen."
- Steinschlagschäden an der Fahrzeugfront.
- Das Fahrzeug nimmt nicht am elektronischen Zulassungsverfahren teil.
- Für die Wiederezulassung ist eine Hauptuntersuchung nach §29 StVZO erforderlich.

Anzahl Schlüssel: 3

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot: 5.900 €

i. Worten: -fünftausendneunhundert- Euro

Standort/ PLZ:	94032 Passau, Spitalhofstraße 67
Ansprechpartner:	Herr Stemplinger
Tel. Zentrale/Durchwahl/E-Mail	0173/3547316

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.