

## Fahrzeugbeschreibung

Für D-Kfz # 5184

Jahreswagen  
(bis 24 Monate)

Gebrauchtwagen

Letztes Amtl. Kennzeichen:	M-ZT 5552	nächste HU:	04/2022
Fahrzeugart:	LKW	nächste AU:	04/2022
Aufbauart:	Geschlossener Kasten	Motor/Kraftstoff:	Benzin
Fabrikat, Typ:	7HK / VW T5 Transporter	Schadstoffklasse:	98/69/EG I; B
Fahrzeug-Ident-Nr.:	WV1ZZZ7HZ9H034401	Schlüsselnummer:	0603/AII 00223
Hubraum (ccm):	1984	Bereifung (Größe):	215/ 60 R 16 109 R
Leistung (kW):	85	Reifenart:	Winter
Gesamtfahrleistung (km):	37.700	Vorne links:	0 mm
Erstzulassung:	26.08.2008	Vorne rechts:	0 mm
Sitzplätze:	3	Hinten links:	3 mm
Lackierung:	Uni / Weiß	Hinten rechts:	3 mm
Sitzpolster:	Stoff	Zul. Gesamtmasse:	2850
		Radstand:	3400

### Ausstattung:

ABS & ASR, Airbag: Airbag auf Beifahrerseite, Airbag auf Fahrerseite, Außenspiegel manuell verstellbar, Bodenbeläge, Holzboden im Laderaum, Bremsleuchte, dritte, Differentialsperre, elektronisch (EDS), Drehzahlmesser, ESP, Getriebe: 5-Gang-Getriebe, Seitenverkleidung aus Hartfaserplatten im Laderaum, Motor-Schleppmoment-Regelung (MSR), Polster: Stoff, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung mit Funk und Safesicherung

### Sonderausstattung:

Klimaanlage für Fahrerhaus, Radio „R110“ mit 2 Lautsprechern, Elektrikpaket I, Sommerräder 4fach

### Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Kundendienst fällig; HU/AU fällig; Reifen vollständig abgefahren; Motorkontrolle leuchtet, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Domlager vorne defekt, erhebliche Geräusentwicklung, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Bremsen vorne korrodiert, erneuern; Fahrzeug zieht deutlich rechts links, vermessen und prüfen; Türverkleidung links und rechts Griff beschädigt; Sitz vorne links großflächig eingerissen, beschädigt; Stoßfänger vorne links Loch; Motorhaube Lackverfärbungen; Tür vorne rechts eingedrückt und Rost; Schweller rechts Rost; Schiebetür rechts Rost; Innenverkleidungen Laderaum gebrochen; Dach Lack matt; Leiste Schiebetür lose; Seitenwand hinten rechts verschrammt und Rost; Rücklicht rechts gebrochen; Stoßfänger hinten beschädigt; Heckklappe Verkleidung gebrochen; Seitenwand links Dellen und Kratzer; Heckklappe Dellen und Kratzer; Schweller links Rost

Ein Wartungsnachweis fehlt.

Serviceheft ist vorhanden, jedoch ohne Eintrag

-keine EU-Übereinstimmungsbescheinigung vorhanden

Fahrzeug ist bedingt fahrbereit! (nicht verkehrssicher)

### Sonstiges:

**Abholort:** München; nach telefonischer Vereinbarung.

**Festgesetztes Mindestgebot: 250,00 Euro**

In Worten: -zweihundertfünfzig-

<b>Standort:</b>	München
<b>Ansprechpartner:</b>	Hr. Danner: 089 / 549118-83344 Handy: 0151-65727368

Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.