

Ingenieurbüro Wolf GmbH, Max-Eyth-Str. 2, 72622 Nürtingen

BEWERTUNGSGUTACHTEN

061-Z-031

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

BETRIFFT

Vertragsnummer	ZB Hochschule Nt.-Geisl.
Kundennummer	AHD
Sachverständiger	Peter Wolf

FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

Reparaturen sind notwendig (Details siehe Prüfprotokoll)

Alle Angaben in EUR ohne MwSt.

Reparaturkosten gesamt	8.350,00 EUR
Davon überdurchschnittlich	3.790,00 EUR

BEWERTUNG

Unter Berücksichtigung der bewerteten Ausstattungen, festgestellter Mängel und Schäden sowie sonstiger wertbeeinflussender Faktoren wurde am **08.03.2021** durch den Sachverständigen nachstehender Wert für dieses Fahrzeug ermittelt: Händlereinkaufswert inkl. MwSt.

2.525,00 EUR

Besteuerungsart: Regelbesteuerung

Bewertungsdatum 08.03.2021

Nürtingen, den 08.03.2021

Peter Wolf

Anhang:

4 Seiten

Fahrzeugbeschreibung

Zustandsbericht/Fotos

Bankverbindung:

Bank:	Volksbank Göppingen
IBAN:	DE43 6106 0500 0454 0110 08
BIC:	GENODES1VGP

TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	Transporter
Aufbauart	Kombi
Fabrikat	Ford
Typ / Untertyp	Transit Kombi (TT9)(2006->) / FT 300 K Trend
KBA-Nummer	8566/BDT
Fahrzeug-Ident-Nummer	WF0SXXBDFSBJ19656
Erste / Letzte Zulassung	30.11.2011 / 03.09.2012
Hubraum / Leistung	2.198 cm ³ / 74 kW (101 PS)
Motor	Motor 2,2 Ltr. - 74 kW TDCi KAT
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 5
Türen	4
Länge / Breite / Höhe	4.863 / 1.974 / 2.067 mm
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Frontantrieb
Laufleistung abgelesen	179.732 km
Farbe	Frost-Weiß
Lackart	2-K uni (1-Schicht)

BEREIFUNG

1. Reifensatz

Achse	Hersteller	Bezeichnung
1	Continental	185/75 R16C 104/102R VanContact Winter M+S 8PR
2	Continental	185/75 R16C 104/102R VanContact Winter M+S 8PR

Profiltiefe in mm

links	rechts
7	7
6,5	6,5








SERIENAUSSTATTUNG

2. Batterie, Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audiosystem 6000 (Radio/CD-Player), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig), Dachverkleidung Himmel im Fahrgastraum, Drehzahlmesser, Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 1.Reihe links, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 1.Reihe rechts, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe links, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe rechts, Fensterheber elektrisch, Frontscheibe heizbar, Fzg. ohne Bordcomputer, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang, Heckflügeltüren mit Verglasung, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Heizung mit Umluftschtaltung, Karosserie/Aufbau: Kombi, Karosserievariante: Normaldach, Leuchtweitenregelung, Motor 2,2 Ltr. - 74 kW TDCi KAT, Nebelscheinwerfer, PKW Zulassung, Produktionsstätte: Otosan, Radstand 2933 mm, Radvollabdeckungen, Reifen 195/70 R15C ...T, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro und 5, Scheibenbremse hinten, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Schmutzfänger vorn und hinten, Seitenschutzleisten, Servolenkung, Sitz-Paket 22: Fahrersitz (3-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Sitz-Paket 8: 1. und 2. Reihe im Lade-/FG-Raum - 3er-Sitzbank herausnehmbar, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar, Stahlfelgen 5,5x15, Stoßfänger teillackiert, Trend, Verglasung getönt, Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Vinyl, Wegfahrsperr, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

SONDERAUSSTATTUNG

Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad, Batterie verstärkt, Doppelklimaanlage, Fondraumheizung, Haltegriff A-Säule, Heckscheibe fest, Kühlergrill in Wagenfarbe, Lenkrad (Leder), Produktionsstätte: Southampton, Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher, Reserverad in Fahrbereifung, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor, Sicht-Paket 1, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Tagfahrlicht

PRÜFBERICHT

Position	Rep.-Kosten	ÜV*	Beschreibung	
Karosserie aussen / Beleuchtung				
Karosserie (Körper)	3.600,00	2.500,00	mehrfach Korrosionsbeginn; Unfallschäden an Stoßfänger/Kotflügel vorne rechts, Schiebetüre/Seitenwand rechts; Dachsäule/Wasserablauf links beschädigt; Schweller hinten rechts durchgerostet;	
Fahrerhaus	250,00	150,00	Werbeaufschriften neutralisieren	
Beleuchtung	370,00	370,00	Rücklicht rechts und Nebelscheinwerfer rechts angebrochen	
Innen/Kofferraum/Bereifung				
Innenraum allgemein	150,00	150,00	zahlreich Kleinschäden an den Verkleidungen - Minderwert	
Sitze	1.120,00		hintere Sitzbank lag zur Besichtigung nicht vor	
Motorraum/Bodengruppe/Bremsen/Lenkung				
Vorderachse	1.440,00	500,00	Bremscheiben /Beläge vorn innen Verschleißgrenze erreicht, hinten nahe Verschleißgrenze	
Lenkung	1.310,00	50,00	ölfeucht an der Staubmanschette links -prüfen (Reparaturausweitung möglich)	
Kundendienst			letzter 21.09.20 bei 177849 km	
HU/AU/SP §57B	110,00	70,00	überfällig 01/2021	

ZUSAMMENFASSUNG DER REPARATURKOSTEN

Alle Kosten in EUR ohne MwSt.

Reparaturkosten gesamt	EUR	8.350,00
Davon überdurchschnittlich	EUR	3.790,00