

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung	VW Transporter T5 3,0t Kasten-Kombi 2.0 TDI MHD		
Amtl. Kennzeichen:	SHL-FM 16	Erstzulassung:	14.07.2015
Fahrzeugart	Lkw Kasten	Gesamtfahrleistung (km)	267.271
Klimaanlage:	manuell	Leistung / Hubraum	103 kW / 1968 cm ³
Kraftstoffart	Diesel	Getriebeart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.	
Art der Lackierung	Metalllackierung	Typschlüssel	0603 AVR254880
Herstellerfarbbezeichnung	Natural grey metallic	Emissionsschl. Nr. 14.1	35M0
Sitzbezüge: Mat. / Farbe	Stoff grey / anthrazit	Nat. Emissionsklasse (14)	EURO5;M;PI/CI;N1 III, N2
Anzahl der Türen	4	HU / AU	Gültig bis 07.2023
Bereifung (Größe):	215/65 R 16C 106/104T M&S (DOT 3021)	Unfallfrei	Nein, unreparierter Schaden
Reifenprofiltiefe:	4,5 / 5,0 / 8,5 / 8,5 mm	Inspektion:	Lt. Anzeige
Reserverad:	9 mm vollwertig	CO2-Emission:	195 g/km

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- ABS
- Außenspiegel (konvex rechts, asphärisch links)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- ESP mit Bremsassistent ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fzg. ohne Fenster und Kindersicherung im Lade/Fahrgastraum
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Getriebe 6-Gang
- Leuchtweitenregulierung
- Lkw-Zulassung
- Dieselmotor 2.0 Ltr. - 103kW TDI
- Nichtraucherpaket
- Pollenfilter
- Radstand: 3000 mm
- Rußpartikelfilter
- Scheinwerfer H4
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung
- Fahrersitz verstellbar
- Keine Sitze Laderaum
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung:

- Audiosystem RCD 310 (Radio, CD-Player mit MP3-Wiedergabefunktion)
- Anhängerkupplung: Kugelkopf starr
- Bodenbelag Fahrerhaus Gummi
- Dach-/Bodenlüfter (Gasflaschentransport Einbau Trennwand-Zwangslüftung, Trennwandabdichtung)
- Elektrikpaket 1 (Außenspiegel elektr. Verstell- u. heizbar, Fensterheber elektr.)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat)
- Heckflügeltüren mit Verglasung (Heckscheibe heizbar mit Heckscheiben-Wischwaschanlage)
- Innenverriegelung Flügeltüren
- Karosserievariante: mittelhohes Dach in Wagenfarbe
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)
- Metalllackierung
- Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster
- Reserverad in Fahrbereifung
- Regaleinbau hinten rechts im Laderaum
- Seitenairbag / Kopfairbag vorn
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Fahrersitz heizbar und mit Lendenwirbelstütze
- Tagfahrlicht
- Verkleidung im Laderaum: Hartfaser halbhoch
- Verzurrösen zur Ladungssicherung im Laderaum
- Vorbereitung Mobiltelefon / Handy (Plus)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zul. Gesamtgewicht 3,00t
- Ein Satz gebrauchte Sommerräder mit 205/65 R 16 C 107/105 T (DOT 2x4718 und 2x 0521 Hersteller Conti) im Laderaum liegend mit Profilstärke: 2,5 / 2,5 / 6,5 / 6,5 mm)

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist unter Berücksichtigung von Alter und Laufleistung starke Gebrauchsspuren aus dienstlicher Nutzung auf. An der Karosserie / Aufbauten befinden sich Steinschläge, Kratzer, Anrostungen und kleine Deformationen. Abgasanlage, Fahrwerk und Unterboden sind angerostet.

Offensichtliche Schäden: Heckflügeltüren an Unterkanten mit Deformationen vom Anhängerkupplungsanschlag, Innenverkleidung der Heckflügeltür links gebrochen, Kühler vorn hängt leicht versetzt (Halterungen prüfen). Schiebetür rechts mit Kratzern unter dem Griff / an Unterkante und beginnende Anrostung an Unterkante, Kratzer an Seitenwand hinten rechts oberhalb der Türlaufschiene, Fahrertür unten mit Kratzer und Roststellen am Schweller, Türkanten mit Anschlagstellen / Lackabplatzern, Anschlagdellen an Seitenwand hinten links, Halterungen der Heckflügeltüren unterrostet. Erste – Hilfe – Material und Warndreieck fehlen. Auf den Zustand wurde eine pauschale Wertminderung gewährt.

Nachstehende Schäden wurden bei der Begutachtung festgestellt und nach Kalkulation vom Fahrzeugeinstellungswert abgezogen:

- Türgummi Heck und Fahrerseite gerissen
- Bremse vorn und hinten verschlissen – Komplettersatz Scheiben / Steine kalkuliert
- Lenkhebel vorn rechts innen beginnendes Spiel
- Schweller unter der Schiebetür mit nicht instand gesetztem Unfallanfahrtschaden
- Tagfahrlicht links defekt.

Letzte Inspektion bei 258.695 km am 27.11.2021.

Sonstiges:

Das Fahrzeug befindet sich in einem fahrbereiten Zustand. Das defekte Tagfahrlicht kann durch Schaltung Abblendlicht ausgeglichen werden. Bei langen Fahrstrecken ist die Restnutzung der Bremse zu beachten. Verschleißanzeigen sind nicht aktiv!

Das Fahrzeug nimmt am elektronischen Zulassungsverfahren teil.

Das Fahrzeug befindet sich in einem betriebs- und verkehrssicheren Zustand.

Es wird dringend angeraten, das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen.

Anzahl der Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot: 4.175,00 €

in Worten: -viertausendeinhundertfünfundsiebzig- Euro

Standort/ PLZ:	Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Drosselbergstraße 2, 99097 Erfurt
Ansprechpartner:	Herr Rößner
Tel. Zentrale/Durchwahl/E-Mail	0361 / 3482226

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.

Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.