

Kraftfahrwesen

BFV53

08.07.2022

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	Mercedes-Benz Vito 116 CDI 4x4 extralang		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-6148	Erstzulassung:	01.10.2012
Fahrzeugart:	FZ.z.Pers.bef.b.8 Spl. Mehrzweckfahrzeug	Gesamtfahrleistung: (km)	212100
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	120 kW / 2143 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebeart:	Automatikgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	uni	Typschlüssel:	1313 / BQD014103
Herstellerefarbezeichnung:	arktikweiß	Emissionsschl. Nr. 14.1:	35G0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / Schwarz	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO5;G;CI;M1sozE ohneM1G
Anzahl der Türen:	4	HU:	fällig
Bereifung: (Größe)	205/65R16C 107/105T DOT: 05/18	Unfallfrei:	ja
Reifenprofiltiefe (mm):	8,8,8,8 mm	Inspektion:	fällig
Reserverad:	vollwertig	CO2-Emission:	232 g/km

Serienausstattung:

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Auflastung auf 3,05 t
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bodenbelag: Fahrgastraum TPO
- Bremsassistent
- Dachverkleidung
- ECO Lenkhilfpumpe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistent-System: Anfahr-Assistent (Berganfahr-Assistent)
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - ausstellbar, hinten links/rechts
- Fensterheber elektr. mit Komfortschließung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Frontscheibe mit Scheibenantenne
- Generator 180 A
- Getriebe Automatik - (5-Stufen)
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe
- Innenverkleidung gehobene Ausführung
- Karosserie/Aufbau: extra lang
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Kindersicherung
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Leseleuchten im Fond
- Modellpflege
- Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT
- Nebelscheinwerfer
- Partikelfilter
- PKW Zulassung
- Pollenfilter
- Radstand 3430 mm
- Reifen 205/65 R16C 103/101 T
- Rückspiegel innen
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für 2 Sitzreihen im Fond
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lima
- Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

- Batterie zusätzlich (verstärkt)
- Breitband Lautsprecher vorn
- Cockpit Softtouch
- Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, vorn rechts
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik) besteht aus: Außentemperaturanzeige
- Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
- Parametrierbares Sondermodul
- Parktronic-System (PTS)
- Radiovorbereitung
- Reserverad mit Wagenheber
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System
- Sitze im Fahrerhaus: Ablageetasche an Rückenlehne
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2er-Sitzbank Komfort besteht aus: Armlehnen Fahrgastraum
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Vlies-Batterie 95 Ah
- Winterkomplettreder/Stahl
- Zuheizung
- zusätzlicher Wärmetauscher

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- Turbolader defekt, macht Laufgeräusche
- Bremsscheiben, Bremsbeläge und die Handbremsbacken an der Hinterachse defekt
- Halter am Endschalldämpfer defekt
- Dellen, Lackbeschädigungen, Lackkratzer, sowie Klarlackkratzer rundum am Fahrzeug
- Steinschläge im Frontbereich und der Frontscheibe
- Bohrlöcher/Ausschnitte in der Instrumententafel, Kühlergitter, Motorhaube, Heckklappenverkleidung in der Dachhaut, usw....) durch Ausbau der Sondersignalanlage und der Funkanlage
- Sitzpolsterung am Fahrer- und Beifahrersitz verschlissen
- Folierung noch am Fahrzeug vorhanden
- Ein Fernbedienungsschlüssel für die Zentralverriegelung ist ohne Funktion
- Drehknopf für die Sitzneigung am Beifahrersitz ist defekt
- Einsatz vom Aschenbecher fehlt
- Verbandkasten, Warndreieck und die Warnwesten fehlen

Sonstiges:

- Letzter Service wurde am 03.05.2021 bei 197251 km durchgeführt
- 4 Winterreifen auf Stahlfelgen 205/65R16C 107/105 T DOT: 23/18 7,7,7,7 mm z. Zt. am Fahrzeug montiert.
- Fahrzeug hatte mehrere reparierte Vorschäden
- Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein ehemaliges Sondereinsatzfahrzeug. Durch den intensiven Gebrauch sind Motor, Antrieb, Fahrwerk, Lack und Innenraum in einem alter- u. nutzungsbedingten Zustand, welcher nicht dem eines vergleichbaren Gebrauchtfahrzeugs auf dem Privatmarkt entspricht.
- **Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen**
- Für die Wiederezulassung ist eine Vollabnahme nach §21 StVZO erforderlich.
- Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit aber rollfähig

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: nein

Festgesetztes Mindestgebot:

4.780 €

i. Worten:

viertausendsiebenhundertachtzig Euro

Standort:	Friedberg/Hessen Raiffeisenstr. 20 61169 Friedberg
Ansprechpartner:	Frau Walter / Herr Preiß
Telefon: / E-Mail:	0641/4959-1065 / 0641/4959-1068

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.

Besichtigung und Abholung nur Montag bis Donnerstag nach vorheriger Anmeldung möglich.