

Kraftfahrwesen

BFV51

01.06.2022

## Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

<b>Verkaufsbezeichnung:</b>	<b>Volkswagen Caddy 1.9   TDI - Ersatzteilsponder</b>		
<b>Amtl. Kennzeichen:</b>	EF-HZ947	<b>Erstzulassung:</b>	18.11.2008
<b>Fahrzeugart:</b>	LKW geschl.Kasten	<b>Gesamtfahrleistung: (km)</b>	167107
<b>Klimatisierung:</b>	ja	<b>Leistung: / Hubraum:</b>	77 kW / 1896 cm <sup>3</sup>
<b>Kraftstoffart:</b>	Diesel	<b>Getriebearart:</b>	Schaltgetriebe
<b>Partikelfilter:</b>	ja	<b>Fahrzeug-Ident-Nr.:</b>	
<b>Art der Lackierung:</b>	metallic	<b>Typschlüssel:</b>	0603 / AGB006586
<b>Herstellerfarbbezeichnung:</b>	Reflexsilber Metallic	<b>Emissionsschl. Nr. 14.1:</b>	0635
<b>Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)</b>	Stoff / Anthrazit	<b>Nat. Emissionsklasse (14):</b>	98/69/EG I;B
<b>Anzahl der Türen:</b>	4	<b>HU:</b>	keine
<b>Bereifung: (Größe)</b>	195/65R15 91T DOT5120	<b>Unfallfrei:</b>	ja
<b>Reifenprofiltiefe (mm):</b>	7 mm	<b>Inspektion:</b>	nach Anzeige
<b>Reserverad:</b>	ohne	<b>CO2-Emission:</b>	164 g/km

### Serienausstattung:

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bodenbelag vorn (Gummi)
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Kindersicherung im Fahrgastraum
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,9 Ltr. - 77 kW TDI
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2682 mm
- Rußpartikelfilter
- Schiebetür rechts
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stahlfelgen 6x15
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Zentralverriegelung besteht aus: Fernbedienung für Zentralverriegelung

### Sonderausstattung:

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite besteht aus: Airbag Fahrerseite
- Anhängerkupplung
- Audiosystem R 110 (Radio, 4 Lautsprecher)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachlüfter
- Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fenster-Paket besteht aus: Heckscheibenwischer, Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum, Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest, Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest
- Fensterheber elektrisch
- Heckklappe mit Verglasung
- Hundeboxen + Schrankeinbauten bitt
- Klimaanlage
- Laderaumtrennwand hoch (Gitter)
- Metallic-Lackierung
- Park-Distance-Control (hinten)
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Winter-Paket besteht aus: Scheibenwaschdüsen heizbar, Multifunktionsanzeige / Bordcomputer, Zusatzheizung (Standheizung), Sitzheizung vorn

### Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist **sehr deutliche** Gebrauchs- und Verschleißspuren innen und außen auf. Steinschlagstellen oder durch Steinschlag entstandene Kratzer sowie Parkplatzanschlagschäden, Dellen, Schrammen, Kratzer und Lackschäden sind an der gesamten Karosserie vorhanden. Durch intensiven Gebrauch sind Motor, Antrieb, Fahrwerk, Lack und Innenraum in einem alters- und nutzungsbedingten Zustand, welcher nicht dem eines vergleichbaren Gebrauchtfahrzeugs auf dem Privatmarkt entspricht. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- Rückbauspuren dienstl. Einbauten (z. B. Bohrstellen/Löcher, Beschädigungen, lose Kabel usw.)
- Sehr deutliche Gebrauchs-/Abnutzungs-/Verschleißspuren innen und außen
- Antenne beschädigt, Radio eingeschränkte Funktion
- Deutliche Schrammen, Kratzer, Lackabplatzer, kleine Dellen ringsum vorhanden (z. B. Kotflügel, Schiebetüren, Fahrzeugseiten, Seitenteil links, Einstiegsbereiche, Schweller)
- Stoßfänger vorn und hinten geschliffen
- Sitze, Dachhimmel verschmutzt, Polster-/Bezug vorn links ermüdet, verschlissen
- Steinschläge im Frontbereich-/ und Scheibe
- Korrosion u. a. an Motorhaube, Motorraum, Heckklappe, Türscharniere, Türkanten, Bereich Türgriffe, Unterboden deutlich, Fahrwerksteile, Abgasanlage, Kotflügel/Seitenteile/Radlauf/-Schwellerbereiche, Flugrost, Standkorrosion Brems-scheiben
- Abgasanlage/Hitzeschutzbleche, DPF verschlissen
- Kupplung inkl. Schwungrad verschlissen

- Stoßdämpfer HA verschlissen
- Hundefahrzeug, Innenraum durch Schmutz und Geruch beeinträchtigt
- Fensterheberelektronik defekt
- Schiebetür-/Führung links beschädigt
- Klimakondensator verschlissen
- Lamellen Kraftstoffkühler verschlissen
- Bremscheiben und Beläge VA+HA verschlissen

**Sonstiges:**

- Es wird **sehr dringend** angeraten, das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen
- Das Fahrzeug befindet sich nur bedingt in einem fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand (Kupplung).
- Für die Wiederezulassung ist eine Hauptuntersuchung nach §29 StVZO erforderlich.
- Da sich das Fahrzeug in einem nicht aufbereiteten Zustand befindet, können weitere Dellen, Kratzer und Schrammen nicht ausgeschlossen werden
- Sondereinbauten teilweise im Fahrzeug verblieben (Hundeboxen)
- Letzter Service vom 17.06.2021 bei ca 146.700 km

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

**Festgesetztes Mindestgebot:**

**350 €**

**i. Worten:**

**dreihundertfünfzig Euro**

<b>Standort:</b>	HZA Erfurt Am Tannenwäldchen 50 99096 Erfurt
<b>Ansprechpartner:</b>	Andreas Michel
<b>Telefon: / E-Mail:</b>	0361/60176244 / andreas.michel@zoll.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.  
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.