

Kraftfahrwesen

BFV16

08.06.2022

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	Mercedes-Benz VITO 2.2 CDTI mit Radstand 3.430 mm, Standheizung und Klimaanlage		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-5061	Erstzulassung:	13.03.2012
Fahrzeugart:	FZ.z.Pers.bef.b.8 Spl. Mehrzweckfahrzeug	Gesamtfahrleistung: (km)	279.780
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	120 kW / 2143 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebearart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	uni	Typschlüssel:	1313 / BPU043428
Herstellerfarbbezeichnung:	arktikweiß	Emissionsschl. Nr. 14.1:	35G0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / Anthrazit	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO5;G;CI;M1sozE ohneM1G
Anzahl der Türen:	3	HU:	keine
Bereifung: (Größe)	205/65 R16C 107/105T M+S (2x DOT 0919, 2x DOT 3021)	Unfallfrei:	Unfallfahrzeug
Reifenprofiltiefe (mm):	8 / 8 / 7 / 7	Inspektion:	nach Anzeige
Reserverad:	vollwertig	CO2-Emission:	190 g/km

Serienausstattung:

- Airbag Fahrer- und Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Auflastung auf 3,05 t
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - ausstellbar, hinten links und rechts
- Fensterheber elektr. Für Fahrer- und Beifahrertür mit Komfortschließung
- Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear)
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe mit Fenster und Wisch-/Waschanlage
- Karosserie/Aufbau: extra lang
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Leseleuchten im Fond
- Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT
- Nebelscheinwerfer
- Partikelfilter
- Radstand 3.430 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lima
- Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

- 230V-Außensteckdose mit autom. Trennung bei Startvorgang und Zusatzbatterie
- 4x Sommerreifen 205/65 R16C 107/105T (DOT 4218) mit ca. 5 - 6 mm Reifenprofiltiefe auf Stahlfelgen beiliegend
- Büroeinbau im Lade-/FG-Raum bestehend aus Aktenschränken, Arbeitstisch und Ausschub im Fahrzeugheck
- Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, vorn rechts
- Gummifußmatten für Fahrer- und Beifahrerseite
- Klimaanlage
- Mittelkonsole vorn mit 1 DIN-Schacht
- Radio KENWOOD KDC-3051
- Reserverad mit Wagenheber
- Sitze im Fahrerhaus: Ablagetasche an Rückenlehne
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2er-Sitzbank
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Vorbereitung Mobiltelefon
- Zusatzheizung

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:
- Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit - Kontrollleuchte "Türen" und "Glühlampe" leuchten. Frontscheibe gerissen. Deutliche Geräuschentwicklung bei Lenkeinschlag (im Stand).
- Anfahrtschaden vorn rechts - Deformationsspuren, Kratzer und Kerben am vorderen Stoßfänger rechts und Kotflügel vorn rechts, Spaltmaß zwischen Scheinwerfer und Stoßfänger ungleichmäßig, weitere Schäden unterhalb der Verkleidung sind nicht auszuschließen.
- Anfahrtschaden vorn links - Kratzer und Kerben am vorderen Stoßfänger links, Spaltmaß zwischen Scheinwerfer und Stoßfänger ungleichmäßig, weitere Schäden unterhalb der Verkleidung sind nicht auszuschließen.

- Anfahrtschaden hinten rechts - Kratzer und Kerben am hinteren Stoßfänger rechts, weitere Schäden unterhalb der Verkleidung sind nicht auszuschließen.
- Teilweise deutliche Lackunterrostungen am Fahrzeug rundum, u.a. am linken und rechten Längsschweller, Unterboden, Fahrwerksteilen, Heckklappe, Türen, Türscharnieren, Kotflügeln und Seitenteilen.
- Kratzer unterschiedlicher Länge am Fahrzeug rundum, u.a. in den Griffmulden der Türen, Motorhaube, Türen, Dach, Heckklappe, Kotflügeln und Seitenteilen, Gehäuse der Außenspiegel, Längsswellern unterhalb der Türen, dem vorderen und hinteren Stoßfänger.
- Glas vom rechten Rücklicht gerissen; Anschlagmarken an den Türkanten; Folien- und Kleberreste der Folienbeklebung am Fahrzeug rundum; Schlauchanschlüsse und Leitungen im Motorraum teilweise korrodiert; Auspuffanlage korrodiert; Brems Scheiben korrodiert; Bremsleitungen teilweise korrodiert; Bereifung teilweise einseitig abgefahren; Stahlfelgen der Winterbereifung stark korrodiert; Funktion der Klimaanlage und Standheizung wurden nicht geprüft.
- Rückbauspuren dienstlicher Anbauten am Fahrzeug rundum, u.a. Antennenfüße der Funkantennen und einige Antennen im Dachbereich verblieben; mehrere Löcher in der Motorhaube und im Dachbereich.
- Deutliche Gebrauchsspuren im Fahrzeuginnenraum u.a.: Schmutzstreifen und Flecken auf den Sitzpolstern, der Dach-, Innenraum-, Sitzgestell-, Kofferraum- und Heckklappeninnenverkleidung; Kratzer an der Armaturentafel, den Türinnen-, Seiteninnen-, Sitzgestell-, Heckklappen- und Kofferrauminnenverkleidungen; alle Bedienelemente, Sitzbezüge und das Lenkrad mit Abnutzungserscheinungen; Gurtbänder der Sicherheitsgurt "ziehen Fäden"; Sitzpolster/Sitzbezug und Sitzlehnenpolster/Sitzlehnenbezug vom Fahrersitz beschädigt; Abdeckkappen der Armlehnenbefestigungen an Fahrer- und Beifahrersitz fehlen.
- Deutliche Rückbauspuren dienstlicher Einbauten im Fahrzeuginnenraum u.a. in der Armaturentafel und Fußraum, teilweise sind Konsolen und Halterung im Fahrzeug verblieben
- letzte Inspektion lt. Serviceheft am 27.04.2021 bei 267.313 km durchgeführt; Kupplung, Schwungrad und Zentralausrücklager bei 154.522 km erneuert; Feder vorn rechts bei 263.156 km erneuert; Frontscheibe wegen Steinschlagschäden mehrmals erneuert.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit aber rollfähig.
- Steinschlagschäden an der Fahrzeugfront.
- Es wird dringend angeraten, das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen.
- Für die Wiederzulassung ist eine Vollabnahme nach §21 StVZO erforderlich.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

3.875 €

i. Worten:

dreitausendachthundertfünfundsiebzig Euro

Standort:	HZA Landshut Spitalhofstraße 67 94032 Passau
Ansprechpartner:	Herr Stemplinger
Telefon: / E-Mail:	0173/3547316 / johann.stemplinger@zoll.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.