

Kraftfahrwesen

BFV68

16.09.2022

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	Volkswagen Caddy Maxi 2.0 TDI BMT Kasten		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-3713	Erstzulassung:	15.03.2016
Fahrzeugart:	FZ.Z.GÜ.BEF. B. 3,5 T VAN	Gesamtfahrleistung: (km)	123900
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	75 kW / 1968 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebeart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	0603 / BXG013773
Herstellerfarbbezeichnung:	Indiumgrau Metallic	Emissionsschl. Nr. 14.1:	36X0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / Schwarz / Titan-schwarz	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO6;X;PI/CI; N1 II
Anzahl der Türen:	5	HU:	04.2024
Bereifung: (Größe)	195/65R15 95V	Unfallfrei:	Unfallfahrzeug
Reifenprofiltiefe (mm):	7 / 7 / 7 / 7	Inspektion:	nach Anzeige
Reserverad:	ohne	CO2-Emission:	121 g/km

Serienausstattung:

- Airbag Beifahrerseite besteht aus: Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel lackiert
- BlueMotion Technology
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistent-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (3 Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- LKW-Zulassung
- Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI besteht aus: Steuer-AV Ausstattung TDI
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 3006 mm
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Schiebetür rechts
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn besteht aus: Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts, Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stahlfelgen 6x15
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

- Anhängerkupplung besteht aus: Fahrassistent-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Armaturentafel mit Ablagefachdeckel
- Audiosystem Composition Colour (Touchscreen, MP3, Radio/CD-Player) besteht aus: Antennen-Diversity
- Connectivity-Paket besteht aus: WLAN-Hotspot
- Dachlüfter elektrisch
- Dachreling
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung besteht aus: Safesicherung
- Fenster-Paket besteht aus: Heckscheibenwischer, Heckscheibe heizbar, Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest, Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest, Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest, Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Klimaanlage besteht aus: Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Laderaumtrennwand hoch, mit Fenster
- Metallic-Lackierung
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Park-Distance-Control (hinten)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schiebetür links
- Schutzgitter Heckscheibe
- Unterfahrerschutz Triebwerk (Motor und Getriebe)
- Verglasung hinten abgedunkelt (74 %)
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrer
- Winter-Paket 2 besteht aus: Scheibenwaschdüsen heizbar, Multifunktionsanzeige Plus, Zusatzheizung mit Zeitschaltuhr, Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Sitzheizung vorn

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Bei der Besichtigung wurden folgende Mängel/ Gebrauchsspuren festgestellt:

- Das Fahrzeug ist innen und außen verschmutzt.
- Kratzer, Dellen und Lackbeschädigungen rundum am Fahrzeug.
- Steinschläge im Frontbereich und in der Frontscheibe.
- Anfahrbeschädigungen an den Außenspiegeln, beidseitig.
- Dellen in der Motorhaube, dem Kotflügel vorn links, der Beifahrertür sowie im Fahrzeugdach.
- Lackkratzer in der Motorhaube, der Fahrertür, der Schiebetür links und der Seitenwand hinten links.
- Lackbeschädigung oberhalb des Tankdeckels.
- Loch im Fahrzeugdach.
- Verkleidung der Schiebetür links beschädigt.
- Motor verölt.
- Bremsscheiben angerostet.
- Bohrlöcher im Innenraum (u.a. Mittelkonsole, Dachablage, Handschuhfach)
- Das Fahrzeug hat einen Unfallschaden im Heckbereich; geschätzte Reparaturkosten 18.800 €.

Sonstiges:

- Fahrzeug inklusive Doppel-Hundebox mit Sicherheitsausstieg.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug ist fahrbereit, aber nicht betriebs- und verkehrssicher.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

1.990 €

i. Worten:

eintausendneuhundertneunzig Euro

Standort:	Im Metternicher Feld 44 56072 Koblenz
Ansprechpartner:	Herr Sonnet
Telefon: / E-Mail:	0261/98376-2205

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.

Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.