

Kraftfahrwesen

BFV68

06.05.2022

## Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

<b>Verkaufsbezeichnung:</b>	<b>Opel Insignia 1.6 CDTI Edition</b>		
<b>Amtl. Kennzeichen:</b>	BD16-4231	<b>Erstzulassung:</b>	03.06.2016
<b>Fahrzeugart:</b>	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. LIMOUSINE	<b>Gesamtfahrleistung: (km)</b>	56900
<b>Klimatisierung:</b>	ja	<b>Leistung: / Hubraum:</b>	100 kW / 1598 cm <sup>3</sup>
<b>Kraftstoffart:</b>	Diesel	<b>Getriebeart:</b>	Automatikgetriebe
<b>Partikelfilter:</b>	ja	<b>Fahrzeug-Ident-Nr.:</b>	
<b>Art der Lackierung:</b>	metallic	<b>Typschlüssel:</b>	0035 / BFH001948
<b>Herstellerfarbbezeichnung:</b>	Nacht Blau MET	<b>Emissionsschl. Nr. 14.1:</b>	36W0
<b>Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)</b>	Stoff / Schwarz	<b>Nat. Emissionsklasse (14):</b>	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
<b>Anzahl der Türen:</b>	4	<b>HU:</b>	06.2023
<b>Bereifung: (Größe)</b>	225/55R17 97W	<b>Unfallfrei:</b>	Unfallfahrzeug
<b>Reifenprofiltiefe (mm):</b>	4 / 4 / 5 / 5	<b>Inspektion:</b>	fällig
<b>Reserverad:</b>	vollwertig	<b>CO2-Emission:</b>	129 g/km

### Serienausstattung:

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem Radio 400 BT (Radio/CD-Player MP3-fähig / Bluetooth)
- Außenspiegel elektr. verstell- und manuell anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Doppeltonfanfare
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Feststellbremse elektrisch
- Frontscheibe getönt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter
- Getriebe Automatik - mit ActiveSelect (6-Stufen)
- Innenausstattung: Dekorleisten Titanium-Design
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Komfortsitze vorn besteht aus: Sitz-Komfort-Paket 1, Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Leseleuchten vorn (2)
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 100 kW CDTI DPF
- OnStar SOS Service
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung hydraulisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stahlfelgen 7x17 (Design- / Strukturrad)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Wärmeschutzverglasung
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### Sonderausstattung:

- CD-Laufwerk
- Fußmatten Gummi
- Innenraum-Paket besteht aus: Mittelarmlehne hinten, Kopfstützen hinten (3-fach)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Parkpilotsystem
- Seitenairbag hinten
- Sicht-Paket besteht aus: Einschaltautomatik für Fahrlicht, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Scheibenwischer mit Regensensor, Innenspiegel mit Ablendautomatik
- Sitzheizung vorn

### Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- Das Fahrzeug ist innen und außen verschmutzt.
- Kratzer und Lackbeschädigungen rundum am Fahrzeug.
- Dellen rundum am Fahrzeug, unter anderem in der Tür vorn links, der Seitenwand hinten rechts sowie oberhalb des Radlaufs hinten links.
- Steinschläge im Frontbereich und in der Frontscheibe.
- Kratzer in den Außenspiegelgehäusen.
- Lackkratzer am Heckstoßfänger.

- Kratzer in Bereich der Ladekante (innen und außen).
- Lackbeschädigungen an den Türkanten.
- Lackkratzer an der Tür hinten rechts.
- Radzierblenden beschädigt.
- Flecken auf dem Beifahrersitz.
- Beginnende Korrosion im Bereich der Abgasanlage.
- Verbandkasten abgelaufen.
- Unfallschaden auf der linken Fahrzeugseite (Tür h.l., Seitenwand h.l., Heckstoßfänger). Kalkulierte Reparaturkosten 11.436€.

**Sonstiges:**

- Das Fahrzeug hat einen reparierten Unfallschaden aus 03/2021 im Bereich vorn links (Stoßfänger, Kotflügel v.l.) - 1.592€.
- Winterräder (Stahl) 225/50R17 98V DOT2715+2815 3,3,6,6mm derzeit am Fahrzeug montiert.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand, eine Besichtigung vor Gebotsabgabe wird daher angeraten.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

**Festgesetztes Mindestgebot:**

**5.000 €**

**i. Worten:**

**fünftausend Euro**

<b>Standort:</b>	Sprendlinger Landstraße 167 63069 Offenbach (Hessen)
<b>Ansprechpartner:</b>	Herr Henting
<b>Telefon: / E-Mail:</b>	069/257829-4130

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.

**Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.**