



04.01.2023

Fahrzeugbeschreibung für Jahreswagen / KFZ bis 24 Monate

Fahrzeugbezeichnung	BMW X1 sDrive 18i		
		Erstzulassung	04.02.2021
Fahrzeugart	PKW / SUV	Gesamtfahrleistung (km)	54.425
Klimaanlage	Ja	Leistung / Hubraum	100 KW / 1499 ccm
Kraftstoffart	Benzin	Getriebeart	Automatik
Partikelfilter	Ja	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA31AA0503N11892
Art der Lackierung	Uni	Typschlüssel	0005 / CKQ000985
Herstellerfarbbezeichnung	Schwarz	Emissions-Schl. (Nr. 14.1)	36AP
Sitzbezüge: Mat. / Farbe	Stoff GRID Anthrazit	Nat. Emissionsklasse (Nr. 14)	Euro 6; WLTP; AP; PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen	4/5	HU / AU	02.2024
Reifen-/Radkombination	225/55R17 / 7,5Jx17 ET52	Unfallfrei	Ja

Serienausstattung u.a.:

- Active Guard
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Beifahrerairbag-Deaktivierung
- Bordcomputer
- Elektr. Stabilitätsprogramm (ESP)
- Freisprecheinrichtung
- Fußmatten in Velours
- Intelligenter Notruf
- Isofix-Aufnahme für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumboden faltbar
- Leichtmetallräder
- Lenkrad mit Multifunktion
- Parkbremse elektr.
- Radschraubensicherung
- Reifendruckanzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Start/Stop-Anlage
- Verbandtasche
- Warndreieck
- Warnweste für Fahrer
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

- Alarmanlage
- Automatik-Steptronic-Getriebe mit Doppelkupplung
- Business Paket (Innenspiegel automatisch abblendend, Lendenwirbel-Stütze für Fahrer u. Beifahrer, Sitzheizung vorn, Navigation)
- Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion
- Größerer Kraftstofftank
- Modellschriftzugentfall
- Park-Distance-Control (PDC)
- Reifenpannen-Set
- Sonnenschutzverglasung
- 4 LM-Winter-Komplettäder 205/60R17 93H, zusätzlich

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Jahreswagen/Kfz bis 24 Monate entsprechenden alters- u. laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren (z. B. Steinschläge, Kratzer, Dellen etc.) auf. Bei der Besichtigung wurden insbesondere folgende Mängel festgestellt:
- A-Säule, Fahrzeugfront, Motorhaube u. Stoßfänger vorne: leichte Steinschläge (siehe Beispielfotos, Bilder 7 u. 9).
- Einstieg hinten links mittig oben: Kratzer mit Lackbeschädigung.
- Einstieg vorne links: Schürfspuren.
- Dach vorne rechts: Kratzer (siehe Bild 8).
- Heckklappenverkleidung innen: leichte Schürfspuren.
- Kotflügel vorne links: Kratzer.
- LM-Felgen der Sommer- u. Winterräder: normale Gebrauchsspuren, auch kleinere Kratzer.
- Stoßfänger hinten > Ladekante: leichte Schürfspuren u. Kratzer.
- Tür hinten rechts: Kratzer mit Lackbeschädigungen u. eine Delle (siehe Bilder 10 u. 11).
- Türen vorne u. hinten > Verkleidungen der B-Säulen außen: leichte Kratzer u. Schürfspuren.
- Windschutzscheibe: Steinschläge (siehe Beispielfoto, Bild 12).

Sonstiges

- Herstellergarantie
- Das Fahrzeug hat die Winterräder montiert, die Sommerräder liegen ungesichert im Kofferraum.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten, nicht aufbereiteten Zustand.
- Nächster Service (Ölwechsel) in 19.000 km oder 08.2024 (Stand: 04.01.2023).

Anzahl der Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: Ja

Serviceheft vorh.: Ja (Elektr.)

Ansprechpartner Kfz:	0151-15902406 u. 0175-7060427
-----------------------------	-------------------------------

Es wird angeraten, das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen. Besichtigung und Abholung nur nach vorheriger Terminabsprache.