

Kraftfahrwesen

BFV73

13.12.2022

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	Volkswagen T5 2.0 TDI Pritsche lang DoKa 4Motion		
Amtl. Kennzeichen:	SU-BF33	Erstzulassung:	02.12.2013
Fahrzeugart:	Fz. z.Gü.bef.b.3,5t Lastkraftwagen	Gesamtfahrleistung: (km)	91855
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	103 kW / 1968 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebeart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	uni	Typschlüssel:	0603 / 00000000-
Herstellerfarbbezeichnung:	Indienblau	Emissionsschl. Nr. 14.1:	35M0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / Grau	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO5;M;PI/CI; N1 III, N2
Anzahl der Türen:	4	HU:	keine
Bereifung: (Größe)	205/65R16C	Unfallfrei:	ja
Reifenprofiltiefe (mm):	2/2/5/5	Inspektion:	fällig
Reserverad:	ohne	CO2-Emission:	221 g/km

Serienausstattung:

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel mit Bügel besteht aus: Außenspiegel konvex, mit Bügel, links, Außenspiegel konvex, mit Bügel, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Elektron.Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS,
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Pritsche Doppelkabine
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 3400 mm
- Rußpartikelfilter
- Scheinwerfer H4
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank (starr)
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Zul. Gesamtgewicht 2,80 t

Sonderausstattung:

- Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player mit MP3-Wiedergabefunktion)
- Anhängerkupplung nachgerüstet
- Differentialsperre hinten
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)
- Schlechtwegefahrwerk
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrereinzelsitz
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar
- Standheizung mit Zeitschaltuhr
- Unterfahrschutz am Motor/Getriebe und Hinterachse nachgerüstet
- Vorbereitung Mobiltelefon/Handy (Plus)

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren (Auszug):

- Das Fahrzeug wurde intensiv im Arbeitsgebiet des Bundesforstes eingesetzt und weist für einen Gebrauchtwagen überdurchschnittliche alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:
- Fahrzeugaufbau und Anbauteile auch im Bereich des Unterbodens rundum mit zahlreichen Kratzern / Dellen / Lack-schäden / Beschädigungen. Die Bilder stellen nur einen Auszug der auffälligsten Beschädigungen dar.
- Kratzer / Delle über beide Türen der rechten Fahrzeugseite verlaufend
- Sitzbezüge, Sitzpolster, Verkleidungen, Dachhimmel, Haltegriffe, Türverkleidungen, Teppiche und Bedieneinrichtungen im Innenraum teilweise stark verschmutzt / verkratzt / beschädigt.
- Beide Schweller eingedrückt / beschädigt
- Türinnenverkleidung links mit Farbanhaftung (Markierungsfarbe)
- Türdichtungen teilweise beschädigt
- Armaturenbrett mit Rückbauschaden
- Ladebordwände stark verkratzt, teilweise verbeult
- Sicherheitsgurte mit beginnender Schimmelbildung
- Tür hinten rechts eingedrückt/ Delle; lässt sich erschwert öffnen (berührt beim Öffnen an die Karosserie/Schweller)
- C-Säule hinten rechts eingedrückt
- Auffällige größere Kratzer auf der Motorhaube, am Dachansatz Fahrertür, A-Säule links, C-Säule links, Kotflügel vorne rechts

- Leuchenträger rechts verbogen
- Rückwärtsgang mit stark eingeschränkter Funktion
- Luftdruckverlust des Reifens hinten rechts
- Dämmmatte Stirnwand Motorraum durch Tierbiss beschädigt
- Die Fernbedienung für die Standheizung fehlt
- Schwingungsdämpfer mit verminderter Wirkung
- Ein Unterfahrschutz am Motor/Getriebe und an der Hinterachse wurden nachgerüstet
- Fahrwerk wurde auf Schlechtwegeausführung umgerüstet

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist fahrbereit, aber nicht betriebs- und verkehrssicher.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. **Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.**
- Das Fahrzeug steht im Freien (Waldgebiet). Laubbefall, Vogelkotanhaftungen, Honigtau kann nicht ausgeschlossen werden.
- Die Batterie kann durch eine evtl. längere Standzeit ggf. entladen / beschädigt sein. Starthilfe ist dann durch Abholer erforderlich.
- Für die Wiederezulassung ist eine Hauptuntersuchung nach §29 StVZO erforderlich.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: elektronisch

Festgesetztes Mindestgebot:

2.650 €

i. Worten:

zweitausendsechshundertfünfzig Euro

Standort:	Bundesforstbetrieb Rhein-Weser Schauenbergweg 2 53842 Troisdorf
Ansprechpartner:	Frau Burgunder
Telefon: / E-Mail:	02246-9154820 / Gabi.Burgunder@bundesimmobilien.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.