

Kraftfahrwesen

BFV20

27.10.2022

Fahrzeugbeschreibung für Bauwagen

Verkaufsbezeichnung:	Bauwagen Ziebuhr R 35 Z		
Amtl. Kennzeichen:	FIN0930523	Erstzulassung:	01.01.1993
Fahrzeugart:	SD Anhänger Baubude	Gesamtfahrleistung: (km)	0
Klimatisierung:	-	Leistung: / Hubraum:	0 kW / 0 cm ³
Kraftstoffart:	-	Getriebart:	-
Partikelfilter:	-	Fahrzeug-Ident-Nr.:	0930523
Art der Lackierung:	uni	Typschlüssel:	0000 / 000000000
Herstellerefarbbezeichnung:	grau	Emissionsschl. Nr. 14.1:	-
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Holz / naturfarben	Nat. Emissionsklasse (14):	Emissionsschl. nicht in Referenz gefunden
Anzahl der Türen:	1	HU:	-
Bereifung: (Größe)	175/80R14	Unfallfrei:	nein
Reifenprofiltiefe (mm):		Inspektion:	-
Reserverad:	-	CO2-Emission:	- g/km

Serienausstattung:

- 1 Tisch
- 2 Truhenbänke
- 3 Abstellstützen
- Blechbeplankung aussen
- hochklappbare Trittstufe
- Holzofen
- ohne die auf den Bildern sichtbaren losen Ausrüstungsgegenstände
- Schiebefenster mit Klappläden
- ungebremst
- Waldarbeiterschutzwagen
- zulässige Höchstgeschwindigkeit 25 km/h
- zulässige Stützlast 50 kg
- zulässiges Gesamtgewicht 1200 kg

Sonderausstattung:

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug wurde als Waldarbeiterschutzwagen genutzt und weist starke Gebrauchsspuren auf. Es wurde mehrere Jahre nicht bewegt. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:
- Beide Reifen durch die lange Standzeit platt und beschädigt.
- altersbedingte Korrosion am Rahmen
- an der Außenbeplankung streifende Beschädigungen und Farbschmierereien.
- elektrische StVZO-Anlage beschädigt (Neuinstallation erforderlich)
- 25 km/h-Schilder beschädigt
- Vandalismusspuren (Tür durch Aufbruch beschädigt, Fensterscheibe zerstört)
- Blechverkleidung des Daches an den Rändern deformiert
- ehemals vorhandene 230V-Anlage zur Spannungsversorgung im Innenraum rückgebaut
- Zum Ziehen des Fahrzeuges wird eine Wechseldeichsel benötigt, die nicht mehr vorhanden ist.
- Eine Betriebserlaubnis ist vorhanden.
- An der Frontseite des Wagens sind gelbe Rückstrahler angebracht, die nicht zulässig sind.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit, nicht betriebs- und verkehrssicher. Fahrzeug ist rollfähig. Um das Fahrzeug in einen rollfähigen Zustand zu versetzen, müssten mind. Beide Reifen ersetzt und eine Wechseldeichsel angeschafft werden.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug steht im Freien.

Anzahl Schlüssel:

Betriebsanleitung vorh.: -

Serviceheft vorh.: -

Festgesetztes Mindestgebot:

700 €

i. Worten:

siebenhundert Euro

Standort:	Bundesforstbetrieb Nördliches Sachsen-Anhalt 39288 Burg OT Madel
Ansprechpartner:	Frau Osthold
Telefon: / E-Mail:	03936493031 /

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.