



Fahrzeugbeschreibung

über das zur Aussonderung vorgesehene landeseigene Kraftfahrzeug

Besichtigungsort / -datum	Lüneburg, 22.02.2023		
Abholungsort	Lüneburg		
Fahrzeug fahrbereit (zum Zeitpunkt der Besichtigung)	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	Bedingt <input checked="" type="checkbox"/>
Fz.-Halter / Auftraggeber	PD Lüneburg		
Vorbesitzer	intern -	extern -	
amtliches Kennzeichen	STD-PI972	Tag der ersten Zulassung	15.02.2010
Hersteller	Volkswagen	Schlüssel-Nr.	Ziff. 2.1 : 0603
Typ	7HC (T5)		Ziff. 2.2 : AFR
Fahrzeug-Ident-Nr.	WV2ZZZ7HZ9H160189		Ziff. 14 : Euro 4
Fahrzeug-Art / Aufbau	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.		Ziff. 14.1: 0469
Antrieb (Motor/Energiequelle)	Otto <input type="checkbox"/>	Diesel <input checked="" type="checkbox"/>	Hybrid <input type="checkbox"/>
	Elektrisch <input type="checkbox"/>		LPG <input type="checkbox"/>
			CNG <input type="checkbox"/>
			Wasserstoff <input type="checkbox"/>
Hubraum (ccm)	2461	Leistung (KW)	96
Getriebeart	Schaltung <input type="checkbox"/>	Automatik	<input checked="" type="checkbox"/>
Austausch-Motor	Ja <input type="checkbox"/>	Bei Km-Stand	Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Austausch-Getriebe	Ja <input type="checkbox"/>	Bei Km-Stand	Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Anzahl der Sitzplätze	7	Farbe außen:	Grau
Anzahl der Türen / Schiebetüren	2 / 1	Farbe innen:	Grau
Anhängerkupplung	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	Klimaanlage Ja <input checked="" type="checkbox"/>
Polycarbonatverglasung	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Standheizung Ja <input checked="" type="checkbox"/>
Scheibenfolie	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Sonnendach Ja <input type="checkbox"/>
Notausstieg Dach	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Anzahl der Fahrzeugschlüssel	2x und 1x Notschlüssel		
Gesamtlauflistung (km, abgelesen)	285.839	Nächste Hauptuntersuchung	Ohne
Bereifung auf Fahrzeug:	Ganzjahresreifen <input type="checkbox"/>	Sommerreifen <input type="checkbox"/>	Winterreifen <input checked="" type="checkbox"/>
Hersteller / VA	Hankook	Woche 28 28	Jahr 21 21
Herstellungsdatum: HA	Vredestein	Woche 26 26	Jahr 19 19
Reifengröße	215/65R16C		
Vorderachse: Profiltiefe (mm)	links 8		rechts 8
Hinterachse: Profiltiefe (mm)	links 6	links innen	rechts: 6
			rechts innen
Ersatzrad/Notrad/Pannenhilfsset	Nein <input type="checkbox"/>	Ersatzrad <input checked="" type="checkbox"/>	Profiltiefe (mm) 8
			Notrad <input type="checkbox"/>
			Pannenhilfsset <input type="checkbox"/>
Bereifung im Fahrzeug:	Ganzjahresreifen <input type="checkbox"/>	Sommerreifen <input type="checkbox"/>	Winterreifen <input type="checkbox"/>
Reifengröße	215/65R16C		
Herstellungsdatum Woche / Jahr	1. 07 15	2. 06 17	3. 07 16
Profiltiefe (mm)	1. 6	2. 6	3. 8
			4. 8
			Hersteller Goodyear/Hankook/Vrede

Bremswerte	Keine Bremswerte ermittelt, Abbremsung im Fahrversuch i.O.			<input type="checkbox"/>
Betriebsbremsanlage	1. Achse (daN)	li.:	re.:	
	2. Achse (daN)	li.:	re.:	
Feststellbremse	1. Achse (daN)	li.:	re.:	
	2. Achse (daN)	li.:	re.:	

Festgestellte Mängel / Besonderheiten
Ausstattung:

- Fahrzeug fahrbereit nur zu Verladezwecken, keine Überführung auf eigener Achse!
- Motorschaden – Motor laute Nagel/Klackergläusche, unrunder Motorlauf, keine Leistung – wegen Alter und Laufleistung keine weitere Ursachensuche erfolgt
- Batterie leer/defekt, springt mit Starthilfe an; Radio funktioniert, Ton kommt nur fahrerseitig aus den Lautsprechern; Lüftung ohne Funktion; Klimaanlage und Standheizung funktion nicht geprüft; Fahrzeugantenne fehlt
- Fahrzeug außen stark verschmutzt; Innenraum stark verschmutzt und starke Nutzungsspuren
- Löcher in Dach/Verkleidungen/Armaturen durch pol.-spez- Ausbauten
- Kratzer/Dellen/Anstoßstellen am Fahrzeug; Folienreste; Kratzer alle Einstiegsbereiche
- Wassereintritt beide seitlichen Schiebefenster mit Schimmelbildung an Innenverkleidung
- Sitzbezüge 2. Sitzreihe und Fahrer/Beifahrer Risse; Türdichtungen Fahrer/Beifahrertür beschädigt
- Inspektion überfällig
- Motor/Getriebe Ölverlust, Öl steht oben auf Getriebegehäuse
- Korrosion: Schwellerbereich vom Einstieg Fahrer-/Beifahrertür und Schiebetür, Radlauf hinten rechts, Motorhaube Steinschläge, Beifahrertür und Schiebetür unten im Kantenbereich
- Nicht auf Hebebühne geprüft
- Bremse Korrosion durch Standzeit

Unfallschaden: ja nein In der Vergangenheit instandgesetzt
wenn ja, welche Schäden:

Mindesterlös:

3.650,- Euro

Durch den intensiven Gebrauch des auszusondernden Fahrzeugs im Polizeidienst sind Motor, Antrieb, Fahrwerk, Karosserie u. Innenraum in einem alters- u. nutzungsbedingten Zustand, welcher nicht dem eines vergleichbaren Gebrauchtfahrzeugs auf dem privaten Markt entspricht. Durch Ausbau polizeitypischer Ausstattung können Löcher, Beschädigungen und Makel an Armaturenbrett, Innenausstattung u. Karosserie vorhanden sein. Die Prüfung des Zustandes erfolgte ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen, Baugruppen oder Aggregaten. Neben den äußerlich erkennbaren Mängeln sind weitere technische Mängel, insbesondere Standschäden und Schäden, die trotz sorgfältiger Prüfung nicht entdeckt wurden, sowie Schäden durch Sondereinbauten möglich. Auf die Bestimmungen des §19 Abs. 2a StVZO (Wirksamkeit / Erlöschen der Betriebserlaubnis z.B. bei Sonderverglasung) wird ausdrücklich hingewiesen. Für eine Wiederzulassung kann ggfs. ein Gutachten gem. §21 StVZO erforderlich sein. Abgasrelevante Baugruppen wurden nicht messtechnisch geprüft. So kann es sein, dass noch weitere nur durch eine Abgasuntersuchung feststellbare Mängel vorhanden sein können. Das Fahrzeug wurde nach bestem Wissen und Gewissen beschrieben und unparteiisch bewertet.

Sollten auf den Bildern zum Fahrzeug noch polizeispezifische Ausstattungen erkennbar sein, wird hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese zum Tage der Veräußerung entfernt/ausgebaut sind. Sämtliche Hoheitszeichen, Schriftzüge und Folienbklebungen sind entfernt, wodurch weitere Beschädigungen am Lack entstanden sein können. Weiterhin können durch den Ab-/Ausbau der Sondersignalanlage sowie Funkeinbauten weitere Beschädigungen nicht ausgeschlossen werden.

Hannover, 08.03.2023



.....
Nils Matthias
SB Kfz