

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandtstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort

85327 Kirchdorf

Erstellungsdatum: 21.12.2023
Besichtigungsdatum: 20.12.2023
Protokoll-Nummer: 3018-2023
Sachverständiger: GM / TK



Auto Service

Expertise PKW
Vertragsnummer: **833 - VD 84**

FIN: **833**
Kennzeichen: **ohne**



Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Van Diemen	KBA-Schlüssel (HSN/TSN)	
Typ / Modell	VD 84 / Formel Ford 1600	Hubraum (ccm) / Zylinder	1599 / R 4
Aufbau / Ausführung	historisches Rennfahrzeug	Motorleistung (kW)	78
Anzahl der Türen	-	Getriebe	mechanisch 4-Gang
Farbe	grün	Kraftstoff	Benzin
Antriebsart	Heckantrieb	Leergewicht (kg)	420
Erstzulassung / Baujahr	- / 1984	Gesamtgewicht (kg)	
Laufleistung abgelesen(km)		Radstand (mm)	
Gesamtlaufleistung		SchadstoffEinstufung	
Anzahl der Besitzer	unbekannt	Umweltplakette	
nächste HU / AU	/	Zustand nach Classic Data	-

Reifen:

Achsen	Größe	Hersteller	Profiltiefe (mm)
1	6.5 / 23.0-13	Avon	2 / 2
2	6.5 / 23.0-13	Avon	2 / 2

Reserverad

Wertrelevante Ausstattung:

Gitterrohrrahmen, Scheibenbremsen, Drehzahlmesser, Temperaturanzeige, Feuerlöschanlage, Stromkreisunterbrecher, Anhänger für PKW-Transport, Anhänger ungebremst 750 kg, Auffahrrampen, Beleuchtungseinrichtung, Stützrad

Fahrzeugwert

Zum Zeitpunkt der Besichtigung unter Einbeziehung aller wertrelevanten Faktoren und der aufgeführten Mängel wurde nachfolgender Wert ermittelt (incl. Mehrwertsteuer).

Händler-Verkaufswert
10.700 €

TÜV SÜD Auto Service GmbH
 Wailandtstr. 23
 63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
 85327 Kirchdorf

Erstellungsdatum: 21.12.2023
 Besichtigungsdatum: 20.12.2023
 Protokoll-Nummer: 3018-2023
 Sachverständiger: GM / TK



Auto Service

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Rangierfahrt nicht möglich.
Motorprobelauf	Motorprobelauf nicht möglich.
Wartungsnachweis	letzter Service am _____ bei _____ km durchgeführt.
Besichtigungsbedingung	ausreichend, Fahrzeug steht auf Anhänger
Sonstiges	Fahrzeug ist nicht zugelassen, zur Besichtigung wurden die Verkleidungen demontiert
Fahrzeugdokumente:	Dokumentation mit Fahrzeughistorie nicht vorhanden

Fahrzeugzustand

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.-kosten	Minderwerte
1 Rahmen	ohne Korrosion und Verformung, augenscheinlich im guten Zustand		
2 Getriebe	Schaltung / Synchronisierung konnte nicht geprüft werden		
3 Motor	Risiko Motor, da kein Motorlauf möglich		
4 Ausstattung	sämtliche Bedienelemente in funktionsfähigem Zustand		
5 Karosserie	Verkleidung mehrmals gerissen / gebrochen, inst.	1.100 €	800 €
6			
7			
8			
9 Anhänger:			
10 Unterlagen	keine Fahrzeugpapiere vorhanden, Einzel-Gutachten erstellen	150 €	150 €
11 Rahmen	mehrmals geschweißt		
12 Radhaus	Radhaus rechts verformt, inst. / lackieren	300 €	200 €
13 Verkleidung	Seitenverkleidung verformt	200 €	100 €
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse

Beschädigungen	1.750 €	1.250 €
Gebrauchsspuren		
Fehlteile		
Gesamtsumme (incl. Mwst.)	1.750 €	1.250 €

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandtstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
85327 Kirchdorf

Erstellungsdatum: 21.12.2023
Besichtigungsdatum: 20.12.2023
Protokoll-Nummer: 3018-2023
Sachverständiger: GM / TK



Auto Service



Ansicht hinten rechts



Ansicht vorne



Ansicht Seite links



Ansicht Chassis-Nr.



Ansicht Instrumente



Ansicht Fahrerplatz



Ansicht Fahrerplatz



Ansicht Motorraum



Ansicht Motorraum



Ansicht Getriebe



Ansicht Getriebe



Ansicht Verkleidungen demontiert



Ansicht Verkleidung



Ansicht Feuerlöscheinrichtung



Verkleidung gerissen



Verkleidung gebrochen



Verkleidung gebrochen



Ansicht Transportanhänger



Ansicht Transportanhänger



Ansicht Transportanhänger



Ansicht Typschild Anhänger



Ansicht Auffahrampen



Radhaus verformt



Rahmen geschweißt