

Dipl.-Ing. Rainer Liese
Kiefernweg 9
57462 Olpe

Telefon 02761/943257
Fax 02761/943363

E-Mail rainer.liese@gtue-liese-olpe.de



Fahrzeugbewertung

Auftraggeber und Halter:

Kreisstadt Olpe
Franziskanerstraße 6
57462 Olpe

Kennzeichen:
OE-OE 2627

Auftrag vom:
08.12.2022

Besichtigungsdatum / Ort:
08.12.2022 / Harrys Autowerkstatt, Olpe

Besichtigung durch:
Herrn Liese

bei der Besichtigung anwesend:
Werkstattmeister



© Kfz-Sachverständigenbüro Rainer Liese 08.12.2022



Zusammenfassung

Zeitwert (Händler-Einkaufswert)

2.500,00 €

Dieses Gutachten umfasst:

11 Seiten

12 Bilder

Fahrzeugdaten

| | | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|------------------------------|
| Amtliches Kennzeichen OE-OE 2627 | | | | |
| Fahrzeugart Pkw, SUV, Kleintransporter | | Aufbau Sport-Utility-Vehicle | | |
| Fabrikat Suzuki | Typ und Ausführung SX4 (RW/EY)(2006->) Comfort | | | |
| Fahrzeugidentnummer TSMEYB61S00248646 | KBA-Schlüssel-Nr. Hersteller/Typ 8306/AAE | EDV-Abruf-Code 018300610080002DE005 | Bauzeit 25.08.2009 | |
| Motorart Diesel R 4 Zyl. 1,9 Ltr. - 88 kW DDIS Turbodiesel | Katalysator bzw. Schadstoffklasse Euro 4 | Umwelt-Plakette Grün (4) | | |
| Antriebsart / Getriebe Allradantrieb / Manuell 6-Gang | Leistung 88 kW | Hubraum 1.910 ccm | | |
| Erste Zulassung 27.08.2009 | Letzte Zulassung 22.05.2019 | Leermasse / zul. Gesamtmasse (kg) 1.400 / 1.790 | Anzahl Türen 5 | Anzahl Plätze 5 |
| Reifen: Achse, Hersteller, Typ, Dimension Profiltiefe (links rechts in mm) | | | | |
| 1. Achse unbekannt 205/60R16 | | 6,0 - - 6,0 | | |
| 2. Achse unbekannt 205/60R16 | | 5,0 - - 5,0 | | |
| Anzahl der Vorbesitzer 3 | Nächste HU 02.2023 | Tacho abgelesen 122.954 km | Tacho geschätzt 122.954 km | Tacho angegeben km |
| Allgemeinzustand mittel | Farbe Rot | | | |
| Bemerkung | | | | |
| Serien-Ausstattung 8 Lautsprecher, Airbag Fahrer-/Beifahrers., ABS (Bremsassistent), Allradantrieb zuschaltbar, Audiobedienung am Lenkrad, Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig), Außensp. elektr. verstell- und heizbar, beide, Außensp. Wagenfarbe, Außenteile Wagenfarbe, Bremsassistent, Dachreling, Drehzahlmesser, ESP, Fensterh. elektr. hinten, Fensterh. elektr. vorn, FB für Zentralverriegelung, Fernentriegelung Tankklappe, Getränkehalter, Getriebe 6-Gang, Gurtstraffer vorn, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenw. mit Intervallschaltung, Innenraumfilter: Pollenfilter, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, 5-türig, Keyless-Entry, Klimaautomatik, Kopfst. hinten, Kopfst. vorn, Lenkrad (Leder), Lenksäule (Lenkrad) höhenverst., Leseleuchte, LM-Felgen, LM-Felgen 6x16 (5-Speichen), Mittelkonsole mit Ablagefach (Getränkehalter), Motor 1,9 Ltr. - 88 kW DDIS Turbodiesel, Multifunktionsanzeige, Nebelscheinwerfer, Produktionsstätte: Ungarn - Bitte Fahrgestellnummer / VIN überprüfen (Details siehe Bauzeit-Liste) !, Radstand 2500 mm, Reifen 205/60 R16 ..H, Rücksitzl. geteilt / klappbar, Schutzzierleisten seitlich, Seitenairbag vorn, Seitenaufprallschutz, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverst., Sitz v.l. höhenverst., Sitzheizung vorn, Sonnenbl. mit Spiegel, Stau-/Ablagefach unter Sitz v.r., Stoßfänger Wagenfarbe, Türgriffe außen Wagenfarbe, Verglasung getönt, Verglasung hinten abgedunkelt, Vorhangairbag v.u.h., Zentralverriegelung (FB für Zentralverriegelung) | | | | |
| Sonderausstattung Allradantrieb zuschaltbar, Motor 1,9 Ltr. - 88 kW DDIS Turbodiesel | | | | |
| Zusatzausstattung H+R Fahrwerksfedern | | | | |

Auftrag

Gemäß Auftrag wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Ermittlung des Fahrzeugwertes besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

Allgemeine Hinweise zu Fahrzeugdaten und Halter

Der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil I lag vor.

Die Fahrzeug-Identnummer wurde überprüft und stimmt mit den Unterlagen überein.

Das Fahrzeug hatte 3 Vorbesitzer.

Der Halter ist nicht vorsteuerabzugsberechtigt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Begutachtung ausreichend. Zur Besichtigung stand eine Hebebühne zur Verfügung. Das Fahrzeug konnte von unten besichtigt werden.

Probefahrt wurde durchgeführt.

Reparierte Vorschäden

Die Feststellungen bezüglich Vorschäden beruhen auf Inaugenscheinnahme ohne Zerlegung und Freilegung.

Am Fahrzeug wurden keine reparierten Vorschäden festgestellt.

Nicht reparierte Vorschäden

Am Fahrzeug befinden sich Gebrauchsspuren entsprechend Alter und Laufleistung.

Radlaufverbreiterungen, Spoilerleiste Stoßfänger vorne verkratzt. Seitenwand hinten links im Radlaufbereich deformiert. Radlaufverbreiterungen hinten links und rechts beschädigt. Lenkgetriebe defekt; Fahrzeug lässt sich nur mit erhöhtem Kraftaufwand lenken.

Umfangreiche Betriebs- und Lackschäden.

Schlusswort

Die neutrale und unabhängige Erstellung der Fahrzeugbewertung wird versichert.

Olpe, 17.12.2022



Dipl.-Ing. Rainer Liese

Kfz-Sachverständigenbüro Liese

Kiefernweg 9

57462 Olpe

E-Mail: kfz.sv.liese@t-online.de

Tel.: 02761/943257

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

Fahrzeugdaten

| | | | |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|--|
| Hersteller | Suzuki | Besichtigungsdatum | 08.12.2022 |
| Modell | SX4 (RW/EY)(2006->) | DAT Europa-Code® | 018300610080002DE005 |
| Amtl. Kennzeichen | OE-OE 2627 | KBA-Schlüssel | 8306/AAE |
| Bezeichnung | 12220806 | Aufbauart | Sport-Utility-Vehicle |
| Fahrzeug-Ident.Nr | TSMEYB61S00248646 | Farbe | Rot |
| Typ | Comfort | Sitzplätze / Türen | 5 / 5 |
| Leistung / Hubraum | 88 kW / 1910 ccm | Motorart | Diesel R 4 Zyl. 1,9 Ltr. - 88 kW DDIS |
| Getriebe | Manuell 6-Gang | | Turbodiesel |
| Erstzulassung/HU | 27.08.2009 / 02.2023 | Inner/Außer/Komb/Co2 | - / - / 6,6 / 174,0 |
| Laufleistung (km) | 122.954 | Zul. Gesamtgewicht | 1790 kg |
| Anzahl Halter | 4 | Nutz-(Aufliege) Last | 390 kg |
| Vorschaden | unbekannt | Laderaum / Inhalt | 270 / 1045 |
| Zustand | mittel | Radstand / Anz. Achsen | 2500 / 2 |

Bereifung

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|------------|----------|----------|------------|
| 1. Achse | unbekannt | 205/60R16 | 6,0 | - | - | 6,0 |
| 2. Achse | unbekannt | 205/60R16 | 5,0 | - | - | 5,0 |

Bewertung

Am Fahrzeug befinden sich Gebrauchsspuren entsprechend Alter und Laufleistung.

Radlaufverbreiterungen, Spoilerleiste Stoßfänger vorne verkratzt. Seitenwand hinten links im Radlaufbereich deformiert. Radlaufverbreiterungen hinten links und rechts beschädigt. Lenkgetriebe defekt; Fahrzeug lässt sich nur mit erhöhtem Kraftaufwand lenken.

Umfangreiche Betriebs- und Lackschäden.

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Händlerinkaufswert

2.500,00 EUR

Währungsbeträge sind Netto

Besteuerungsart: Differenz

Wertfeststellung am 17.12.2022 zum 08.12.2022

Datenstand 12/2022

Ausstattungen

Serienausstattung

- > 8 Lautsprecher
- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
Bremsassistent
- > Antriebsart: Allradantrieb zuschaltbar
- > Audiobedienung am Lenkrad
- > Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- > Außenspiegel Wagenfarbe
- > Außenteile Wagenfarbe
- > Dachreling
- > Drehzahlmesser
- > Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- > Fensterheber elektrisch hinten
- > Fensterheber elektrisch vorn
- > Fernentriegelung Tankklappe
- > Getriebe 6-Gang
- > Gurtstraffer vorn
- > Heckscheibe heizbar
- > Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- > Innenraumfilter: Pollenfilter
- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- > Karosserie: 5-türig
- > Keyless-Entry
- > Klimaautomatik
- > Kopfstützen hinten
- > Kopfstützen vorn
- > Lenkrad (Leder)
- > Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- > Leseleuchte
- > LM-Felgen
- > Mittelkonsole mit Ablagefach
Getränkehalter
- > Multifunktionsanzeige
- > Nebelscheinwerfer
- > Radstand 2500 mm
- > Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- > Schutzzierleisten seitlich
- > Seitenairbag vorn
- > Seitenaufprallschutz
- > Servolenkung
- > Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- > Sitz vorn links höhenverstellbar
- > Sitzheizung vorn
- > Sonnenblenden mit Spiegel
- > Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- > Stoßfänger Wagenfarbe
- > Türgriffe außen Wagenfarbe
- > Verglasung getönt
- > Verglasung hinten abgedunkelt
- > Vorhangairbag vorn und hinten
- > Zentralverriegelung
Fernbedienung für Zentralverriegelung

Zusatzausstattung

- > H+R Fahrwerksfedern

Fotodokumentation



Foto 1: Übersichtsansicht von vorn



Foto 2: Übersichtsansicht von hinten

Fotodokumentation



Foto 3: Abgelesener Kilometerstand



Foto 4: Fondsitze

Fotodokumentation



Foto 5: Fahrzeugidentnummer



Foto 6: Motorraum

Fotodokumentation



© Kfz-Sachverständigenbüro Rainer Liese 08.12.2022

Foto 7: Seitenwand hinten links, Radlauf deformiert



© Kfz-Sachverständigenbüro Rainer Liese 08.12.2022

Foto 8: Verbreiterungen hinten rechts lose

Fotodokumentation



Foto 9: Stoßfänger-Verkleidung verkratzt



Foto 10: Felge verkratzt

Fotodokumentation



Foto 11: Unterboden vorne



Foto 12: Unterboden hinten