

# Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

## Fahrzeugdaten

|                          |                               |                     |                                       |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Hersteller               | <b>BMW</b>                    | Besichtigungsdatum  | <b>01.02.2024</b>                     |
| Modell                   | <b>Baureihe 1 Lim., 118d,</b> | Farbe               | <b>SPARKLING GRAPHITE METALLIC</b>    |
| Amtl. Kennzeichen        |                               | DAT Europa-Code®    | <b>01 130 085 015 0001 DE002 4359</b> |
| Vorgangsname             | <b>40201001</b>               | KBA-Schlüssel       | <b>0005/ACT</b>                       |
| Anzahl Halter            | <b>Unbekannt</b>              | Aufbau              | <b>Lim. Schrägheck</b>                |
| Erstzulassung / HU       | <b>28.04.2006/10.2022</b>     | Sitzplätze / Türen  | <b>5 / 5</b>                          |
| Laufleistung (abgelesen) | <b>228.174 km</b>             | Schadstoffklasse EU | <b>Euro 4</b>                         |
| VIN                      | <b>WBAUG31090PU54720</b>      | Zustand             | <b>mangelhaft</b>                     |
| Leistung                 | <b>90 kW / 122 PS</b>         | Unfallschaden       | <b>Unfallschaden (repariert)</b>      |
| Hubraum                  | <b>1995 ccm</b>               |                     |                                       |
| Motorart                 | <b>Diesel</b>                 |                     |                                       |
| Getriebe                 | <b>Getriebe 6-Gang</b>        |                     |                                       |

## Ausstattungen

Siehe S.2

## Bereifung

### Montierte Reifen

|                |                  |                  |             |                         |              |                   |
|----------------|------------------|------------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------------|
| Reifen Achse 1 | <b>Minerva</b>   | <b>205/55R16</b> | <b>91 H</b> | Zust. Achse 1/Sich.-Kz. | <b>5,0 /</b> | <b>5,0 mm /--</b> |
| Reifen Achse 2 | <b>Firestone</b> | <b>205/55R16</b> | <b>91 H</b> | Zust. Achse 2/Sich.-Kz. | <b>5,0 /</b> | <b>0,0 mm /--</b> |

## Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

### Marktwert

**875,00 EUR**

Dieses Fahrzeug wird überwiegend auf dem Privatmarkt ohne Mehrwertsteueranteil gehandelt.

Wertfeststellung am **02.02.2024** zum **01.02.2024**

Datenstand **02/2024**

Bezeichnung **40201001**  
Amtl. Kennzeichen  
Fahrzeug-Ident.Nr **WBAUG31090PU54720**

Besichtigungsdatum **01.02.2024**  
DAT Europa-Code® **01 130 085 015 0001 DE002 4359**  
KBA-Schlüssel **0005/ACT**

## Ausstattungen

### Serienausstattung

- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- > Außenspiegel elektr. verstellbar
- > Außenspiegel Wagenfarbe
- > Außentemperaturanzeige
- > Blinkleuchten Weiß
- > Bordcomputer
- > Check-Control-System
- > Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- > Fensterheber elektrisch vorn
- > Fernbedienung für Zentralverriegelung
- > Getriebe 6-Gang
- > Heckscheibenwischer
- > Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- > Karosserie: 5-türig
- > Kopf-Airbag-System hinten
- > Kopf-Airbag-System vorn
- > Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- > Motor 2,0 Ltr. - 90 kW 16V Diesel KAT
- > Reifendruck-Kontrollsystem
- > Reifenpannen-Anzeige
- > Rußpartikelfilter
- > Rücksitzbank klappbar
- > Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- > Seitenairbag vorn
- > Servolenkung
- > Sitzausstattung: 5-Sitzer
- > Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- > Sitze vorn mechanisch verstellbar
- > Verglasung grün getönt
- > Zentralverriegelung

- > Mittelarmlehne vorn
- > Multifunktion für Lenkrad
- > Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- > Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- > Sitzheizung vorn
- > Skisack
- > Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- > Sportsitze vorn

Sitz vorn rechts mechanisch höhenverstellbar

### Sonderausstattung

- > Advantage-Paket
  - Nebelscheinwerfer, Außenspiegel heizbar, Scheibenwaschdüsen heizbar, Audiosystem BMW Business CD (Radio/CD-Player), Fußmatten Velours, Klimaanlage, Sitz vorn rechts mechanisch höhenverstellbar
- > Audio-Navigationssystem Business
  - Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player), Audio-Navigationssystem
- > Außenspiegel-Paket
  - Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar, Außenspiegel heizbar, Scheibenwaschdüsen heizbar
- > Diebstahl-Warnanlage
- > Fensterheber elektrisch hinten
- > Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- > Innenspiegel mit Abblendautomatik
- > Klimaautomatik
- > Lenkrad (Sport/Leder)
- > LM-Felgen 7x16 (Sternspeiche 140)
- > Metallic-Lackierung

durchgeführt von: Frank Hölzel |

Seite 2 von 2

## PRÜFBERICHT

---

Position

ÜV\* Beschreibung

### Allgemeinzustand

Ansicht vorne / hinten



Tachoeinheit / VIN



### Dokumentation

Fahrzeugansicht



Standschäden

Standschäden am Fahrzeug sind möglich

---

Karosserie außen

Lackierung

400,00 Lackabplatzungen, Kratzer und Schadstellen - Minderwert



Motorhaube

30,00 Dämmung schadhaft - Minderwert



Dach



Kotflügel Stoßfänger vorn rechts

850,00 angefahren, verkratzt, gestaucht - Minderwert



## Fahrzeug innen

### Armaturenbrett



### Rücksitzbank



## Reifen und Räder

### Reifen hinten rechts

35,00 ohne Luftdruck



## Prüfungen

### Motor



### nächste HU

120,00 erforderlich, kein Nachweis



### Letzte Inspektion

750,00 Service erforderlich - Minderwert



Nacklackierungen

behobener Unfallschaden, Fahrzeugseite  
rechts durchgehend nachlackiert



Bemerkungen zur Besichtigung

Motorprobelauf durchgeführt, Probefahrt  
nicht möglich, Fzg. zugeparkt - 1 x  
Fahrzeugschlüssel vorhanden - Mängel  
lediglich durch äußere Sichtprüfung festgestellt,  
Hebebühne stand nicht zur Verfügung -  
Navigationssystem nicht überprüft -



---

#### ZUSAMMENFASSUNG DER REPARATURKOSTEN

Alle Kosten in EUR ohne MwSt.

Davon überdurchschnittlich

EUR 2.185,00

Reparaturkosten im Wert berücksichtigt (Minderwert)

EUR 2.185,00