

Stadt Bad Kreuznach Feuerwehr
Gustav-Pfarrius-Str. 4
55543 Bad Kreuznach

Frank Knapp
Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden
und -bewertungen
Tel.: +49 671 89401715
Fax: +49 671 89401720
Mobil: +49 171 2216875
Mail: frank.knapp@de.tuv.com

Wertgutachten

Vorgangsnummer und -datum: 601240000001 vom 06.02.2024
Amtliches Kennzeichen: KH-6122
Auftrag vom: 15.12.2023
Auftraggeber: Stadt Bad Kreuznach Feuerwehr
Gustav-Pfarrius-Str. 4 - 55543 Bad Kreuznach
wie Auftraggeber
Fahrzeughalter: 19.12.2023 - 11:30 Uhr
Besichtigung: Stadt Bad Kreuznach Feuerwehr
Gustav-Pfarrius-Str. 4 - 55543 Bad Kreuznach
anwesend: Herr Kunz-MA Auftraggeber
besichtigt durch Unterzeichner
beim Auftraggeber vor Ort

Zusammenfassung

Wert am Markt 11.500,00 EUR

Die ermittelten Fahrzeugwerte berücksichtigen das Erstzulassungsdatum bzw. das Baujahr, die Kilometer- bzw. die Betriebsstunden-Leistung sowie den Allgemeinzustand und die festgestellten Beschädigungen, die über den normalen Gebrauch hinaus gehen. Darüber hinaus ist die Marktlage des Fahrzeuges zum Bewertungsdatum in die Wertermittlung eingeflossen.

Fahrzeugdaten

Kennzeichen:	KH-6122
VIN:	WDB6670021N042990
Hersteller, Typ:	MERCEDES-BENZ, 507D - 814D (667/670) Kasten/Pritsche/Kipper ab 09/87-09/96
Verkaufsbezeichnung:	510 667 0 . .
Erste Zulassung:	30.07.1996
Letzte Zulassung / Vorbesitzer:	30.07.1996 / keine
Laufleistung abgelesen:	13774 km
Laufleistung geschätzt:	13774 km
Fahrzeugart / Aufbau:	So.Kfz / Löschfahrzeug
Anzahl Türen / Sitzplätze:	3-türig / 6 Sitzplätze
Motor:	Otto
Hubraum / Leistung:	2298 ccm / 77 kW
Nächste HU:	04.2024
Farbe / Lackierung:	FEUERROT / Uni
KBA-Nummer:	0708.563
Gewichte:	Leergewicht: 3430 kg / zul. Gesamtgewicht: 5500 kg
Maße:	Länge: 5950 mm / Breite: 2280 mm / Höhe: 2570 mm

montierte Bereifung

<i>Achse</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Profiltiefe, mm</i>			
		<i>L(a)</i>	<i>L</i>	<i>R</i>	<i>R(a)</i>
VA	205/75 R 16 110/108R - Continental, Winter (o)		9,0	9,0	
HA	205/75 R 16 110/108R - Continental, Winter (o)	8,0			8,0

Bereifungszustand: augenscheinlich verkehrssicher

Profiltiefen: L= links innen, L(a) = Links aussen, R = rechts innen, R(a) = rechts aussen

Spezifikation: (o) = original, (r) = runderneuert, (n) = nachgeschnitten, (f) = run flat / pannensicher, (s) = beschädigt

Unterlagen

Fahrzeugschein - lag vor

Gutachterliche Stellungnahme

Allgemeinzustand

Der nachfolgend beschriebene Fahrzeugzustand wurde unter Berücksichtigung der alters- und lauffleistungsbedingten Gebrauchsspuren sowie dem spezifischen Einsatzzweck des Fahrzeuges festgelegt.

Der Allgemeinzustand des Fahrzeugs war zum Zeitpunkt der Besichtigung gut.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer - Vehicle Identification Number (VIN) WDB6670021N042990 wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigung des Fahrzeuges erfolgte am 19.12.2023 11:30 Uhr. Bei der Besichtigung war(en) neben dem Unterzeichner noch Herr Kunz-MA Auftraggeber anwesend.

Probefahrt / Probelauf

Es wurde eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Vorschäden

reparierte Vorschäden:

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

nicht reparierte Vorschäden:

- diverse Gebrauchsspuren an Aufbau und Fahrgestell


Das Fahrzeug verfügt über Kleinstschäden, die nicht gesondert beschrieben bzw. fotografisch dokumentiert werden. Dabei handelt es sich um Kleinstschäden, die durch den normalen Gebrauch entstehen und nahezu an jedem Fahrzeug vorhanden sind. Diese Kleinstschäden haben nach Auffassung des Unterzeichners im vorliegenden Fall aufgrund von Fahrzeugart, Fahrzeugalter und Laufleistung keinen Werteeinfluss und werden umgangssprachlich oft als Gebrauchsspuren bezeichnet.

Sonstige Hinweise

Die Fahrzeugbewertung erfolgte auf Basis einer zerlegungsfreien Sichtprüfung.
Das hier in Rede stehende Fahrzeug befindet sich aufgrund seines Alters und der Einsatzart entsprechend in einem guten Pflege- und Erhaltungszustand.

Schlusswort

Die Sachverständigenleistung Wertgutachten wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Frank Knapp
Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen

Bad Kreuznach, den 06.02.2024

Das Dokument umfasst 4 Seiten und 22 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.

Verteiler

Original an:

- Auftraggeber
Stadt Bad Kreuznach Feuerwehr
Gustav-Pfarrius-Str. 4 - 55543 Bad Kreuznach

Lichtbildanlage

Wertgutachten:
Fahrzeug-Kennzeichen:
Fahrzeug-Ident.-Nr.:

60124000001
KH-6122
WDB6670021N042990



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5



Bild 6



Bild 7



Bild 8



Bild 9



Bild 10



Bild 11



Bild 12



Bild 13



Bild 14



Bild 15



Bild 16



Bild 17



Bild 18



Bild 19



Bild 20




Bild 21



Bild 22

Die Lichtbildanlage enthält 22 Bilder.