

Kraftfahrwesen

BFV20

21.12.2023

Fahrzeugbeschreibung für Land-, Forst- und Baumaschinen

Verkaufsbezeichnung:	Case Maxxum MX 135		
Amtl. Kennzeichen:	MD-1255	Erstzulassung:	16.12.1999
Fahrzeugart:	87100 Zugm. Acker- schleppe	Gesamtfahrleistung: (km)	8700
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	103 kW / 5883 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebeart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	nein	Fahrzeug-Ident-Nr.:	X135AC4JJE0960501
Art der Lackierung:	uni	Typschlüssel:	2023 / 2120000
Herstellerfarbbezeichnung:	Röt	Emissionsschl. Nr. 14.1:	-
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / Grau	Nat. Emissionsklasse (14):	
Anzahl der Türen:	2	HU:	fällig
Bereifung: (Größe)	v: 16.9R28 h: 20.8R38	Unfallfrei:	ja
Reifenprofiltiefe (mm):		Inspektion:	fällig
Reserverad:	ohne	CO2-Emission:	- g/km

Serienausstattung:

- 2-Kreis-Druckluftbremsanlage
- 3 Hydrauliksteuergeräte
- 6 Arbeitsscheinwerfer
- druckloser Rücklauf hinten
- Frontkraftheber
- Frontzapfwelle 1000 u/min
- gefederte Vorderachse
- gelbe Kennleuchte
- Heckkraftheber
- Heckscheibenwischer
- Heckzapfwelle 540/1000 u/min
- höhenverstellbares Zugmaul
- K80-Kugelpkopfkupplung
- Klimaanlage
- Power-Shift-Getriebe 32+24

Sonderausstattung:

- 2 Zwillingsräder für die HA Dimension 20.8R38 Profiltiefe 90 %
- Feuerlöscher
- Radio

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:
- Hauptkabelbaum beschädigt mit Auswirkungen auf Scheibenwischer, Zapfwelle, Displayanzeige, Reversierhebel, Vorderausfederung und weitere.
- Bremse verschlissen
- Trittstufe rechts deformiert
- Zylinderkopfdeckeldichtung ölfleucht
- Kompressorhalterung gebrochen
- Keilriemen für den Luftpresser fehlt
- Innenverkleidung Radhaus innen beschädigt
- Getriebe beginnend ölundicht
- Oberlenker Frontkraftheber defekt

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist fahrbereit, aber nicht betriebs- und verkehrssicher.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand, eine Besichtigung vor Gebotsabgabe wird daher angeraten.
- Für die Wiederzulassung ist eine Hauptuntersuchung nach §29 StVZO erforderlich.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

18.900 €

i. Worten:

achtzehntausendneunhundert Euro

Standort:	Hohendodeleber Weg 65, 39110 Magdeburg
Ansprechpartner:	Hr. Hansche
Telefon: / E-Mail:	0391-504545-120 /

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.

Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.