



**Gutachten-Nr. 842468**

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.  
und Datum angeben**

**Datum: 30.01.2024**

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Neusiedler Straße 2, 94469 Deggendorf

Staatliches Bauamt Passau  
Gerätehof Deggendorf  
Graflinger Straße 258  
94469 Deggendorf

## **Fahrzeugbewertung**

Sehr geehrter Kunde,

beigefügt erhalten Sie eine Kopie der Rechnung, eine Kopie des Gutachtens sowie eine Lichtbildanlage.

Mit freundlichen Grüßen

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Schaden- und Wertgutachten



**Gutachten-Nr. 842468**

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.  
und Datum angeben**

**Datum: 30.01.2024**

# Fahrzeugbewertung

# Duplikat

Fahrzeughalter	Staatliches Bauamt Passau Am Schanzl 2 94032 Passau
Auftrag vom / durch	22.01.2024 14:00 mündlich Staatliches Bauamt Passau Gerätehof Deggendorf Graflinger Straße 258 94469 Deggendorf
Besichtigungsdatum / Ort	22.01.2024 14:00 Staatliches Bauamt Passau Gerätehof Deggendorf Graflinger Straße 258 94469 Deggendorf
Anwesend bei Besichtigung	

---



## Technische Daten

Amtliches Kennzeichen	PA-B 2519
Fahrzeugidentnummer	WDB6703321N144500
Fahrzeugart	LKW KIPPER OFF.KASTEN (00)
Aufbaubeschreibung	3-türig (0200)
Fahrzeughersteller	Daimler (D) (1313)
Typ	670.3 (AEG)
Verkaufsbezeichnung	813 D Vario
Antriebsart	Dieselmotor
Emissionsklasse	1999/96/EG;B2,GKL:G1 (0684)
Leistung	95 kW
Hubraum	4249 ccm
Farbe	tieforange uni
Erstzulassung	28.10.2011
Letzte Zulassung	28.10.2011
Nächste HU	Oktober 2023
Leermasse	3.905 kg
Nutzlast	3.585 kg
zulässige Gesamtmasse	7.490 kg
Sitz- / Stehplätze	7
Laufleistung	166.392 km abgelesen 166.392 km geschätzt
<b>Bereifung</b>	
Vorderachse	205/75R17,5 124-122 Good Year Links 4,0 TO Rechts 4,0 TO
Hinterachse	205/75R17,5 124-122 Good Year Links 4,0 / 4,0 TO / SO Rechts 4,0 / 4,0 SO / TO
<b>Legende:</b>	<b>SO = Sommerreifen</b> <b>TO = Transportreifen</b>

**Gutachten-Nr. 842468****Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.  
und Datum angeben****Datum: 30.01.2024****Aufbau**

Art	Kipper
Hersteller	Meiler
Bemerkungen	mit Meiler Kipperaufbau und zusätzlichen Staukasten
Serienausstattung	ABS, Servolenkung
Sonderzubehör	Zusatzheizung, Rundumkennleuchten, Maul und Kugelkopf Anhängervorrichtung mit 2 Leitungsdruckluftanschluss, Arbeitsscheinwerfer,
Ausstattung	4 Zylinder Reihen Dieselmotor mit 95 KW ( 130 PS ) 6 Gang Schaltgetriebe, Abgasnorm 1999/ 96 EG,
Grundlage Fahrzeugdaten	Zulassungsbescheinigung Teil I / Fahrzeugschein-Kopie

**Gutachten-Nr. 842468****Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.  
und Datum angeben****Datum: 30.01.2024****Auftrag :**

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das nachfolgend näher beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflussgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Typen- und Konstruktionsänderung, Bereifung, Sonderausstattung und Zubehör, Marktgängigkeit und Marktlage, Erhaltungszustand, Einsatzart, Besitzverhältnisse, werterhöhende Instandsetzungsaufwendungen, Altschäden, notwendige Instandsetzungen und Aufwendungen sowie eventuelle Minderwerte berücksichtigt.

**Fahrzeug-Identifizierung :**

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

**Besichtigungsbedingungen :**

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

**Hilfsmittel :**

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

**Probefahrt / Probelauf :**

Es wurde eine kurze Probefahrt mit mäßiger Geschwindigkeit auf dem Betriebsgelände durchgeführt. Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

**Allgemeinzustand :**

Das Fahrzeug befand sich in einem dem Alter und der Laufleistung entsprechend mäßig gepflegten Allgemeinzustand.

Der Innenraum war ungepflegt.

An der Karosserie waren lokale Lackunterrostungen vorhanden.

**Restwert :**

Gemäß den Vorgaben des Auftraggebers soll zusätzlich zur Fahrzeugbewertung eine Restwertermittlung durchgeführt werden. Die komplette Ergebnisübersicht der Restwertabfrage ist dem Gutachten als Anlage beigefügt.

**Besonderes / Sonstiges :**

Die im Gutachten angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

- HU & AU abgelaufen
- Bremsen an der Vorder und Hinterachse verschlissen
- Spurstange rechts ausgeschlagen



**Gutachten-Nr. 842468**

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.  
und Datum angeben**

**Datum: 30.01.2024**

**Schlusswort :**

Die Besichtigung wurde durch den Unterzeichner durchgeführt.  
Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Schaden- und Wertgutachten

Deggendorf, den 30.01.2024

Der Sachverständige

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Brumbauer', written in a cursive style.



Albert Brumbauer

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**Gutachten-Nr. 842468****Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.  
und Datum angeben****Datum: 30.01.2024**

## F A H R Z E U G B E W E R T U N G

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER: STAATLICHES BAUAMT PASSAU  
AM SCHANZL 2  
94032 PASSAU

AMTLICHES KENNZEICHEN: PA-B2519

ART / AUFBAU: TRP / DOPPELK.PRITSCHEN

HERSTELLER: MERCEDES-BENZ  
TYP: VARIO  
AUSFÜHRUNG: 813 D VARIO  
FAHRZEUG IDENT NR: WDB6703321N144500FARBE: TIEFORANGE  
TÜREN: 2MOTORART: DIESEL MIT KATALYSATOR  
HUBRAUM / LEISTUNG: 4.249 CCM / 95 KW  
ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 4 / EU5  
NUTZLAST / GESAMTGEWICHT: 3.730 KG. / 7.490 KG.

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 28.10.2011 /28.10.2011

GESAMTLAUFLEISTUNG: 166.392 KM ABGELESEN

\* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) \*



**Gutachten-Nr. 842468**

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.  
und Datum angeben**

**Datum: 30.01.2024**

**SERIEN - AUSSTATTUNG**

ABS (4-KANAL-SYSTEM); AUßENSPIEGEL, MANUELL VERSTELLBAR (2); BREMSE  
HYDRAULIK-ZWEIKREIS DRUCKLUFT; DREHZAHLMESSER; GETRIEBE: 6-GANG-SCHALTUNG;  
KOPFSTÜTZE FÜR FAHRERSITZ; LACKIERUNG: UNI-LACKIERUNG; NEBELSCHEINWERFER  
HALOGEN; POLSTER: STOFF; SERVOLENKUNG; SITZE: BEIFAHRERSITZ ZWEISITZER;

**SONDER - ZUBEHÖR**

**FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR**

**SERIEN BEREIFUNG**

V-ACHSE: 205/75 R 17 M  
H-ACHSE: 205/75 R 17 M

SYSTEM AUDATEX



**Gutachten-Nr. 842468**

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.  
und Datum angeben**

**Datum: 30.01.2024**

**E R G E B N I S:** DIE AUF DEN 24.01.2024 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND  
BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER  
OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN  
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT

SYSTEM AUDATEX

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 842468**



**Bild 1**



**Bild 2**

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 842468**



**Bild 3**



**Bild 4**

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 842468**

**Bild 5**



**Bild 6**



**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 842468**



**Bild 7**



**Bild 8**

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 842468



Bild 9



Bild 10



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 842468




Bild 11



Bild 12

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 842468**



**Bild 13**



**Bild 14**

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 842468**



**Bild 15**

Türverkleidung  
rechts schadhaft



**Bild 16**

Zusatzreifen mit  
dabei

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 842468**



**Bild 17**



**Bild 18**  
Bremsen  
verschlissen

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 842468**



**Bild 19**



**Bild 20**

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 842468**



**Bild 21**

Bremsen vorne  
verschlissen



**Bild 22**

Spurstange  
ausgeschlagen

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 842468**



**Bild 23**



**Bild 24**