



Gutachten-Nr. 840468

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 01.02.2024

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Neusiedler Straße 2, 94469 Deggendorf

Staatliches Bauamt Passau
Am Schanzl 2
94032 Passau

Fahrzeugbewertung

Sehr geehrter Kunde,

beigefügt erhalten Sie eine Kopie des Gutachtens sowie eine Lichtbildanlage.

Mit freundlichen Grüßen

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten

**Gutachtennummer: 840468**Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
und Datum angeben**Datum: 01.02.2024**

GUTACHTEN

Duplikat

| | |
|------------------------------------|---|
| B e t r e f f | Fahrzeugbewertung |
| Fahrzeughalter | Staatliches Bauamt Passau Am Schanzl 2 94032 Passau |
| Auftrag vom / durch | 22.01.2024 14:00 mündlich Staatliches Bauamt Passau Gerätehof Deggendorf Graflinger Straße 258 94469 Deggendorf |
| Besichtigungsdatum / Ort | 22.01.2024 14:00 Staatliches Bauamt Passau Gerätehof Deggendorf Graflinger Straße 258 94469 Deggendorf |
| Anwesend bei Besichtigung | |
| Antriebsart | Diesel |
| Hubraum [ccm] | 3620 cm ² |
| Leistung [kW] | 54 KW / 74 PS |
| Lackierung / Farbe | orange uni |
| Bereifung | 405/70 R20 |
| abgelesene Betriebsleistung | 5237 Betriebsstunden |
| Zulässige Gesamtmasse [kg] | 6500 KG |
| Allgemeinzustand | Korrosion am Aufbau - Führerhaus |
| Hersteller | Terex |

**Gutachtennummer: 840468**Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
und Datum angeben**Datum: 01.02.2024**

| | |
|---------------------------------------|---|
| Typ | TL 100 |
| Ident.-Nummer | TL 01000433 |
| Radstand [mm] | 2220 mm |
| Probefahrt | wurde durch den Sachverständigen durchgeführt |
| Wertbeeinflussende Faktoren | Es sind keine Fahrzeugpapiere vorhanden (Betriebserlaubniss) |
| Probelauf der Antriebsmaschine | wurde durchgeführt |
| Art | Radlader - selbstfahrende Arbeitsmaschine- Schwenklader |
| Besichtigungsort | Gerätehof Deggendorf, Graflingerstrasse 258, 94469 Deggendorf |

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten

Deggendorf, den 01.02.2024

Der Sachverständige



Albert Brumbauer

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlage : 15 Lichtbilder

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 840468



Bild 1



Bild 2

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 840468



Bild 3



Bild 4

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 840468



Bild 5



Bild 6

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 840468



Bild 7



Bild 8

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 840468



Bild 9



Bild 10

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 840468



Bild 11



Bild 12

4 Zylinder Deutz
Diesel Motor

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 840468



Bild 13



Bild 14



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 840468

Bild 15

