



Bericht-Nr.: ODE0PAS0KJW016348

(1) Fz.-Id.Nr.: **WDF63960513899418**

iKFZ-Prüfz.: -

(2) Amtl. Kennz.: **(D)**

Org.Code: 1012

(3) Ausstellungsdatum: 01.02.2024 15:25 Uhr

Seite 1 von 2

Prüfart: Passau 12201

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

(4) km-Stand: 331303 km

(5) Klasse: Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t N1

Aufbau: Van BB

Hersteller: Daimler (D) 1313

Typ: 639/4 BQL46149

Var./Ver./Ausf.: VAA71320E / 3A2C2T23

Antriebsart: Diesel 0002

Emissionsschl: EURO5;M;PI/CI; N1 III, N2 35M0

zGM: 3200 kg EZ: 07.08.2014

Letzte Prüfung: 04.2022 FSD.HU/Mangel: 4.24.5.3/2.0.18

Kundenkennzeichen:

STAATLICHES BAUAMT PASSAU

Steinbachstr. 44
94036 Passau

Hauptuntersuchung § 29 StVZO

(7) Ergebnis:
erhebliche Mängel

(8) Nachprüfung

Prüfplakette
nicht zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unser/e Sachverständige/r hat an Ihrem Fahrzeug Mängel festgestellt. Die Abweichungen von den Vorschriften können zu einer Verkehrsgefährdung führen:

(6) Festgestellte Mängel:

1.1.14a	Bremsscheibe 2. Achse links und rechts Tragbild mangelhaft	EM
1.1.18a	Umlenkhebel (Bremsanlage) 2. Achse schwergängig	EM
1.1.6c	Feststellbremse Betätigungseinrichtung Hebelweg / Pedalweg zu groß, Mindestabbremung nicht erreicht	EM
1.4.1	Feststellbremse 2. Achse ungleichmäßig (Grenzwert überschritten)	EM
5.3.3a	Querlenker 1. Achse links und rechts Gummilagerung beschädigt	EM
5.3.4a	Traggelenk / Führungsgelenk 1. Achse rechts unten ausgeschlagen	EM
D8.4.1b	Umweltbelastung: Motor ölfeucht	GM
DF1.1.6	Feststellbremse Betätigungseinrichtung Pedalgummi fehlt	EM
DF6.1.7	Differential 2. Achse: Gummilagerung beschädigt	EM

Die Plakette konnte nicht zugeteilt werden.

Bitte lassen Sie die Mängel umgehend beheben und kommen Sie anschließend zur Nachprüfung.
Das Fahrzeug ist spätestens bis zum Ablauf von einem Monat nach dem Tag der Hauptuntersuchung zur Nachprüfung vorzuführen. Nach Ablauf dieser Frist ist eine neue Hauptuntersuchung durchzuführen.
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

Die Untersuchung beinhaltet die Überprüfung des Umweltverhaltens.

(9) Es betreute Sie Herr Plettl

(TÜV SÜD Auto Service GmbH)

Messwerte:

Bremstest (Werte in daN)	links	rechts	Gesamt	Referenzwert	Druck [bar]	Anteil ist [%]	Anteil MIN [%]
Betriebsbremse 1. Achse	385	388	773	681	50,7	79	63
Betriebsbremse 2. Achse	259	253	512	560	125,2	21	15
Feststellbremse 2. Achse	43	118	161				

Feststellbremse blockiert: Nein

(10) Hinweise:

- Sichtbare, leichte Korrosion an Bodengruppe, Fahrzeugaufbau, Bremsleitungen, Achsaggregate sowie an nichttragenden Teilen.
- Bremsscheibe(n) vorne: bitte Zustand beachten.
- Nässe zum Zeitpunkt der Überprüfung auf der Fahrbahn.

TÜV Gebühr

Hauptuntersuchung § 29 StVZO	53,19 EUR	63,30 EUR
Untersuchung Motormanagement- /Abgasreinigungssystem	72,86 EUR	86,70 EUR
HU + AU Kombination		