

AUFTRAGS-NR:

SCHLÜSSEL-NR: 00000000

F A H R Z E U G B E W E R T U N G

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER: FIRMA ABSCHLEPP- & PANNENDIENST TISMER INH. DANIEL
TISMER
GRAF-VON-ZEPPELIN-STR. 3
14974 LUDWIGSFELDE

ART / AUFBAU: KRAD /
HERSTELLER: DUCATI
TYP: DIAVEL/XDIAVEL - (D170) AB 2011/(D240) AB 2016
AUSFÜHRUNG: DIAVEL CARBON
FAHRZEUG IDENT NR: ZDMG100ABBB004847

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 13.10.2011 / 13.06.2023

GESAMTLAUFLEISTUNG: 4.688 KM ABGELESEN

| | | |
|------------------------|----------|-----------|
| VERKAUFSWERT MIT MWST. | EUR **** | 10.950,00 |
| ENTHALTENE MWST. | EUR **** | 1.748,32 |
| EINKAUFSWERT MIT MWST. | EUR **** | 8.550,00 |
| ENTHALTENE MWST. | EUR **** | 1.365,13 |

POTSDAM, DEN 11.03.2024

AUFTRAGS-NR:

SCHLÜSSEL-NR: 00000000

WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN

NOTWENDIGE REPARATUREN

- ABDECKUNG SITZBANK LEICHT ZERKRATZT
- HAUPTUNTERSUCHUNG FÄLLIG
- LACKBESCHÄDIGUNG VORRATSBEHÄLTER LINKS
- LACKBESCHÄDIGUNG VORRATSBEHÄLTER RECHTS
- SEITENVERKLEIDUNG LINKS BESCHÄDIGT
- SERVICE FÄLLIG

ER G E B N I S: DIE AUF DEN 11.03.2024 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER ÖRTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFÜHRT:

| | | |
|------------------------|----------|-----------|
| VERKAUFSWERT MIT MWST. | EUR **** | 10.950,00 |
| ENTHALTENE MWST. | EUR **** | 1.748,32 |
| EINKAUFSWERT MIT MWST. | EUR **** | 8.550,00 |
| ENTHALTENE MWST. | EUR **** | 1.365,13 |

POTSDAM, DEN 11.03.2024

Unsere Leistungen: Unfallschaden- & Wertgutachten für Pkw, Motorrad, LKW, Anhänger, Wohnmobile, Boote, Maschinen und Fahrräder
HU/AU als Partner des TÜV Süd • Änderungsabnahmen nach § 19(3) StVZO • Einzelabnahmen nach §§ 19(2) und 21 StVZO • H-Kennzeichen nach § 23 StVZO

Fahrzeugbewertung



Aktenzeichen
070324RS/0401BE

Datum
11.03.2024

Hersteller
Ducati 

Modell
Diavel/Xdiavel - (D170)

Auftraggeber
**Abschlepp- & Pannendienst Tismer Inh. Daniel
Tismer**

Sachverständiger
Rick Schwerdtfeger
Kfz-Meister

Inhaltsverzeichnis

| | |
|-----------------------------------|---|
| Inhaltsverzeichnis | 2 |
| Fahrzeugdaten..... | 4 |
| Fahrzeug | 4 |
| Zustand | 4 |
| Ausstattung | 5 |
| Bereifung | 5 |
| Auftrag..... | 6 |
| Quelle der technischen Daten..... | 6 |
| Besichtigungsbedingungen | 6 |
| Gutachtenfertigstellung..... | 6 |
| Fotoanlage..... | 7 |

SKIBA Ingenieurbüro GmbH – Großbeerenstraße 239 – 14480 Potsdam

Abschlepp- & Pannendienst Tismer Inh. Daniel Tismer
Graf-von-Zeppelin-Str. 3
14974 Ludwigsfelde

Potsdam, 11.03.2024

Aktenzeichen
070324RS/0401BE

| | | |
|---------------------|------------------|--|
| Auftraggeber | Name | Abschlepp- & Pannendienst Tismer Inh. Daniel Tismer |
| | Straße | Graf-von-Zeppelin-Str. 3 |
| | PLZ Ort | 14974 Ludwigsfelde |
| | Telefon | 03378-5188744 |
| | E-Mail | abschleppdienst-tismer@web.de |
| Besichtigung | Besichtigung bei | Abschlepp- & Pannendienst Tismer Inh. Daniel Tismer (Auftraggeber) |
| | Datum | 07.03.2024 - 12:00 Uhr |
| | Ort | Graf-von-Zeppelin-Str. 3, 14974 Ludwigsfelde |
| | Sachverständiger | Rick Schwerdfeger |
| | Anwesende | Sachverständiger |
| Auftrag | Datum | 07.03.2024 |
| | Ereilt durch | Auftraggeber |
| | Beauftragung | schriftlich |

Fahrzeugdaten

Fahrzeug

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Amtliches Kennzeichen | [REDACTED] |
| Hersteller | Ducati |
| Modell/Haupttyp | Diavel/Xdiavel - (D170) |
| Untertyp | Diavel Carbon |
| Baujahr | 2011 |
| Erstzulassung | 13.10.2011 |
| Letzte Zulassung | 13.06.2023 |
| Fahrzeugart | Motorrad |
| Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN) | ZDMG100ABBB004847 |
| Schlüssel-Nr. | 4042ABU |
| Antriebsart | Benzin / 2-Zylinder / V-Motor |
| Getriebe | 6-Gang manuell |
| Leistung/Hubraum | 113 KW / 1.198 ccm |
| Achsen (davon angetrieben) | 2 (1) |
| Sitzplätze | 2 |

Zustand

| | |
|------------------------|-----------|
| Anzahl Vorbesitzer | unbekannt |
| Laufleistung abgelesen | 4.688 km |
| Laufleistung geschätzt | 4.688 km |
| Nächste HU | 10.2023 |

Ausstattung

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System, - Antriebs-Schlupf-Regelung, - Halogenscheinwerfer, - Katalysator, - Rad, Guss, - Rückspiegel rechts, - Stoßdämpfer verstellbar

Zusatzausstattung

Tankpad , Windschutz dunkel getönt


Bereifung

Reifen vorne

| | |
|-------------|----------------------|
| Dimension | 120/70 ZR17 58W |
| Profiltiefe | 3 mm |
| Hersteller | Pirelli Diablo Rosso |
| Art | Sommer |

Reifen hinten

| | |
|-------------|----------------------|
| Dimension | 240/45 ZR17 82W |
| Profiltiefe | 5 mm |
| Hersteller | Pirelli Diablo Rosso |
| Art | Sommer |



Auftrag

Gemäß Auftragserteilung wurde das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Ermittlung des Fahrzeugwerts besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

Quelle der technischen Daten

Die Zulassungsbescheinigung Teil I lag bei der Besichtigung im Original vor und diente als Grundlage zur Erhebung der technischen Daten. Die Fahrzeugidentifikationsnummer wurde durch den Sachverständigen am Fahrzeug überprüft. Übereinstimmung wurde festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte durch Herrn Schwerdtfeger. Am Standort bestand keine Möglichkeit das Fahrzeug eingehend zu besichtigen, um eine eventuelle Schadenerweiterung einzugrenzen. Anbauteile konnten nur soweit wie möglich entfernt werden. Es verbleibt ein Prognoserisiko. Die Betriebs- / Verkehrssicherheit, im Sinne der StVZO, wurde im Rahmen der Besichtigung nicht beurteilt.

Gutachtenfertigstellung

Das Gutachten wurde unparteiisch sowie nach bestem Wissen und Gewissen gefertigt.

Lichtbilder wurden dem Originalgutachten beigelegt.

Dieses Gutachten umfasst:

- 15 Seiten
- 18 Fotos

Potsdam, den 11.03.2024

Der Sachverständige



Rick Schwerdtfeger

Kfz-Meister

Fotoanlage

Foto 1



Ansicht vorn links

Foto 2



Ansicht vorn rechts

Foto 3



Ansicht hinten rechts

Foto 4




Ansicht hinten links

Foto 5




Ansicht Seite rechts

Foto 6



Ansicht Seite links

Foto 7



Ansicht vorn

Foto 8




Ansicht hinten

Foto 9




Foto 10




Lackbeschädigung Vorratsbehälter links

Foto 11




Lackbeschädigung Vorratsbehälter rechts

Foto 12




Seitenverkleidung links beschädigt

Foto 13




Seitenverkleidung links gebrochen

Foto 14



Seitenverkleidung links gebrochen

Foto 15



Abdeckung Sitzbank leicht zerkratzt

Foto 16




Foto 17



Foto 18



KM-Stand