

Kraftfahrwesen

BFV54

27.02.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	OpelAstra K Sportstourer 1.6 CDTI Business Start/Stop		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-6242	Erstzulassung:	22.03.2017
Fahrzeugart:	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. KOMBILIMOUSINE	Gesamtfahrleistung (Km):	55400
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	100 kW / 1598 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebeart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	uni	Typschlüssel:	0035 / BHQ007014
Herstellerfarbbezeichnung:	Lava Rot	Emissionsschl. Nr. 14.1:	36W0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / dunkel	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	5	HU:	Keine
Bereifung: (Größe)	205/55R16	Unfallfrei:	ja
Reifenprofiltiefe (mm):	2/2/5/5	Inspektion:	fällig
Reserverad:	ohne	CO2-Emission:	101 g/km

Serienausstattung:

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 100 kW CDTI DPF
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

- Business-Upgrade-Travel
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Licht Paket
- Nebelscheinwerfer
- Sicht Paket
- Winter-Paket 2
- Zwei Zonen Klimatisierungsautomatik

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:
- Steinschläge befinden sich an der Fahrzeugfront und Windschutzscheibe. Die Frontscheibe sollte erneuert werden. Lackabplatzungen an der Motorhaube vorhanden.
- Mehrere Beschädigungen befinden sich am Stoßfänger vorne und hinten.
- Die Außenspiegel links und rechts weisen mehrere Beschädigungen auf.
- Die Türkanten sind abgeschlagen. Die Einstiege weisen Lackschäden, Kratzer, Dellen und weitere Beschädigungen auf. An mehreren Stellen ist der Lack an Türen und Einstiegen bis zum Metall abgeschlagen.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem nicht aufbereiteten Zustand.
- Verkleidungsteile im Innenraum sind zekratzt oder beschädigt. Mehrere Beschädigungen sind am Lenkrad vorhanden.
- Kratzer, Schrammen, Dellen, Lackschäden und Parkrempler befinden sich an der gesamten Karosserie.
- Türverkleidungen und der Stoff an den Türverkleidungen sind teilweise beschädigt.
- Die Winterreifen an der Vorderachse müssen erneuert werden.
- Kratzer, Schrammen und Lackschäden befinden sich im Ladebereich des Stoßfängers hinten.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist fahrbereit, aber nicht betriebs- und verkehrssicher.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Für die Wiederzulassung ist eine Hauptuntersuchung nach §29 StVZO erforderlich.
- Der letzte Service erfolgte am 25.04.2023 bei 48689 km.
- 4 Sommerräder liegen im Fahrzeug.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

8.150 €

i. Worten:

achttausendeinhundertfünfzig *Euro*

Standort:	Raiffeisenstraße 20 61169 Friedberg
Ansprechpartner:	Herr Thomas Henting / Herr Anselm
Telefon: / E-Mail:	069/2578294130 oder 069/2578294057

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.