

12.03.2024

Zusatzdokument

SRP-051
VW Bus 7HC

CS Auktionen GmbH
Blankreutestraße 29
79108 Freiburg
Tel.: +49 (0) 761 1515 5300
E-Mail: vertrieb@csauktionen.de

Artikelbeschreibung:

Hersteller:	Volkswagen
Typ / Verkaufsbezeichnung:	7HC 4Motion
Art:	Mehrzweckfahrzeug
Km-Stand / Betriebsstunden:	425890
Baujahr:	24.09.2012
Tag der Erstzulassung:	20.06.2013
FIN / SN:	WV2ZZZ7HZDH125470
Kraftstoff-/Antriebsart:	Diesel
Emissionsklasse:	Euro 5
Leistung (kW):	103
Hubraum (cm³):	1968
Leergewicht (kg):	2027
Gesamtgewicht (kg):	3200
Nutzlast (kg):	
Nutzinhalt (m³):	
Türen:	5
Sitzplätze:	
Unfallfrei:	
Farbe:	grün
Fälligkeit der HU:	01.2024
Schlüssel:	2
Bereifung:	205/65 R16C
Profiltiefe VA / HA (mm):	2/2
Maße LxBxH (mm):	5391 x 1904 x 2176
Anzahl der Vorbesitzer:	1

Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.



Checkliste:

in Ordnung	ja	nein	Bemerkung
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Karosserie:		<input checked="" type="checkbox"/>	Rückbauschäden, Kratzer, Dellen
Unterboden:		<input checked="" type="checkbox"/>	rostig
Bremsen:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Bereifung:		<input checked="" type="checkbox"/>	Verschleißgrenze
Kupplung:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Getriebe dicht:		<input checked="" type="checkbox"/>	ölfeucht
Achsgetriebe dicht:		<input checked="" type="checkbox"/>	ölfeucht
Achsen:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Fahrwerk:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Stoßdämpfer:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Kühlsystem dicht:		<input checked="" type="checkbox"/>	undicht
Auspuffanlage:		<input checked="" type="checkbox"/>	rostig
Flüssigkeitsverlust:		<input checked="" type="checkbox"/>	Kühlfüssigkeit, Motoröl
Lichtanlage:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Batterie:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Lenkhilfe:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Zentralverriegelung:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Lüftung / Klimaanlage:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Bordinstrumente:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Störungsmeldungen:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Innenraum:		<input checked="" type="checkbox"/>	abgenutzt, Rückbauschäden
Standzeit ca.:		<input checked="" type="checkbox"/>	5 Monate
Standschäden:		<input checked="" type="checkbox"/>	
Fahrbereit:		<input checked="" type="checkbox"/>	
Dokumentation:	<input checked="" type="checkbox"/>		Fahrzeugschein, Fahrzeugbrief

Überführt durch:

CS Auktionen GmbH

Sonstige Bemerkungen:



Wertbeeinflussende Faktoren:

- altersbedingter Verschleiß
- rundum verbeult, verkratzt und verschrammt
- Rückbauschäden durch Sondersignalanlage
- rundum Kratzer, Schrammen, Dellen
- Reifen an der Verschleißgrenze
- Verlust von Motoröl
- Kühlfliüssigkeitsverlust
- nicht fahrbereit.

Wertsteigernde Faktoren:

- Anhängerkupplung
- rollfähig
- Motor startet
- Sortimo Fahrzeugeinbauten
- 4Motion
- Standheizung
- Klimaanlage.



Fotos:



Fotos:



Fotos:



Fotos:



Begutachtungshilfsmittel:

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand kein Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung.
Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf:

Sonstiges:

Es wird dringend angeraten, den Artikel vor Gebotsabgabe zu besichtigen.
Die Beschaffenheit des Artikels ergibt sich aus o. g. Produktbeschreibung
(inkl. hinterlegter Bilder) sowie aus der Besichtigung des Artikels vor Ort.

