

12.03.2024

Zusatzdokument

SRP-055

Audi A4 TDI

CS Auktionen GmbH

Blankreutestraße 29

79108 Freiburg

Tel.: +49 (0) 761 1515 5300

E-Mail: vertrieb@csauktionen.de

Artikelbeschreibung:

Hersteller:	Audi			
Typ / Verkaufsbezeichnung:	A4 Avant TDI			
Art:	PKW			
Km-Stand / Betriebsstunden:	259244			
Baujahr:	13.10.2010			
Tag der Erstzulassung:	23.05.2011			
FIN / SN:	WAUZZZ8K5BA136934			
Kraftstoff-/Antriebsart:	Diesel			
Emissionsklasse:	Euro 5			
Leistung (kW):	105			
Hubraum (cm³):	1968			
Leergewicht (kg):	1600			
Gesamtgewicht (kg):	2095			
Nutzlast (kg):				
Nutzinhalt (m³):				
Türen:	5			
Sitzplätze:	5			
Unfallfrei:	nein			
Farbe:	silber			
Fälligkeit der HU:	08.2022			
Schlüssel:	2			
Bereifung:	205/60 R16			
Profiltiefe VA / HA (mm):	3/4			
Maße LxBxH (mm):	4851 x 1826 x 1446			
Anzahl der Vorbesitzer:	1			

Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.



Checkliste:

in Ordnung	ja	nein	Bemerkung
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Karosserie:		<input checked="" type="checkbox"/>	Lackschäden, Beulen, Kratzer
Unterboden:		<input checked="" type="checkbox"/>	rostig
Bremsen:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Bereifung:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Kupplung:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Getriebe dicht:		<input checked="" type="checkbox"/>	ölfeucht
Achsgetriebe dicht:		<input checked="" type="checkbox"/>	ölfeucht
Achsen:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Fahrwerk:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Stoßdämpfer:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Kühlsystem dicht:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Auspuffanlage:		<input checked="" type="checkbox"/>	rostig
Flüssigkeitsverlust:		<input checked="" type="checkbox"/>	Motoröl
Lichtanlage:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Batterie:		<input checked="" type="checkbox"/>	defekt
Lenkhilfe:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Zentralverriegelung:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Lüftung / Klimaanlage:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Bordinstrumente:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Störungsmeldungen:		<input checked="" type="checkbox"/>	Service
Innenraum:		<input checked="" type="checkbox"/>	abgenutzt
Standzeit ca.:		<input checked="" type="checkbox"/>	16 Monate
Standschäden:		<input checked="" type="checkbox"/>	
Fahrbereit:		<input checked="" type="checkbox"/>	
Dokumentation:	<input checked="" type="checkbox"/>		Fahrzeugschein, Fahrzeugbrief

Überführt durch:

CS Auktionen GmbH

Sonstige Bemerkungen:



Wertbeeinflussende Faktoren:

- altersbedingter Verschleiß
- rundum verbeult, verkratzt und verschrammt
- Lackabplatzungen, Dellen, Kratzer
- Batterie defekt
- Motor und Getriebe: ölflecht
- Probleme mit dem Getriebe: Gänge lassen sich nur erschwert einlegen
- nicht fahrbereit
- Innenraum abgenutzt
- rundum Parkschäden
- Service fällig.

Wertsteigernde Faktoren:

- 8-fach bereift
- Motor startet per Fremdstart
- rollfähig
- Klimaanlage
- Navigation.



Fotos:



Fotos:



Fotos:



Fotos:



Begutachtungshilfsmittel:

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand kein Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung.
Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf:

Sonstiges:

Es wird dringend angeraten, den Artikel vor Gebotsabgabe zu besichtigen.
Die Beschaffenheit des Artikels ergibt sich aus o. g. Produktbeschreibung
(inkl. hinterlegter Bilder) sowie aus der Besichtigung des Artikels vor Ort.

