

12.03.2024

## Zusatzdokument

**SRP-056**

**Mercedes-Benz Sprinter 906 OK 35**

CS Auktionen GmbH

Blankreutestraße 29

79108 Freiburg

Tel.: +49 (0) 761 1515 5300

E-Mail: [vertrieb@csauktionen.de](mailto:vertrieb@csauktionen.de)

### Artikelbeschreibung:

Hersteller:	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung:	Sprinter 906 OK 35
Art:	LKW off. Kasten
Km-Stand / Betriebsstunden:	171510
Baujahr:	19.02.2009
Tag der Erstzulassung:	27.04.2010
FIN / SN:	WDB9062331N440682
Kraftstoff-/Antriebsart:	Diesel
Emissionsklasse:	1999/96 EG; B2, GKL: G1
Leistung (kW):	95
Hubraum (cm³):	2143
Leergewicht (kg):	2355
Gesamtgewicht (kg):	3500
Nutzlast (kg):	
Nutzinhalt (m³):	
Türen:	4
Sitzplätze:	2
Unfallfrei:	nein
Farbe:	rot
Fälligkeit der HU:	03.2024
Schlüssel:	1
Bereifung:	235/65 R16C
Profiltiefe VA / HA (mm):	3/4
Maße LxBxH (mm):	6140 x 2090 x 2645
Anzahl der Vorbesitzer:	1

**Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.**



## Checkliste:

in Ordnung	ja	nein	Bemerkung
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Karosserie:		<input checked="" type="checkbox"/>	Dellen, Kratzer, rostig
Unterboden:		<input checked="" type="checkbox"/>	rostig
Bremsen:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Bereifung:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Kupplung:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Getriebe dicht:		<input checked="" type="checkbox"/>	ölfeucht
Achsgetriebe dicht:		<input checked="" type="checkbox"/>	ölfeucht
Achsen:		<input checked="" type="checkbox"/>	ölfeucht
Fahrwerk:		<input checked="" type="checkbox"/>	
Stoßdämpfer:		<input checked="" type="checkbox"/>	Blattfeder gebrochen
Kühlsystem dicht:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Auspuffanlage:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Flüssigkeitsverlust:		<input checked="" type="checkbox"/>	Motoröl
Lichtanlage:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Batterie:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Lenkhilfe:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Zentralverriegelung:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Lüftung / Klimaanlage:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Bordinstrumente:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Störungsmeldungen:		<input checked="" type="checkbox"/>	
Innenraum:		<input checked="" type="checkbox"/>	abgenutzt, Rückbauschäden
Standzeit ca.:		<input checked="" type="checkbox"/>	7 Monate
Standschäden:		<input checked="" type="checkbox"/>	
Fahrbereit:		<input checked="" type="checkbox"/>	
Dokumentation:	<input checked="" type="checkbox"/>		Fahrzeugschein, Fahrzeugbrief

Überführt durch:

CS Auktionen GmbH

Sonstige Bemerkungen:



**Wertbeeinflussende Faktoren:**

- altersbedingter Verschleiß
- rundum verbeult, verkratzt und verschrammt
- Motor, Getriebe, Achse: ölfleucht
- Blattfeder links durchgebrochen
- Service fällig
- Lack stark ausgebleicht
- Türe und Kotflügel rechts wurden ersetzt
- Fahrersitz beschädigt.

**Wertsteigernde Faktoren:**


- Anhängerkupplung
- rollfähig
- Motor startet.



Fotos:



Fotos:



Fotos:



Fotos:



Fotos:



**Begutachtungshilfsmittel:**

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand kein Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung.  
Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

**Probefahrt / Probelauf:**

**Sonstiges:**

Es wird dringend angeraten, den Artikel vor Gebotsabgabe zu besichtigen.  
Die Beschaffenheit des Artikels ergibt sich aus o. g. Produktbeschreibung  
(inkl. hinterlegter Bilder) sowie aus der Besichtigung des Artikels vor Ort.

