

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH  
Westring 45, 45659 RecklinghausenStadt Marl  
Creiler Platz 1  
45768 MarlDEKRA Automobil GmbH  
Außenstelle Recklinghausen  
Westring 45  
45659 Recklinghausen  
Telefon 02361 / 668-0  
Fax 02361 / 668-11Ansprechpartner:  
Volker MartinTel. direkt 02361 668-22  
Tel. mobil 0170 8867934

## Bewertungsgutachten

### Kennzeichen

**RE MA8076**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Auftraggeber    | Stadt Marl, Creiler Platz 1, 45768 Marl  |
| Ihr Auftrag vom | 11.03.2024, mündlich durch Herrn Sandkühler  |
| Besichtigung    | 11.03.2024 um 10:15 Uhr<br>Zentraler Betriebshof der Stadt Marl, Zechenstr. 20, 45772 Marl |

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 11.03.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

|  | ohne MwSt.    | mit 19% MwSt. |
|--|---------------|---------------|
| Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt | 14.478,99 EUR | 17.230,00 EUR |

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

Duplikat

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 11.03.2024 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte mündlich, durch Herrn Sandkühler. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 11.03.2024.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 11.03.2024 um 10:15 Uhr durch Herrn Volker Martin bei Zentraler Betriebshof der Stadt Marl, Zechenstr. 20, 45772 Marl, im Beisein von Herrn Sandkühler.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Grube von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:

1 Hauptschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Besonderes

**Die turnusmäßigen Wartungsarbeiten am Trägerfahrzeug wurden durch den kommunalen Betrieb regelmäßig nach Herstellervorgabe in Eigenleistung durchgeführt, die Wartungs-, bzw. Service- und Reparaturarbeiten am Sonderaufbau erfolgten in Vertragswerkstätten des Herstellers.**

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Haltereintrag                 | Stadt Marl, Creiler Platz 1, 45768 Marl |
| Kennzeichen                   | RE MA8076                               |
| Tag der Erstzulassung         | 21.05.2013                              |
| Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom | 21.05.2013                              |

### Untersuchungstermine

|               |           |
|---------------|-----------|
| Fälligkeit HU | 11 / 2023 |
|---------------|-----------|

Duplikat

**Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell**

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Fahrzeugart                | Lastkraftwagen                    |
| Hersteller                 | HAKO-Werke                        |
| Marke                      | Multicar                          |
| Typ / Verkaufsbezeichnung  | Multicar (TB1) / Fumo Carrier M30 |
| Aufbauart                  | Kipper / offener Kasten           |
| HSN / TSN                  | 0333 / 000                        |
| Fahrzeug-Ident.-Nr.        | WMU2M30E5DW000052                 |
| Leergewicht                | 3125 kg                           |
| zul. Gesamtmasse           | 5300 kg                           |
| Achsen / angetr.Achsen     | 2 / -                             |
| Türen                      | 4                                 |
| Farbe                      | Kommunalorange                    |
| Lackierung                 | Uni / Acryl / 2-Schicht / RAL2011 |
| Polster                    | Stoff                             |
| Energiequelle / Kraftstoff | Diesel                            |
| Motorart / Zylinderanzahl  | Reihenmotor / 4                   |
| Schadstoffklasse           | EURO 5                            |
| Getriebe / Gänge           | Schaltgetriebe / 5                |
| Felgen                     | Stahl ohne Radzierblende          |
| Km-Stand abgelesen         | 38.348                            |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

**Räder / Reifen**

| Achse   | Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ                 | Art    | Profiltiefe |
|---------|-------------------|--------------------------------|--------|-------------|
| 1 links | 285 / 65 R 16     | Continental / VanContactWinter | W /O   | 8 mm        |
|         | 131 K M&S         |                                |        |             |
| rechts  | 285 / 65 R 16     | Continental / CanContactWinter | S/B /O | 8 mm        |
|         | 131 K M&S         |                                |        |             |
| 2 links | 285 / 65 R 16     | Continental / CanContactWinter | S/B /O | 6 mm        |
|         | 131 K M&S         |                                |        |             |
| rechts  | 285 / 65 R 16     | Continental / CanContactWinter | S/B /O | 6 mm        |
|         | 131 K M&S         |                                |        |             |

W/ Winter; S/B/ Strasse/Baustelle; /O Original; /F Runflat;

**Ausstattung Fahrgestell**

Dreikreis-Universalhydraulik, Allradantrieb 4x4, Partikelfilter, langer Radstand 2.800-3.100 mm, hydraulisch kippbare Doppelkabine, gefederter Fahrersitz m Lendenwirbelstütze, Schwingsitz Beifahrer, Sitzbank hinten, Klimaanlage, Gerätepultanbausatz im Fahrerhaus (mit Stromversorgung u. Wegeimpuls), Radiovorrichtung, beheizbare und el. verstellbare Aussenspiegel, Servolenkung, Betriebsstundenzähler Motor- u. Hydraulik-Stunden, 4-Kanal-ABS, Scheibenbremsanlage vorne und hinten, mechanische Differenzialsperre Hinterachse, Schaltgetriebe mit Kriechgang, 2 Rundumkennleuchten, Arbeitsscheinwerfer, Dreiseitenkipperaufbau m. Stirnwanderhöhung, Pritschenmaß ca. 2.100 x 1.500 x 400 mm, 6 Zurrpunkte Ladefläche, Vorbautenschnellwechselsystem, Anhängerkupplung, Fahrgestell KTL-beschichtet.

**Zustandsbeschreibung**
**Zustand und Instandhaltung**

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig.

Duplikat

Das Fahrzeug verfügt über, dem Alter und des Verwendungszwecks entsprechend, diverse Nutzungs-, Gebrauchs-, geringfügige Anstoß-, Schramm- und Korrosionsschäden.

### Notwendige Reparaturen

#### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

- Ladebordwände mehrfach eingedellt, verschrammt, korrodiert, instandsetzen
- Schlussleuchte rechts gebrochen, Schlussleuchenträger leicht verformt, instandsetzen
- Abgassystem signalisiert Fehlfunktion, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
- Fahrersitzbezug verschlissen, erneuern

### Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige  
Volker Martin  
Dipl.-Ing. (FH)

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

### Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.