

05.02.2024

Zusatzdokument

WT-23

Mercedes-Benz VITO

CS Auktionen GmbH

Blankreutestraße 29

79108 Freiburg

Tel.: +49 (0) 761 1515 5300

E-Mail: vertrieb@csauktionen.de

Artikelbeschreibung:

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Hersteller: | Mercedes-Benz |
| Typ / Verkaufsbezeichnung: | VITO 111 CDI |
| Art: | Mehrzweckfahrzeug |
| Km-Stand: | 221.492 |
| Baujahr: | 27.06.2008 |
| Tag der Erstzulassung: | 25.11.2008 |
| FIN / SN: | WDF63970313482530 |
| Kraftstoff-/Antriebsart: | Diesel |
| Emissionsklasse: | |
| Leistung (kW): | 85 |
| Hubraum (cm³): | 2148 |
| Leergewicht (kg): | 2315 |
| Gesamtgewicht (kg): | 2940 |
| Nutzlast (kg): | |
| Nutzinhalt (m³): | |
| Türen: | 4 |
| Sitzplätze: | 9 |
| Unfallfrei: | nein |
| Farbe: | orange |
| Fälligkeit der HU: | 11.2023 |
| Schlüssel: | 1 |
| Bereifung: | 205/65 R16C |
| Profiltiefe VA / HA (mm): | 4/3 |
| Maße LxBxH (mm): | 5093 x 1906 x 1953 |
| Anzahl der Vorbesitzer: | 1 |

Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.



Checkliste:

| in Ordnung | ja | nein | Bemerkung |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Karosserie: | | <input checked="" type="checkbox"/> | Rostschäden mit Durchrostungen |
| Unterboden: | | <input checked="" type="checkbox"/> | Rostschäden mit Durchrostungen |
| Bremsen: | | <input checked="" type="checkbox"/> | Verschleißgrenze |
| Bereifung: | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Kupplung: | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Getriebe dicht: | | <input checked="" type="checkbox"/> | Ölfeucht |
| Achsgetriebe dicht: | | <input checked="" type="checkbox"/> | Ölfeucht |
| Achsen: | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Fahrwerk: | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Stoßdämpfer: | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Kühlsystem dicht: | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Auspuffanlage: | | <input checked="" type="checkbox"/> | Rostig |
| Flüssigkeitsverlust: | | <input checked="" type="checkbox"/> | Motoröl |
| Lichtanlage: | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Batterie: | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Lenkhilfe: | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Zentralverriegelung: | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Lüftung / Klimaanlage: | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Bordinstrumente: | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Störungsmeldungen: | | <input checked="" type="checkbox"/> | Bremse |
| Innenraum: | | <input checked="" type="checkbox"/> | Abgenutzt/Rückbauschäden |
| Standzeit ca.: | | <input checked="" type="checkbox"/> | 4 Monate |
| Standschäden: | | | |
| Fahrbereit: | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Dokumentation: | <input checked="" type="checkbox"/> | | Fahrzeugschein, Fahrzeugbrief |

Überführt durch:

Sonstige Bemerkungen:



Wertbeeinflussende Faktoren:

- altersbedingter Verschleiß
- rundum verbeult, verkratzt und verschrammt
- Aufbau und Rahmen rostig mit Rostschäden
- Bremse verschlissen
- Innenraum abgenutzt mit Rückbauschäden
- Beifahrersitz defekt
- Motor ölflecht

Wertsteigernde Faktoren:

- Anhängerkupplung
- Standheizung
- Sonderbeleuchtung
- Fahrbereit




Fotos:



Fotos:



Fotos:



Begutachtungshilfsmittel:

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand kein Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung.
Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf:

Sonstiges:

Es wird dringend angeraten, den Artikel vor Gebotsabgabe zu besichtigen.
Die Beschaffenheit des Artikels ergibt sich aus o. g. Produktbeschreibung
(inkl. hinterlegter Bilder) sowie aus der Besichtigung des Artikels vor Ort.

