

DEKRA Automobil GmbH
Köhlerstr. 18, 01239 Dresden

VBG Sachgebiet Mobilität und Soziales
Massaquoipassage 1
22305 Hamburg

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Dresden
Köhlerstr. 18
01239 Dresden
Telefon 0351 / 2855-0
Fax 0351 / 2855-200
E-Mail dresden.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:



Bewertungsgutachten

Kennzeichen

HH F5023

FIN

WVWZZZAUZKP583656

Auftraggeber

VBG Sachgebiet Mobilität und Soziales, Massaquoipassage 1, 22305 Hamburg

Ihr Auftrag vom

22.01.2024, per e-Mail

Besichtigung

18.03.2024 um 09:00 Uhr

DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Dresden, Köhlerstr. 18, 01239 Dresden

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 18.03.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	12.689,08 EUR	15.100,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	14.747,90 EUR	17.550,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 22.01.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 18.03.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 18.03.2024 um 09:00 Uhr durch [REDACTED] bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Dresden, Köhlerstr. 18, 01239 Dresden, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:

1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 120 µm bis 140 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	VBG VERWALTUNGS- BERUFGENOSSENSCHAFT, Massaguoipassage 1, 22305 Hamburg
Kennzeichen	HH F5023
Tag der Erstzulassung	11.07.2019
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	11.07.2019

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	07 / 2024
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	VOLKSWAGEN-VW
Typ / Verkaufsbezeichnung	AUV / Golf Variant 1.5 TSI ACT OPF DSG Comfortline
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	0603 / CDP
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZAUZKP583656
Türen	4
Sitzplätze	5
Farbe	Silber
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	110 kW / 1498 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	73.920

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 91 V	Continental / EcoContact 5	S/O	5 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 V	Continental / EcoContact 5	S/O	5 mm
2 links	205 / 55 R 16 91 V	Continental / EcoContact 5	S/O	5 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 V	Continental / EcoContact 5	S/O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

Winterradsatz am Fahrzeug: 205/55R16 91H / Dunlop SP Winter Sport 4D / 5mm

Serienausstattung

Abbiegelicht, Ablagen, Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrerairbag-Deaktivierung inkl. Knieairbag a. d. Fahrerseite, Airbag: Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn, Aktives Zylindermanagement ACT, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar mit Beifahrerspiegelabsenkung, Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe, Bremsleuchte, dritte, Chromeinfassung am Lichtdrehalter, Dachreling schwarz, Dekoreinlagen "New Brushed Dark Metal", Dekoreinlagen "Polar Night Black", Doppelton-Signalhorn, Drehzahlmesser, Einparkhilfe, Elektronische Differenzialsperre XDS, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: 7-Gang DSG, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, ISOFIX-Halteösen, Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik, Klimaanlage, Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, Kühlergrill schwarz mit Chromleiste, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad für DSG, mit Schaltwippen, Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung, Leseleuchten, vorn (2) und hinten (2), Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, beleuchtet, Mittelarmlehne vorn mit Ablagebox und 2 Luftausströmern hinten, Multifunktionsanzeige "Plus", Müdigkeitserkennung, Ottopartikelfilter, Radio "Composition Colour", Reifenkontrollanzeige (passive), Räder: Leichtmetall (4) "Hita" 6,5Jx16, Räder: Tire Mobility Set, Rückleuchten in LED-Technik, Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Scheinwerfer Halogen-Doppelscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sitzbezüge in Stoff, Sitze: Beifahrersitzlehne komplett umklappbar, Sitze: Komfortsitze vorn, Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Sitze: Vordersitze höhen-einstellbar, Start-Stopp-System, Staub- und Pollenfilter, Steckdose 12 Volt im Gepäckraum, Stoßfänger in Wagenfarbe, vorn mit Chromleiste, Textilfußmatten vorn und hinten, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion und Fußgängererkennung, Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste, Warnsummer und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn, Wegfahrsperrung, elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten, Frontscheibe in Wärmeschutzglas, Zentralverriegelung ohne

Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

Sonderausstattung

Blind Spot-Sensor "Plus" mit Ausparkassistent inkl. Spurhalteassistent "Lane Assist", Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit 2-Zonen-Temperaturregelung und Allergenfilter, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Metallic, Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, Paket: Business Premium-Paket inkl. Navigation, Räder: Winterräder(4) (zusätzlich), Stahl, 6Jx16, Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Letzte Wartung erfolgte am 16.02.2023 bei Kilometerstand 50.004. Nächste Wartung am 08 / 2024 bei Kilometerstand 80.000. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 6.100 km oder 137 Tage.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Tür vorn rechts eingedellt, smart repair (Bild 6); Motor Ölverlust, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 7).

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Motorhaube Steinschläge, ; Stoßfänger vorn Steinschläge, ; Türverkleidung vorn links zerkratzt, .

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige



Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument




Bild 5 : Wartungsnachweis



Bild 6 : Tür vorn rechts eingedellt



Bild 7 : Motor Ölverlust