

DEKRA Automobil GmbH
Hanomagstr. 12, 30449 Hannover

Niedersächsisches Landesamt für Bau und
Liegenschaften
Waterloostr. 4
30169 Hannover

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hannover
Hanomagstr. 12
30449 Hannover
Telefon 0511 / 42079-0
Fax 0511 / 42079-115
E-Mail hannover.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
:
:

Bewertungsgutachten

Kennzeichen **nicht vorhanden** **FIN** **KLASF48T15B304774**

Aktenzeichen	BL 2166-0618/23
Auftraggeber	Niedersächsisches Landesamt für Bau und Liegenschaften, Waterloostr. 4, 30169 Hannover
Ihr Auftrag vom	08.02.2024, per e-Mail
Besichtigung	23.02.2024

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 23.02.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	672,27 EUR	800,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 08.02.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 23.02.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 23.02.2024 durch Herrn I
....., ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- Servicescheckheft

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben Nachlackierungen am hinteren Stoßfänger.

Das Fahrzeug konnte bei Besichtigung nicht mittels Startgerät gestartet werden, Motor drehte aber (Leistung des Startgerätes reichte nicht aus).

Eine Überprüfung des Motors / Getriebe / Kupplung / Klimaanlage konnte folgerichtig nicht erfolgen.

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	nicht vorhanden
Tag der Erstzulassung	01.03.2005
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	06.12.2021
Fahrzeug	stillgelegt

Untersuchungstermine

 Fälligkeit HU 03 / 2023

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	DAEWOO CHEVROLET
Typ / Verkaufsbezeichnung	Kalos (KLAS) Lim. / Kalos SE
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	8260 / 028
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KLASF48T15B304774
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Rot
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Stoff / Grau
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	53 kW / 1150 cm ³
Schadstoffklasse	EURO 3
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Km-Stand abgelesen	58.257

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	185 / 60 R 14 86 H	Continental / AllSeasonContact	A / O	6 mm
rechts	185 / 60 R 14 86 H	Continental / AllSeasonContact	A / O	6 mm
2 links	185 / 60 R 14 86 H	Continental / AllSeasonContact	A / O	8 mm
rechts	185 / 60 R 14 86 H	Continental / AllSeasonContact	A / O	8 mm
Ersatzrad	185 / 60 R 14 82 H	Kumho / Ecowing ES31	S / O	8 mm

A/ Ganzjahres; S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Ausstattung

ABS (4-Kanal) mit EBV, Airbag Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Bremsleuchte dritte, Colorglas mit Grünkeil in Windschutzscheibe, Digitaluhr, Drehzahlmesser, Fensterheber elektrisch vorne, Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe, Getränkehalter: 1 im Fond, Getränkehalter: 2 im Armaturenbrett, Grundausstattung Kalos Fließheck:, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, Heckscheibenheizung, ISOFIX-Kindersitzbefestigungen hinten, Kindersicherung an den hinteren Türen, Klimaanlage, Kopfstützen hinten (3), höhenverstellbar, Kopfstützen vorne höhenverstellbar, Lackierung Uni, Lenksäule neigungsverstellbar, Leuchtweitenregulierung, Polster: Stoff, Radio: Radio/DAB/Navi, Räder: Reserverad, Räder: Stahlfelgen 5,5 J x 14 mit Radkappen, Rücksitzlehne geteilt, umklappbar (60/40), Servolenkung, Sicherheitsgurte: 3-Punkt vorne, Sicherheitsgurte: Drei 3-Punkt hinten, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Stoßfänger in Wagenfarbe, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung im Schlüssel

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist lückenhaft. Letzte Wartung erfolgte am 30.08.2021 bei Kilometerstand 48.900.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Innenraum, Brandloch im Sitzbezug Fahrersitz (Bild 6); Innenraum, Brandloch im Teppichboden vor Fahrersitz (Bild 7); Innenraum, Schalthebelmanschette beschädigt (Bild 8); Servicearbeiten überfällig; HU überfällig; Batterie defekt; Bremsanlage, Bremsscheiben vorne stark verrostet (Bild 9); Motor, Ölverlust, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Stoßfänger vorne, Anstoß / Kratzer (Bild 10); Stoßfänger hinten, Anstoß / verformt (Bild 11); Tür hinten rechts, Lackierung zerkratzt (Bild 12); Räder, 2 Radkappen fehlen.

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Tür vorne rechts, Türkante Lackbeschädigung, ; Motorhaube, Delle, .

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Michael Schmidt

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.