



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten
Hindenburgstr. 158 22297 Hamburg
Tel.: 040 317986-517 Fax: 040 85571901-2234
e-Mail: grichter@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG • Hindenburgstr. 158 • 22297 Hamburg

Stadtwerke Norderstedt
Heidbergstraße 101 - 111
22846 Norderstedt

erstellt durch :
Gunnar Richter
Handy : 0160 8883479
Datum : 08.03.2024

G u t a c h t e n

0143W4B801

Bei Rückfragen bitte angeben!

Betreff : Fahrzeugbewertung SE AC5000
Fahrzeughalter : Stadtwerke Norderstedt
Heidbergstraße 101 - 111, 22846 Norderstedt
Amtliches Kennzeichen : SE AC5000
Auftrag vom / durch : 05.03.2024 / Herr Bethmann
Besichtigungsdatum / -ort : 08.03.2024 / Heidbergstraße, Norderstedt
Besichtigt durch : Gunnar Richter
Anwesend : keiner

Kosten- und Wertzusammenstellung:


Händlerereinkaufswert ohne Umsatzsteuer	EUR	2.100,84
Umsatzsteuer 19 %	EUR	399,16
Händlerereinkaufswert incl. Umsatzsteuer	EUR	2.500,00

Die im Gutachten aufgeführten Badschädigungen in Höhe von 4.910,00 EUR sind im Fahrzeugwert bereits berücksichtigt.

Gutachten Nr.: 0143W4B801

Datum: 08.03.2024

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen	: SE AC5000
Fahrzeugart	: PKW
Aufbauart	: Kombi, 5-türig
Fabrikat	: CITROEN
Typ / Untertyp	: Berlingo Pkw / Berlingo Multispace HDi 115 FAP Selection
Fahrzeug-Ident-Nummer	: VF77B9HL0DJ831127
Hubraum / Leistung	: 1560 ccm / 84 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	: Diesel Kat / 4-Zylinder / Reihe
Abgascode	: EU5
Plätze	: 5
KBA-Nr.:	: 8001ARE
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	: 1476 kg / 2065 kg / 589 kg
Länge / Breite / Höhe	: 4380 mm / 1810 mm / 1801 mm
Reifendimension vorn / hinten	: 195/65R15 91H / 195/65R15 91H
Reifenfabrikat	: Vredestein
	: Allwetter-Reifen
	←
	
Profiltiefe in (mm)	:
Reifenzustand	: verkehrssicher
Anzahl der Achsen	: 2
2. Reifensatz	
Radstand	: 2728 mm
Erstzulassung	: 04.02.2014
Letzte Zulassung	: 04.02.2014
Nächste HU / AU	: 03.2024 / 03.2024
Laufleistung abgelesen	: 100853 km
Laufleistung geschätzt	: 100853 km
Farbe	: TYPE HABILLAGE EXTERIEUR PLA
Fahrzeugzustand	: mittel
Besichtigungszustand	: fahrbereit, verkehrssicher
Serien/Sonderausstattungen	: Serien- und Sonderausstattung siehe Bewertung
Bemerkungen	: Das Fahrzeug war bei der Besichtigung verschmutzt.



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten
Hindenburgstr. 158 22297 Hamburg
Tel.: 040 317986-517 Fax: 040 85571901-2234
e-Mail: grichter@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0143W4B801

Datum: 08.03.2024

AUFTRAGS-NR: 0143W4B801

SCHLÜSSEL-NR: 10140901

F A H R Z E U G B E W E R T U N G

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER: STADTWERKE NORDERSTEDT
HEIDBERGSTRASSE 101 - 111
22846 NORDERSTEDT

BESICHTIGUNGSDATUM / ORT: 08.03.2024 / NORDERSTEDT

AMTLICHES KENNZEICHEN: SE AC5000

ART / AUFBAU: PKW / KOMBI

HERSTELLER: CITROEN
TYP: BERLINGO PKW
AUSFÜHRUNG: BERLINGO MULTISPACE HDI 115 FAP SELECTION
FAHRZEUG IDENT NR: VF77B9HL0DJ831127

FARBE: TYPE HABILLAGE EXTERIEUR PLA
TÜREN: 5

MOTORART: DIESEL MIT KATALYSATOR
HUBRAUM / LEISTUNG: 1.560 CCM / 84 KW
ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 4 / EU5

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 04.02.2014 /04.02.2014
NÄCHSTE HU / AU: 03.2024 /03.2024

GESAMTLAUFLEISTUNG: 100.853 KM ABGELESEN

BEREIFUNG		MILLIMETER
V-ACHSE:	195/65 R 15 91H	6.0 6.0
H-ACHSE:	195/65 R 15 91H	6.0 6.0

* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE (N) *

EINKAUFSWERT OHNE MWST	EUR****	2.100,84
19% MWST AUF DEN EINKAUFSWERT	EUR****	399,16

EINKAUFSWERT MIT 19% MWST	EUR****	2.500,00
---------------------------	---------	----------

HAMBURG , DEN 08.03.2024

SYSTEM AUDATEX



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Hindenburgstr. 158 22297 Hamburg

Tel.: 040 317986-517 Fax: 040 85571901-2234

e-Mail: grichter@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0143W4B801

Datum: 08.03.2024

AUFTRAGS-NR: 0143W4B801

SCHLÜSSEL-NR: 10140901

SERIEN - AUSSTATTUNG

ABS MIT EBV; ABLAGEFÄCHER; AIRBAG: FAHRER- UND BEIFAHRESEITE; AIRBAG: KOPFAIRBAGS, LINKS UND RECHTS AUßEN FÜR DIE ERSTE UND ZWEITE REIHE; AIRBAG: SEITENAIRBAGS VORNE; ARMLEHNE FÜR FAHRER- UND BEIFAHRESEITE; AUSSTELLFENSTER IN DER ZWEITEN REIHE; AUTOMATISCHE FAHRLICHTEINSCHALTUNG; AUßENSPIEGEL BEHEIZBAR UND ELEKTRISCH ANKLAPPBAR; AUßENSPIEGEL ELEKTRISCH EINSTELLBAR; AUßENSPIEGELGEHÄUSE IN WAGENFARBE LACKIERT; BERGANFAHRHILFE; BORDCOMPUTER; BREMSASSISTENT; BREMSLEUCHTE, DRITTE HOCHGESETZT; DREHZAHLMESSER; EINPARKHILFE, ELEKTRONISCH; ELEKTRONISCHES STABILITÄTSPROGRAMM (ESP) MIT ANTRIEBSSCHLUPFREGELUNG (ASR); FENSTERHEBER, ELEKTR. VORN MIT KOMFORTSCHALTUNG AUF DER FAHRERSEITE; GEPÄCKABDECKUNG HERAUSNEHMBAR; GESCHWINDIGKEITSREGLER UND -BEGRENZER; GETRIEBE: 5-GANG-GETRIEBE; GRUNDAUSSTATTUNG "BERLINGO MULTISPACE"; HECKKLAPPE EINTEILIG; HECKSCHEIBENWISCHER; HEIZBARE HECKSCHEIBE; ISOFIX-KINDERSITZBEFESTIGUNG FÜR DIE ÄUßEREN SITZPLÄTZEN DER 2. SITZREIHE; KINDERSICHERUNG MECHANISCH FÜR DIE SCHIEBETÜR(EN) HINTEN; KLIMAAANLAGE; KOPFSTÜTZEN (2) VORN HÖHENVERSTELLBAR; KOPFSTÜTZEN (3) HINTEN, VERSENKBAR; LED-TAGFAHRLICHT; LACKIERUNG: UNI; LENKRAD HÖHEN- UND REICHWEITENVERSTELLBAR; LENKRAD, TEILLEDERBEZOGEN; NEBELSCHEINWERFER MIT STATISCHEM ABBIEGELICHT; PARTIKELFILTER (FAP); POLSTER: STOFF; RADIO CD/MP3 MIT RDS; REGENSENSOR FÜR SCHEIBENWISCHER; RÄDER: REIFENREPARATURKIT MIT PANNENSpray; RÄDER: STAHLFELGEN 16" MIT RADZIERKAPPEN "RANGIROA"; RÜCKSITZBANK 1/3 ZU 2/3 GETEILT UMKLAPPBAR; SERVOLENKUNG; SITZE: BEIFAHRESEITILEHNE KOMPLETT NACH VORNE KLAPPBAR; SITZE: FAHRERSEITILEHNE HÖHENVERSTELLBAR; SITZE: FAHRERSEITILEHNE UND BEIFAHRESEITILEHNE VERSTELLBAR; SONNENBLENDEN, LINKS UND RECHTS MIT MAKE-UP-SPIEGEL; STOßFÄNGER IN WAGENFARBE LACKIERT; TÜREN: SEITLICHE SCHIEBETÜR LINKS UND RECHTS; VERZURRÖSEN IM KOFFERRAUM ZUR LADUNGSSICHERUNG; ZENTRALVERRIEGELUNG MIT HOCHFREQUENZ-FERNBEDIENUNG;

SONDER - ZUBEHÖR

FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR

WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN

NOTWENDIGE REPARATUREN

- HECKTÜREN LACKPLATZER
- KOTFLÜGEL RECHTS VERSCHRAMMT
- SCHWELLER LINKS DEFORMIERT
- SERVICE FÄLLIG
- STOßFÄNGER VORN VERSCHRAMMT
- TÜR VORN LINKS VERSCHRAMMT

SYSTEM AUDATEX



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten
Hindenburgstr. 158 22297 Hamburg
Tel.: 040 317986-517 Fax: 040 85571901-2234
e-Mail: grichter@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0143W4B801

Datum: 08.03.2024

AUFTRAGS-NR: 0143W4B801

SCHLÜSSEL-NR: 10140901

SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE: 205/65 R 15 T
H-ACHSE: 205/65 R 15 T

MONTIERTE BEREIFUNG

V-ACHSE: 195/65 R 15 91H LI: (AO) 6.0 mm RE: (AO) 6.0 mm
H-ACHSE: 195/65 R 15 91H LI: (AO) 6.0 mm RE: (AO) 6.0 mm

AO=ALLWETTER-ORIGINAL

SYSTEM AUDATEX



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten
Hindenburgstr. 158 22297 Hamburg
Tel.: 040 317986-517 Fax: 040 85571901-2234
e-Mail: grichter@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0143W4B801

Datum: 08.03.2024

AUFTRAGS-NR: 0143W4B801

SCHLÜSSEL-NR: 10140901

ERGEBNIS: DIE AUF DEN 08.03.2024 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND
BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT AUF DER BASIS DES JEWEILS
GÜLTIGEN SCHWACKE-MARKTBERICHTES, UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER
OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT:

EINKAUFSWERT OHNE MWST	EUR****	2.100,84
19% MWST AUF DEN EINKAUFSWERT	EUR****	399,16
EINKAUFSWERT MIT 19% MWST	EUR****	2.500,00

HAMBURG , DEN 08.03.2024

SYSTEM AUDATEX



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten
Hindenburgstr. 158 22297 Hamburg
Tel.: 040 317986-517 Fax: 040 85571901-2234
e-Mail: grichter@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0143W4B801

Datum: 08.03.2024

Fahrzeugdaten-Unterlagen

Die technischen Daten wurden der vorgelegten Zulassungsbescheinigung Teil 1 entnommen.

Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN)

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne, Wagenheber, o.ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Eine Inaugenscheinnahme des Unterbodens war aus diesem Grund nur begrenzt möglich.

Verkehrssicherheit zum Besichtigungszeitpunkt

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende Reparaturaufwendungen vor.

Besonderes / Sonstiges

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten
Hindenburgstr. 158 22297 Hamburg
Tel.: 040 317986-517 Fax: 040 85571901-2234
e-Mail: grichter@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0143W4B801

Datum: 08.03.2024

Schlusswort

Die vorliegende Fahrzeugbewertung wurde erstellt durch den Sachverständigen
Herrn Gunnar Richter.

Der Sachverständige für Unfall-, Schaden und Wertgutachten

Hamburg, 08.03.2024

Gunnar Richter

Die Fahrzeugbewertung umfasst - 19 - Seiten incl. der Lichtbildanlage.

Diese Fahrzeugbewertung wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.